



TRANSPORDIAMET

Andrus Merilo
Kaitsevägi
mil@mil.ee
Juhkentali tn 58
15007, Tallinn, Harju maakond

12.05.2026 nr 1.5-6/26/8275-1

Ametiabi taotlus

Austatud kindralleitnant Andrus Merilo

Esitan Transpordiameti nimel ettepaneku koostööks seoses Lääneranna vallas lammutamist vajava Virtsu tule torniga, tuginedes KKS § 1 lg 2 ja § 24 p 7 ning HKTS § 18 lg 1 p 5 ning §§ 19–20.

Virtsu tule torni (Majaka tn 36, Virtsu, 90101 Pärnu maakond, geograafilised koordinaadid on 58° 34' 2" N, 23° 30' 6" E) kõrgus maapinnast on 18 m. Transpordiameti tellitud tehniline ekspertiis näitas, et hoone konstruktsioon ei taga enam ohutust ega pikaajalist püsivust. Torni kandev kehand on tugevalt lagunenu, niiskuskahjustustega ning osaliselt murenev.

Piirangud alal: olemasoleva tule torni lammutamisel ei tohi kahjustada 1882. aastal ehitatud õliaita (lõunasuunas). Õliaida ja tule torni vahele rajatakse kaitsevahendina kraav, et vähendada lõhketöödest ja varisemisest tulenevat vibratsiooni mõju.

Tuleb arvestada 1924. aastal lammutatud tule torni vundamendijäänuste ja armatuuridega (põhjasuunas).

Ida suunas asub naaberkinnistul kuur, mistõttu tuleb tõkestada kivikildude ja prahi lendamist naaberkinnistule.

Torn peab varisema mere suunas (läänesuunas). Vahemaa mereni on piisav, et materjal ei satu merre.

Tule torn tuleks lammutada hiljemalt 29.05.2026.

Lisan parema ülevaate saamiseks Maa-ameti kaardiväljavõtte ligikaudsete kaugustega (Lisa 1).

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Reet Reili
direktor
tugiteenuste teenistus

Lisa: Maa- ja ruumiameti kaardiväljavõte

Andres Lehe

5225464, Andres.Lehe@transpordiamet.ee

Lisa 1: Maa- ja ruumiameti kaardiväljavõte

