

## Anna Renžina

---

**Saatja:** Anna Renžina  
**Saatmisaeg:** esmaspäev, 27. aprill 2026 09:55  
**Adressaat:** 'kivila'  
**Koopia:** "Klein, Peeter"  
**Teema:** RE: <pealkirjata>

Tere

Punkt 1 on korras.

Punkt 2. katseprotokoll ei ole hooldusakt. Lisaks suitsueemalduse katsetusi tegid isikud kellel vastav pädevus puudub. Olen korduvalt palunud esitada antud punkti täitmise kohta hooldusleping, 2026 kvartali ja 2025/2026 aasta hooldusaktid.

Punkt 7. Kleepsud ei ole aktsepteeritud ning evakuatsioonivalgustuse kohta olen samuti palunud teid mitu korda esitada projekt, valgustiheduse mõõtmisakt ja süsteemi toimimisaja mõõtmisakt, ilma neid dokumente ei saa lugeda punkti täidetuks!

Lugupidamisega

### Anna Renžina

Tuleohutuskontrolli tiim  
inspektor  
+372 5360 7604  
[anna.renzina@paasteamet.ee](mailto:anna.renzina@paasteamet.ee)

### PÄÄSTEAMET

Erika 3 | 10416 Tallinn  
[paasteamet.ee](http://paasteamet.ee)  
[olevalmis.ee](http://olevalmis.ee)  
[ohutusportaal.paasteamet.ee](http://ohutusportaal.paasteamet.ee)



---

**From:** kivila <kivila3@mail.ru>  
**Sent:** Friday, April 24, 2026 5:05 PM  
**To:** Anna Renžina <anna.renzina@paasteamet.ee>  
**Cc:** "Klein, Peeter" <p.klein@leonhard-weiss.com>  
**Subject:** <pealkirjata>

**TÄHELEPANU!** Tegemist on väljastpoolt asutust saabunud kirjaga. Tundmatu saatja korral palume linke ja faile mitte avada!

1.punkt 1 -1.korruse liftihoone ja koridori vahele on paigaldatud nõuetekohane uks.Lisame fotod.