



PÄÄSTEAMET

Spa Tours OÜ
kalle@akg.ee
baranov@meresuu.ee

27.06.2024 nr 7.2-2.3/4290-1

Teatis haldusmenetluse lõpetamisest

Päästeameti Ida päästekeskus teavitab haldusmenetluse nr 7.2-5.4/3592 lõpetamisest haldusmenetluse seaduse § 61 lg 2 alusel, sest Narva-Jõesuu linnas Aia tn 48a asuva ehitise kohta OÜ-ile SPA Tours 08.02.2018.a antud ettekirjutusega nr 7.2-6.4/273 pandud kohustused on täidetud tulenevalt järelkontrolli tulemustest (vt allolev tabel).

<i>Ettekirjutuse kuupäev</i>	<i>Ettekirjutuse number</i>	<i>Jrk nr</i>	<i>Nõudepunkti sisu</i>	<i>Täidetuks lugemise kuupäev</i>	<i>Järelkontrolli alus</i>
8.02.2018	7.2-6.4/273	1	Teostada hoone enesekontroll ning esitada Päästeameti Ida päästekeskusele vastavalt enesekontrolli tulemustele täidetud enesekontrolli tuleohutusaruanne	21.05.2018	esitatud tuleohutusaruanne
8.02.2018	7.2-6.4/273	2	Korraldada ettevõtte töötajatele evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise õppus ning esitada Päästeameti Ida päästekeskusele tulekahjuõppuse kirjalik kokkuvõte	10.05.2018	Paikvaatluse protokoll nr 7.-5.4/2595-1 lisalet 1
8.02.2018	7.2-6.4/273	3	Tagada majutushoones asuva ATS-i regulaarne hooldus.	08.03.2018	paikvaatluse protokoll nr 7.2-5.4/761-1
8.02.2018	7.2-6.4/273	4	Tagada hoone automaatse tulekustutusüsteemi iganädalane hooldus vastavalt tootja juhiste ja õigusaktidele	22.02.2024	OÜ Kustutusprojekt 22.02.2024 akt
8.02.2018	7.2-6.4/273	5	Tagada hoone evakuatsioonivalgustuse kuu ja aasta kontroll ja hooldus, mille kuupäevad ja	29.01.2024	OÜ Elcomnet 29.01.2024 kuu kontrolli akt ja 09.01.2023 aasta kontrolli akt

			lühikirjeldused fikseerida kirjalikult		
8.02.2018	7.2-6.4/273	6	Korraldada hoone piksekaitsesüsteemi regulaarne kontroll ja hooldus, mille tulemused fikseerida kirjalikult vastavalt tehnilisele normile	17.03.2020	MHV Elektrikontroll OÜ 17.03.2020 akt
8.02.2018	7.2-6.4/273	7	Tagada hoone ventilatsioonisüsteemi õhukanalite puhastamine vastavalt tootja hooldusjuhendile ja õigusaktidele ning teostatud hooldustööd fikseerida kirjalikult	10.12.2021	Tehnosystems OÜ 10.12.2021 akt
8.02.2018	7.2-6.4/273	8	Tagada hoones asuvate tulekustutite kontrolli ja hooldus vastavalt õigusaktidele või tootja juhisele	30.05.2024	tulekustutite kontroll - 05.2024 ja tulekustutite hooldus - 06.2018
8.02.2018	7.2-6.4/273	9	Tagada köögi evakuatsiooniteede lihtne juurdepääsetavus ja kasutatavus, tagatud ohutu liikumine ning evakuatsioon	15.03.2024	paikvaatluse protokoll nr 7.2-6-2024-414
8.02.2018	7.2-6.4/273	10	Tagada baaris asuvale tulekustutile kerge leitav märgistus	15.02.2018	esitatud tõendusmaterjalid
8.02.2018	7.2-6.4/273	11	Koostada evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise skeemid vastavalt hoone korruse evakuatsioonialale	15.03.2024	paikvaatluse protokoll nr 7.2-6-2024-414
8.02.2018	7.2-6.4/273	12	Tagada hoones asuvatele (4-11 korrus, ilusakongi) tuletõkkeustele hooldus vastavalt tootja juhisele (ei avane 900 või ei sulgu tihedalt/hõlpsasti)	15.03.2024	paikvaatluse protokoll nr 7.2-6-2024-414
8.02.2018	7.2-6.4/273	13	Märgistada evakuatsioonipäsusund 1-15 ning 1-16 ruumide vahel ja salongi ootesaalis vastavalt seadusele	09.03.2021	paikvaatluse protokoll nr 7.2-6-2024-414

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Irina Belik

ohutusjärelevalve büroo peainspektor
Ida päästekeskus

+372 5860 2188
irina.belik@rescue.ee