

Keskkonnaamet  
info@keskkonnaamet.ee

Teie nr

Meie 07.02.2023 nr 3-2.1/749

### **Seisukoha küsimine Ongassaare PÜ131 II osa maaparandusehitiste hooldamise kohta**

Riigimetsa Majandamise Keskuse metsaparandustalituse 2023 aasta tööplaanis on Ongassaare PÜ131 II osa maaparandusehitiste hooldamine. Objekt asub Ida-Viru maakonnas, Alutaguse vallas, Ongassaare ja Imatu külas.

Ongassaare PÜ131 II osa hõlmab järgmisi maaparandussüsteeme:

ONGASSAARE 2/TTP-131 ALAJÕE 1106130020190/001

IMATU METSAKUIVENDUS 1020353000010/001

Varesmetsa I-7 1106130020220/001

ONGASSAARE1/PU-131 PAGARI 1106130020230/001

Ongassaare PÜ131 II osa objekt paikneb kvartalitel AJ013- AJ015, AJ019, AJ028, AJ029, AJ035, AJ040- AJ045, AJ049, AJ050, PG164, PG177-PG181, PG187-PG191, PG197-PG200, PG212, PG213, PG221, PG224-PG227.

Ongassaare PÜ131 II osa objekt on rekonstrueeritud 2010 aastal ja hooldatud 2016 aastal.

Käesoleval aastal on plaanis läbi viia objekti hooldamine vastavalt Maaeluministri 19.12.2018 määrusele nr 75 „Maaparandushoiutööde nõuded“

Läbi viidava hooldamise käigus niidetakse varasemalt rekonstrueeritud eesvoolude ja kraavide trassidelt sinna kasvanud võsa. Eesvoolud ja kraavid puhastatakse voolutakistustest ja setetest, setted laotatakse muldele ja tasandatakse. Kõik objektile paiknevad truubid puhastatakse takistustest, vajadusel parandatakse otsakud.

Ongassaare metsise püsielupaiga sihtkaitsevööndis pole varasemalt kraave rekonstrueeritud ega hooldatud va üks teekraav ja üks piirnev eesvoolu lõik.

Palun Teie seisukohta planeeritavate hooldustööde kohta.

Vastus kirjale palun saata aadressil e-post [maie.rummel@rmk.ee](mailto:maie.rummel@rmk.ee)

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Maie Rummel  
RMK metsaparandustalitus  
metsaparandaja

Lisad: Ongassaare PÜ131 II osa asendiplaan\_geo (pdf)

514 0460  
maie.rummel@rmk.ee