

**RIIGIEELARVEST ERALDATUD SIHTOTSTARBELISE TOETUSE KASUTAMISE
ARUANNE**

ARUANNE 819

Esitatakse Muinsuskaitseametile riigieelarvest sihtotstarbelise toetuse kasutamise lepingus sätestatud tähtajal.

Taotlusvoor:	Omandireformi reservfond 2022
Toetuse taotluse number:	4715(30.10.2021)
OTSUS:	

TOETUSE SAAJA ANDMED

Nimi:	Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Vormsi Püha Olavi Kogudus
Isikukood / registrikood:	80210987
Aadress:	Lääne maakond, Vormsi vald, 91301, Hullo küla
Telefon:	+372 4732157; 5187957
E-post:	vormsi@eelk.ee

Kontaktisiku andmed:

Nimi:	Ants Rajando
Telefon:	5187957
E-post:	antsrajando@gmail.com

TOETUSE KAASABIL TEHTUD TÖÖD

Mälestis või muinsuskaitseala jaotusobjekt:

1)

Nimi:	Vormsi kirik
Kultuurimälestiste registri number:	15598
Aadress:	Lääne maakond, Vormsi vald, Hullo küla, Kiriku
Omanikud:	

Toetuse sihtotstarve:	Pikihoone katuse restaureerimine.
Tööde teostamise tegelik aeg:	01.05.2022 - 30.08.2022
Lisainfo /selgitus:	Vormsi Püha Olavi kiriku pikihoone katusekatte

vahetamine. Eraldi kaaskirjas olnud info: Vormsi kirik ehitati 13. sajandi I veerandil. Algne puukirik sai u 1270. aastal kivist võlvitud kooriruumi. Vana puukirik hävis arvatavalt Liivi sõja ajal 1575. Praegune kivist välisseinte ja puidust talalaega pikihoone ehitati 1632.a. Kirik oli kasutusel kuni eestirootslaste lahkumiseni 1944.aastal. Pärast sõda ei lubanud nõukogude okupatsioonivõimud kogudusel tegutseda ja kirik jäi peremeheta ning rüüstati. 1988. algas kohalike vabatahtlike algatusel kiriku taastamine. Detsembris 1989 alustas taas tegevust Vormsi kogudus. Kirik taaspühitseti olavipäeval 29. juulil 1990. Vormsi Olavi kirik on saare tähtsaim ajaloo ja arhitektuurimälestis. Lisaks jumalateenistustele on kirik kasutusel ka saare kontserdipaigana ja tuntud oma väga hea akustika poolest. Kirik on avatud kõigile huvilistele. Igal aastal tutvub pühakojaga hinnanguliselt 3000 saare külastajat. Kuna kiriku taastamisel 1988-1990 ei olnud tollastel töötajatel küllaldaselt teadmisi, kogemusi ega oskusi, tehti restaureerimistööde käigus mitmeid vigu. Üks vigadest oli plekk-katuse tegemine 1- kordse valtsiga. Tuule, jäätumise ja muudel põhjustel hakkasid katusepleki 1-kordsed valtsid õige pea paljudes kohtades aeglaselt avanema ning tuulega vihmavett läbi laskma. Nüüdseks on katuse läbilaskmine kestnud juba üle 20 aasta ja aastatega on olukord läinud järjest halvemaks. Läbijooksu kohti on pikihoone katuses mitukümmend. Läbitilkuv vihmavesi kahjustab kiriku ajaloolisi katuse- ja laekonstruktsioone. Suuremate sadude korral tilgub vett ka kiriku põrandale, pinkidele ja sisustusele. Olukord on väga halb ka selles mõttes, et kahjustada saavad ka uued 2011. a tööde käigus väljavahetatud laetalade välismüüri sees paiknevad otsad, mis muudab tollal tehtud töö ja kulutused mõttetuks.

Tööde teostaja:

Nimi	Registrikood	Pädevustunnistuse /Majandustegevuse teate number
Osaühing RESTEH	10677873	E 21/2002
Aleksander Mihelson	35106184716	PT 32/2002

Maksumus:

Tööde kogumaksumus:	102879
---------------------	--------

Toetuse summa:	70879.00
Omafinantseeringu summa:	18000.00
Kaasfinantseeringu summa:	14000.00
Kaasfinantseerijad:	
Tagasimakstud toetuse summa:	
Tagasimakstud toetuse kuupäev:	

LISAD:

#1. EELK Vormsi koguduse toetuse_kasutamise_aruanne 2022.asice
#2. LISA 1.asice
#3. LISA 3.asice

Käesolevaga kinnitan, et esitatud andmed on õiged

/allkiri/

Aruande esitaja /allkirjastaja nimi: Ants Rajando

Aruande esitamise kuupäev: 15.03.2024