

FOTOTABEL

Objekti kontrollimise protokollis nr **1129983** kasutatud fotod



Joonis 1: 07_XY 6560832.12, 543154.42_vaad e kagu suunal Vetuka tee poole

Kasutati mobiiltelefoni Samsung Galaxy A51 SM-A515F/DSN ja kehakaamera NVS9 kaameraid.
Koostas: keskkonnakaitse vaneminspektor Carola Väli

FOTOTABEL

Objekti kontrollimise protokollis nr **1129983** kasutatud fotod



Joonis 2: 08_XY 6560832.34, 543143.17_vaaade loode suunal, kus vasakult jookseb sisse vooluveekogu ETAK ID-ga 2324068

Kasutati mobiiltelefoni Samsung Galaxy A51 SM-A515F/DSN ja kehakaamera NVS9 kaameraid.
Koostas: keskkonnakaitse vaneminspektor Carola Väli

FOTOTABEL

Objekti kontrollimise protokollis nr **1129983** kasutatud fotod



Joonis 3: 09_XY 6560978.06, 543006.84_ vaade loode suunal



Joonis 4: 10_XY 6561081.60, 542795.56_ vaade edela suunal Keila jõe poole

FOTOTABEL

Objekti kontrollimise protokollis nr **1129983** kasutatud fotod



Joonis 5: 11_XY 6561021.66, 542631.83_vaaade lääne suunal Keila jõe poole