

Lp Urmas Jõesaar  
Ida piirkonna käidukorraldaja  
Elering AS  
Kadaka tee 42  
12915 TALLINN

Meie 18.01.2023 nr 3-1.1/2023/341

[urmas.joesaar@elering.ee](mailto:urmas.joesaar@elering.ee)

## Probleemid elektriliinitrasside hooldamisega

Riigimetsa Majandamise Keskuse (edaspidi RMK) töötajad avastasid järgmised probleemid elektriliinitrasside hooldamise-korrastamisega:

1. Oru asulast 3 km edelas on elektriliinide aluse hooldamise käigus maha niidetud kahe liini kaitsetsooni L116 Balti – Püssi ja L364 Viru – Püssi vahel asuv kasenoorendik ja metsakultuur kogupindalaga 0,8 ha (lisa 1, asukoht punaselt markeeritud). Palun edaspidi jälgida, et töid teostataks vaid elektriliini kaitsetsoonis. Kahjude tekkimisel on RMK-l õigus küsida kahju heastamist.
2. Konsu järvest 1,3 km kagusse on kõrgepingeliini likvideerimise käigus jäänud koristamata kaks betoonposti ja üks posti vundament (lisa 2, asukohad markeeritud punaste ristikestega). Asuvad nad likvideeritud elektriliini L073 mastide M054 (vundament), M055 (betoonpost pikali ja vundament) ja M056 (betoonpost pikali ja vundament) asukohas. RMK-l on kavas võtta elektriliini alt vabanenud maa kasutusse metsamaana kuid ei saa seda enne teha kui liinialune on korrastatud. Palun korrastamisest teada anda e-posti aadressile [ida-virumaa@rmk.ee](mailto:ida-virumaa@rmk.ee).

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Alar Süda  
Ida-Virumaa metsaülem

Lisa 1. Maha niidetud kasenoorendiku ja metsakultuuri asukoht

Lisa 2. Korrastamata liinikoridori asukoht