

Piirikirjeldus: Laanelille

Piiripunkti nr	Piiripunkti vorm	Piiri kulgemise viis	Märkus	Paigalduse info	Piir tehakse kindlaks
1	metalltoru	sirgjooneline	–	paigaldatud	–
2	piirikivi			olemasolev	–
3	metalltoru	sirgjooneline	–	taastatud	–
16	veekogu telje punkt	veekogu telg	–	–	–
4	metalltoru	sirgjooneline	–	olemasolev	–
5	metalltoru	sirgjooneline	–	olemasolev	–
6	piirikivi	sirgjooneline	–	olemasolev	–
7	metalltoru	sirgjooneline	–	olemasolev	–
8	metalltoru	sirgjooneline	–	taastatud	–
9	metalltoru	sirgjooneline	–	paigaldatud	–
10	metalltoru	sirgjooneline	–	paigaldatud	–
11	metalltoru	sirgjooneline	–	paigaldatud	–
12	metalltoru	sirgjooneline	–	paigaldatud	–
13	metalltoru	sirgjooneline	–	paigaldatud	–

Piirikirjeldus: Lumelille

Piiripunkti nr	Piiripunkti vorm	Piiri kulgemise viis	Märkus	Paigalduse info	Piir tehakse kindlaks
15	piirikivi *	sirgjooneline	* maa all	olemasolev	–
1	metalltoru			paigaldatud	–
13	metalltoru	sirgjooneline	–	paigaldatud	–
12	metalltoru	sirgjooneline	–	paigaldatud	–
11	metalltoru	sirgjooneline	–	paigaldatud	–
10	metalltoru	sirgjooneline	–	paigaldatud	–
9	metalltoru	sirgjooneline	–	paigaldatud	–
8	metalltoru	sirgjooneline	–	taastatud	–
14	piirikivi	sirgjooneline	–	olemasolev	–

Asjaosaliste märkused ja taotlused

Punktidesse 1, 9, 10, 11, 12, 13 on paigaldatud uued metalltorust piirimärgid vastavalt jagamise asendiplaanile. Punktis 8 vana piirimärk on hävinud, punkt 8 on taastatud uue metalltorust piirimärgiga arvestates Lillemetsa katastriüksuse vastava punkti asukoha koordinaadiga.

Punktis 3 vana piirimärk on hävinud, punkt 3 on taastatud uue metalltorust piirimärgiga arvestates Orava katastriüksuse vastava punkti asukoha koordinaadiga.