


## Seletuskirja Lisa 1. Kaitsekategooriate põhjendused

### Rebala muinsuskaitseala hoonete kaitsekategooriate määramise aruanne



Koostajajad: Laura Ingerpuu ja Ly Renter

Muinsuskaitseamet 2023

## Sissejuhatus

Rebala muinsuskaitseala kaitsekorra koostamise üks eesmärkidest oli muinsuskaitsealal paiknevate hoonete jaotamine kaitsekategooriatesse vastavalt Kultuuriministri määrusele nr 23 [„Mälestise liikide ja muinsuskaitseala riikliku kaitse üldised kriteeriumid ning muinsuskaitsealal asuvate ehitiste väärtusklassid“](#). Käesolev aruanne on aluseks Rebala muinsuskaitseala kaitsekorra koostamisel ja kirjeldab kaitsekategooriate määramise protsessi ning kasutatud alusandmestikku.

Muinsuskaitseala hoonete inventeerimise viis läbi Harjumaa nõunik Ly Renter aastatel 2017-2020.

Inventeerimiste käigus koondati välitöödel ja arhiiviuuringutega kogutud andmed tabelisse, kus on toodud hoonete aadressid, lühikirjeldused ja ülevaated ajaloost. Inventeerimise käigus kogutud andmete põhjal koostasid Ly Renter, Anita Staub ja Laura Ingerpuu esialgsed kaitsekategooriate ettepanekud ja andsid väärtusklassi määramise põhjendused kultuuriväärtuslikele ehitistele (A- ja B-kaitsekategooria hoonetele/hooneosadele). C-kategooriasse määramist iga hoone puhul eraldi ei põhjendatud, kuna need ei kuulu muinsuskaitseala väärtusi silmas pidades väärtuslikku kihistusse ja nende ümberehitamisele või asendamisele ei tulene muinsuskaitse väärtustest tingitud kitsendusi, kui järgitakse sobivust ajaloolise keskkonnaga.

Hoonete kaitsekategooriate esialgsed ettepanekud vaadati üle Rebala muinsuskaitseala kaitsekorra koostamise töörühmas, kuhu kuulusid Laura Ingerpuu (Muinsuskaitseamet, ehituspärandi nõunik-analüütik), Anita Staub (Muinsuskaitseamet, ehituspärandi nõunik), Teet Sibrits (Jõelähtme Vallavalitsus, keskkonna ja kommunaalosakonna juhataja), Helen Sooväli-Sepping (Wiina talu pärandkultuuri ühing MTÜ), Tiia Välk (Vandjala külavanem, Jõelähtme vallavolikogu esindaja) ja Helena Kaldre (Muinsuskaitseamet, kaitsekorralduse spetsialist). Töörühma assisteeris Ly Renter (Muinsuskaitseamet, Harjumaa nõunik).

Kaitsekategooriate ettepanekute tabelit täiendati ja parandati vastavalt laekunud ettepanekutele kaitsekorra avatud menetluse käigus.

Kokkuvõtlik tabel hoonete kaitsekategooriatest ja põhjendustest on aruande lisa 1. Hoonete lühikirjeldused ja ajalooline ülevaade koos fotodega on sisestatud Kultuurimälestiste riiklikkusse registrisse.

### 1. Kaitsekategooriate määramise lähtekohad

Vastavalt Kultuuriministri määrusele „Mälestise liikide ja muinsuskaitseala riikliku kaitse üldised kriteeriumid ning muinsuskaitsealal asuvate ehitiste väärtusklassid“ jagunevad muinsuskaitsealal asuvad ehitised kolme väärtusklassi:

- 1) A-kaitsekategooria;
- 2) B-kaitsekategooria;
- 3) C-kaitsekategooria.

A-kaitsekategooriasse kuuluv ehitis on vastavalt määrusele:

- 1) muinsuskaitseala või selle arengut iseloomustav ja/või selle ehitustraditsiooni kujundanud ja/või silmapaistva mõjuga väga väärtuslik ehitis. Kaitsekategooria määramisel võib arvestada

arhitektuuriväärtust, linnaehituslikku mõju või kuulumist linnaehituslikku tervikusse, vanust, haruldust, tüüpilisust, autentsust ja sümboolset tähendust;

2) säilinud koos ehitusaegse ja põhimahus algupärase interjööri või hilisema arhitektuuriajalooliselt silmapaistva interjööri. Tööstushoone puhul on säilinud funktsioonile vastav algupärane sisseseade. Läbi uurimata, minimaalsete varasemate sekkumistega ning vähese olemasoleva teabega ajalooline ehitis, mille muude väärtuste kumulatiivsus võimaldab eeldada interjööri väärtuslikkust.

B-kaitsekategooriasse kuuluv ehitis on muinsuskaitseala iseloomustav ja/või selle ehitustraditsiooni kujundanud ja/või selle arengut mõjutanud ja/või silmapaistva mõjuga ehitis. Kaitsekategooria määramisel arvestatakse arhitektuuriväärtust, linnaehituslikku mõju, vanust, haruldust, tüüpilisust, autentsust ja sümboolset tähendust.

C-kaitsekategooriasse kuuluv ehitis on muinsuskaitsealal asuv ehitis, mis ei vasta käesoleva paragrahvi lõigetes 2 ja 3 kirjeldatud kriteeriumidele.

Paide muinsuskaitseala hooneid kaitsekategooriatesse jagades peeti silmas, et A- ja B-kaitsekategooriates oleks hooned, mis hoiavad muinsuskaitseala omapära ja väärtust ning mille puhul on oluline nende säilitamine ja ajaloolist substantsi austav restaureerimine.

A-kaitsekategooria hooneid eristab B-kaitsekategooriast ainult see, et A puhul on säilinud väärtuslikud interjöörid või sisekonstruktsioonid ning Muinsuskaitseameti loakohustus jääb kehtima ka siseruumides tööde tegemisel. B-kaitsekategooria hoonetel vabastatakse siseruumides ehitamine Muinsuskaitseameti loakohustusest: st siseruumides konserveerimis-, restaureerimis- ja ehitustöödel jäävad kehtima vaid ehitusseadustikust tulenevad nõuded.

C-kategooriasse määrati hooned, mis olulist muinsuskaitsealast väärtust ei oma ning mille autentsuse ja arhitektuurse ilme säilitamine muinsuskaitseala kontekstis ei ole tingimata vajalik, st neid saab lihtsamini ja üldjuhul suuremal määral ümber ehitada. C-kaitsekategooria hoonete puhul on plaanis uue kaitsekorruga loobuda muinsuskaitseameti tööde tegemise loa kohustusest ja muinsuskaitse eritingimuste andmisest, st hoone rekonstrueerimisel annab Muinsuskaitseamet oma kooskõlastuse ainult linnavalitsuse ehitusloa või -teatise menetluses.

## **2. Inventeerimise läbiviimise tööprotsess**

Rebala muinsuskaitseala hoonete inventeerimise viis läbi Muinsuskaitseameti Harjumaa nõunik Ly Renter.

Töö esimese etapina koostas Muinsuskaitseamet inventeerimise aluseks inventeerimistabeli külade kaupa, kuhu koondati andmeid hoonete kohta Maa-ameti registrist ja Ehitisregistrist. Esimeses etapis viis Ly Renter läbi arhiiviuuringud kasutades Riigi Statistika Keskbüroo Jõelähtme valla talundilehtede andmeid (ERA fond 1831) ja 1929. aasta andmeid hoonestuse kohta ning koostas iga hoonestatud kinnistu kohta inventeerimislehe.

Töö teine etapp hõlmas paikvaatlust kohapeal, mis tähendas hoonete ja kultuuriväärtuslike detailide samuti kogu kinnistu struktuuri pildistamist, kinnistu omanike intervjuerimist ja põhjalikumat hoone ja kinnistu ajaloo kirjapanemist (talude rajamise lugu, hoonete ehitus- ja ümberehitus aeg, kasutus, taluajaloo viljapuude- ja lillesordid). Paberikandjal inventeerimislehed asuvad Muinsuskaitseameti kontoris Pikk 2.

Kolmas etapp nägi ette hoonete fotode, kirjelduste, ajalooliste ülevaadete ning kaartide, esmaste kaitsekategooria ettepanekute kandmist Wordi-dokumendina vormistatud

inventeerimislehtedele. Seejärel sisestati fotod, kirjeldused ja ajaloolised ülevaated ka kultuurimälestiste registrisse Rebala muinsuskaitseala lehel olevatele krundipõhiste aadressidega alamlehtedele (nn jaotusobjektidele). Samuti lisati registris jaotusobjektidele krundi hoonestuse ajaloo seisukohast olulised krundiplaanid, muinsuskaitse eritingimused, ajaloolised projektid, vanad fotod ja muud hoonete ajaloo seisukohast olulise materjalid.

Kõiki inventeerija poolt tehtud hoonete kaitsekategooriate esmaseid ettepanekuid arutas Rebala muinsuskaitseala kaitsekorra koostamise töörühm.

### **3. Inventeerimistulemused – hoonetele määratud kaitsekategooriad**

1) A-kaitsekategooriat Rebala muinsuskaitseala ühelegi hoonetele ei määratud.

2) B-kaitsekategooriasse tehti ettepanek määrata 265 hoonet või hooneosa, milleks peamiselt olid paekivist endised talu abihooned ja elamud ning Eesti Vabariigi ajal ehitatud puidust elumajad. B-kaitsekategooria hoone on pigem miljööväärtuslik hoone, mis on muinsuskaitsealal oluline oma mahu ja ajaloolise välisilme poolest. B-kaitsekategooria ettepanek tehti ka mõnede uuemate (II maailmasõja-järgsete) paekivist hoonete kohta, mis kannavad muinsuskaitseala väärtusi.

3) C-kaitsekategooriasse tehti ettepanek määrata 781 hoonet või hooneosa, millest enamus on pärast II maailmasõda ehitatud hooneid, samuti vähemväärtuslikud abihooned ning mõned tundmatuseni moonutatud või vähese taastamispotentsiaaliga vanemad hooned. Hinnang „C“ ei tähenda lammutusluba, kuid need hooned ei ole kihistus, mille kaitseks muinsuskaitseala on moodustatud. Muinsuskaitse seisukohast ei ole nende võimalikult autentsel kujul säilitamine eesmärgiks, küll aga tuleb ümberehitamisel järgida sobivust ajaloolisesse keskkonda.

Lisaks leidub Rebala muinsuskaitsealal mitmeid paekividest hoonete varemeks muutunud hooneid, millest on säilinud vaid üksikud müürijupid või välisseinad. Sellistele hoonetele otsustati kaitsekategooriat mitte määrata ning neid käsitletakse kultuuriväärtuslike objektidena, mille puhul on oluline ehitusmaterjali taaskasutamine, kuid nende asemele võib kavandada täiesti uued ehitised lähtudes kaitsekorras sõnastatud nõuetest.

Senise põhimääruse järgi olid kõik Rebala muinsuskaitsealal olevad hooned käsitletavad sisuliselt A-kaitsekategooria hoonetena, st muinsuskaitseameti luba oli tarvis töödeks nii eksterjööris kui interjööris. Võrreldes seni kehtinud põhimäärusega leevendatakse piiranguid kõikide seni muinsuskaitseala hoonete puhul. Enamiku hoonete kohta tehti ettepanek määrata neile C-kaitsekategooria ja vaid umbes 25% kogu muinsuskaitseala hoonetest (1144-st muinsuskaitseala hoonest) määrati B-kaitsekategooriasse.

## Lisa 1. Kaitsekategooriate tabel

### SAHA küla

ETAK- kood	aadress	taluniimi	kaitsekategooria	kaitsekategooria põhjendus
41406	11302 Lagedi-Kostivere tee L1		Hoonet ei ole	
6207903	Hansu	Hansu	C	
42366	Hansu	Hansu	C	
38359	Hansu	Hansu	C	
42367	Hansu	Hansu	C	
6637645	Hansu	Hansu	C	
5336349	Hindreku tee 1		C	
6637760	Hindreku tee 10		C	
5336344	Hindreku tee 10		C	
6504787	Hindreku tee 2		C	
6637759	Hindreku tee 2		C	
5336347	Hindreku tee 2		C	
8612357	Hindreku tee 3		C	
5339660	Hindreku tee 4		C	
5339657	Hindreku tee 5		C	
5339659	Hindreku tee 6		C	
6504786	Hindreku tee 7		C	
5336345	Hindreku tee 8		C	
6637778	Jaagu	Jaagu	Ei määra kaitsekategooriat	
43570	Jaagu	Jaagu	B paekivi osa, C puidust hilisem osa	Talukompleksi kuulunud abihoone, mis on ehitatud 20. sajandi I poolel ning peegeldab piirkonnale iseloomulikke ehitustraditsioone ja ehitusmaterjalide kasutust. Hoonel on säilinud algupärased paekivist seinad.
41998	Jaagu	Jaagu	C	
41999	Jaagu	Jaagu	C	
41155	Jaagu	Jaagu	B	Talukompleksi kuulunud abihoone, mis on ehitatud 20. sajandi I poolel ning peegeldab piirkonnale iseloomulikke ehitustraditsioone ja ehitusmaterjalide kasutust, kus on kombineeritud paekivi ja puit. Hoonel on säilinud algupärane maht.
6640361	Kabelimäe gaasikraanisõlm		C	

38310	Kapeti	Kapeti	C	
5334458	Kapeti	Kapeti	C	
38504	Kapeti	Kapeti	C	
7539552	Künnapuu	Künnapuu	C	
7539551	Künnapuu	Künnapuu	C	
5333194	Laurimäe tee 10	Kärsa	C	
44041	Laurimäe tee 10	Kärsa	C	
5333193	Laurimäe tee 10	Kärsa	C	
X	Laurimäe tee 10	Kärsa	B	Talukompleksi kuulunud abihoone, mis on ehitatud 20. sajandi I poolel ning peegeldab piirkonnale iseloomulikke ehitustraditsioone ja paekivi kasutust. Hoonel on säilinud algupärane maht koos paekivimüüridega.
7518856	Laurimäe tee 11	Kase	C	
43589	Laurimäe tee 2 // 4	Nõu	B	Talukompleksi kuulunud abihoone, mis on ehitatud 20. sajandi I poolel ning peegeldab piirkonnale iseloomulikke ehitustraditsioone ja ehitusmaterjalide kasutust, kus on kombineeritud paekivi ja puit. Hoonel on säilinud algupärased avatäited.
X	Laurimäe tee 2 // 4	Nõu	B	Talukompleksi kuulunud kelder, mis on ehitatud 20. sajandi I poolel ning peegeldab piirkonnale iseloomulikke ehitustraditsioone ja paekivi kasutust.
5333191	Laurimäe tee 2 // 4	Nõu	C	
5333188	Laurimäe tee 2 // 4	Nõu	C	
5333186	Laurimäe tee 2 // 4	Nõu	C	
40769	Laurimäe tee 2 // 4	Nõu	Ei määra kaitsekategooriat	
5333190	Laurimäe tee 2 // 4	Nõu	Ei määra kaitsekategooriat	
5333187	Laurimäe tee 2 // 4	Nõu	C	
40546	Laurimäe tee 6	Lauri	C	
39286	Laurimäe tee 6	Lauri	C	

7113839	Laurimäe tee 6	Lauri	B	Talukompleksi kuulunud kelder, mis on ehitatud 20. sajandi I poolel ning peegeldab piirkonnale iseloomulikke ehitustraditsioone ja paekivi kasutust. Hoonel on säilinud algupärased võlvlaed.
5333194	Laurimäe tee 8	Mäeotsa	C	
5333192	Laurimäe tee 8	Mäeotsa	C	
7113847	Laurimäe tee 8	Mäeotsa	C	
39290	Laurimäe tee 9		B	Talukompleksi kuulunud abihoone, mis peegeldab piirkonnale iseloomulikke ehitustraditsioone ja ehitusmaterjalide kasutust, kus on kombineeritud paekivi ja puit. Hoonel on säilinud algupärane maht.
39416	Liipa	Liipa	C	
5334288	Liipa	Liipa	C	
39419	Liipa	Liipa	C	
41737	Liipa	Liipa	C	
5333122	Liipa	Liipa	C	
5336683	Nuhja	Nuhja	Ei määra kaitsekategooriat	
X	Nuhja	Nuhja	B	Talukompleksi kuulunud kelder, mis on ehitatud 20. sajandi I poolel ning peegeldab piirkonnale iseloomulikke ehitustraditsioone ja paekivi kasutust. Hoonel on säilinud algupärased võlvlaed.
7113850	Nuhja	Nuhja	C	
42000	Nuhja	Nuhja	C	
7113851	Nuhja	Nuhja	C	
X	Nuhja	Nuhja	B	Talukompleksi kuulunud piimajahutamise hoone, mis on ehitatud 20. sajandi I poolel ning peegeldab piirkonnale iseloomulikke ehitustraditsioone ja paekivi kasutust. Hoonel on säilinud algupärane maht ja paekivimüürid.
7113852	Nuhja	Nuhja	C	

38325	Nuhja	Nuhja	B	Talukompleksi kuulunud abihoone, mis on ehitatud 20. sajandi I poolel ning peegeldab piirkonnale iseloomulikke ehitustraditsioone jaehitusmaterjalide kasutust, kus on kombineeritud paekivi ja puit.
38327	Nuhja	Nuhja	C	
5332864	Nuhja	Nuhja	C	
42565	Nurme	Nurme	C	
43570	Nurme	Nurme	B	Talukompleksi kuulunud abihoone, mis peegeldab piirkonnale iseloomulikke ehitustraditsioone ja ehitusmaterjalide kasutust, kus on kombineeritud paekivi ja puit.
7113853	Nurme	Nurme	C	
41155	Nurme	Nurme	B	Talukompleksi kuulunud abihoone, mis peegeldab piirkonnale iseloomulikke ehitustraditsioone ja ehitusmaterjalide kasutust, kus on kombineeritud paekivi ja puit. Hoonel on säilinud algupärane maht.
39870	Nurme	Nurme	C	
6640380	Raja	Raja	C	
7113979	Raja	Raja	C	
43468	Raja	Raja	B	Talukompleksi kuulunud eluhoone, mis on ehitatud 20. sajandi I poolel ning peegeldab piirkonnale iseloomulikke ehitustraditsioone ja ehitusmaterjalide kasutust, kus on kombineeritud pae- ja maakivi ning puit. Hoonel on säilinud algupärane maht ja fassaadilahendus.
43467	Raja	Raja	C	
38358	Raja	Raja	C	
5334459	Raja	Raja	C	
5333491	Saage tee 1		B	Talukompleksi kuulunud abihoone, mis on ehitatud 20. sajandi I poolel ning peegeldab piirkonnale iseloomulikke ehitustraditsioone ja ehitusmaterjalide kasutust, kus on kombineeritud paekivi ja puit.



520063	Saage tee 1		B	Talukompleksi kuulunud abihoone, mis on ehitatud 20. sajandi I poolel ning peegeldab piirkonnale iseloomulikke ehitustraditsioone ja ehitusmaterjalide kasutust, kus on kombineeritud paekivi ja puit.
5338485	Saage tee 1		B	Talukompleksi kuulunud eluhoone, mis on ehitatud 20. sajandi I poolel ning peegeldab piirkonnale iseloomulikke ehitustraditsioone ja ehitusmaterjalide kasutust, kus on kombineeritud paekivi ja puit.
516827	Saage tee 1		B	Talukompleksi kuulunud eluhoone, mis on ehitatud 20. sajandi I poolel ning peegeldab piirkonnale iseloomulikke ehitustraditsioone ja ehitusmaterjalide kasutust, kus on kombineeritud paekivi ja puit.
X	Saage tee 1		B	Talukompleksi kuulunud kelder, mis on ehitatud 20. sajandi I poolel ning peegeldab piirkonnale iseloomulikke ehitustraditsioone ja paekivi kasutust.
516826	Saage tee 1		C	
5333486	Saage tee 11		C	
42413	Saage tee 11		C	
5333490	Saage tee 11		C	
5341994	Saage tee 11		C	
42411	Saage tee 11		C	
44040	Saage tee 11		C	
6099556	Saage tee 15		C	
7230144	Saage tee 15		C	
7518862	Saage tee 15		C	
7518863	Saage tee 15		C	
5336181	Saage tee 17		C	
7113864	Saage tee 17		C	
7518861	Saage tee 19		C	
5336180	Saage tee 19		C	
5342055	Saage tee 21		C	
39448	Saage tee 3		C	
5338486	Saage tee 3		C	
6637633	Saage tee 3		C	
6637632	Saage tee 3		Hoonet ei ole	
6637635	Saage tee 3		C	

6637627	Saage tee 3		C	
39447	Saage tee 5	Mardi	C	
41406	Saage tee 5	Mardi	B	Talukompleksi kuulunud abihoone, mis on ehitatud 19. sajandi lõpul või 20. sajandi alguses ning peegeldab piirkonnale iseloomulikke ehitustraditsioone ja paekivi kasutust.
X	Saage tee 5	Mardi	B	Talukompleksi kuulunud kelder, mis on ehitatud 20. sajandi I poolel ning peegeldab piirkonnale iseloomulikke ehitustraditsioone ja paekivi kasutust.
X	Saage tee 5	Mardi	B	Talukompleksi kuulunud abihoone, mis on ehitatud 20. sajandi I poolel ning peegeldab piirkonnale iseloomulikke ehitustraditsioone ja paekivi kasutust. Hoonel on säilinud algupärane maht.
39449	Saage tee 5	Mardi	C	
5333487	Saage tee 7	Jürihansu	C	
38876	Saage tee 7	Jürihansu	C	
38875	Saage tee 7	Jürihansu	C	
42412	Saage tee 7	Jürihansu	B	Talukompleksi kuulunud abihoone, mis on ehitatud 20. sajandi I poolel ning peegeldab piirkonnale iseloomulikke ehitustraditsioone ja ehitusmaterjalide kasutust, kus on kombineeritud paekivi ja puit. Hoonel on säilinud algupärane maht.
5333489	Saage tee 9		C	
38874	Saage tee 9		C	
5333488	Saage tee 9		C	
6102463	Saare	Saare	C	
5342165	Saare	Saare	C	
41968	Saare	Saare	C	
38486	Saare	Saare	C	
6637664	Saare	Saare	C	
434738	Saha kalmistu		Mälestis (reg nr 2747)	
8150151	Uuevälja 1	Uuevälja	C	

41410	Uuevälja	Uuevälja	B	Talukompleksi kuulunud abihoone, mis on ehitatud 20. sajandi I poolel ning peegeldab piirkonnale iseloomulikke ehitustraditsioone ja ehitusmaterjalide kasutust, kus on kombineeritud pae- ja maakivi ning puit. Hoonel on säilinud algupärane maht.
6637743	Uuevälja	Uuevälja	C	
7113865	Uuevälja	Uuevälja	C	
41409	Uuevälja	Uuevälja	B	Talukompleksi kuulunud abihoone, mis on ehitatud 20. sajandi I poolel ning peegeldab piirkonnale iseloomulikke ehitustraditsioone ja ehitusmaterjalide kasutust, kus on kombineeritud pae- ja maakivi ning puit. Hoonel on säilinud algupärane maht.
43469	Uuevälja	Uuevälja	C	
5339658	Valgesoo tee 3		C	
39285	Valgesoo tee 8	Lepiku	B	Talukompleksi kuulunud abihoone, mis on ehitatud 20. sajandi I poolel ning peegeldab piirkonnale iseloomulikke ehitustraditsioone ja ehitusmaterjalide kasutust, kus on kombineeritud paekivi ja puit.
6637768	Valgesoo tee 8	Lepiku	C	-
40768	Valgesoo tee 8	Lepiku	B (ainult paekivist osa) C (puidust osa)	Talukompleksi kuulunud abihoone, mis on ehitatud 20. sajandi I poolel ning peegeldab piirkonnale iseloomulikke ehitustraditsioone ja ehitusmaterjalide kasutust, kus on kombineeritud paekivi ja puit.
39289	Valgesoo tee 8	Lepiku	C	-
7113909	Vambola	Vambola	C	
6637726	Vambola	Vambola	C	
39417	Vambola	Vambola	C	
39261	Vambola	Vambola	B	Saha mõisakompleksi kuulunud abihoone, mis on ehitatud 19. sajandil ning peegeldab piirkonnale iseloomulikke ehitustraditsioone ja paekivi kasutust. Hoonel on säilinud algupärane maht ja katusekuju.
42364	Vanaraja	Vanaraja	C	

41156	Vanaraja	Vanaraja	C	
38505	Välja	Välja	B	Talukompleksi kuulunud abihoone, mis on ehitatud 19. sajandi lõpus ning peegeldab piirkonnale iseloomulikke ehitustraditsioone ja ehitusmaterjalide kasutust, kus on kombineeritud paekivi ja puit. Hoonel on säilinud algupärane kelpkatus.
5336343	Välja	Välja	C	
6637730	Väljanurme	Väljanurme	C	
42005	Väljanurme	Väljanurme	C	

## MAARDU küla

ETAK-kood	aadress	taluniimi	kaitsekategooria	kaitsekategooria põhjendus
514339	Biotiigi		C	
5333110	Kaunissaare	Kaunissaare	C	
5333111	Kaunissaare	Kaunissaare	C	
43559	Kaunissaare	Kaunissaare	C	
5333109	Kaunissaare	Kaunissaare	Ei määra kaitsekategooriat	
5340700	Keskvälja		C	
5339165	Kopli	Kopli	C	
38689	Kopli	Kopli	C	
40775	Kopli	Kopli	C	
5333108	Lehtsaare		C	
6636081	Lehtsaare		C	
5333106	Lehtsaare		Ei määra kaitsekategooriat	
5333112	Lehtvälja		C	

515171	Lille		B	Talukompleksi kuulunud abihoone, mis on ehitatud 20. sajandi I poolel ning peegeldab piirkonnale iseloomulikke ehitustraditsioone ja ehitusmaterjalide kasutust, kus on kombineeritud pae- ja maakivi ning puit.
5340041	Lille		C	
X	Lille		B	Talukompleksi kuulunud kelder, mis peegeldab piirkonnale iseloomulikke ehitustraditsioone ja paekivi kasutust.
437772	Lille		C	
515172	Lille		C	
5335517	Lillemetsa	Lillemetsa	C	
39792	Lillemetsa	Lillemetsa	C	
X	Lillemetsa	Lillemetsa	B	Talukompleksi kuulunud kelder, mis on ehitatud 20. sajandi I poolel ning peegeldab piirkonnale iseloomulikke ehitustraditsioone ja paekivi kasutust.
39238	Lillemetsa	Lillemetsa	C	
39793	Lillemetsa	Lillemetsa	C	
39237	Maardu gaasireguleeripunkt		C	
7778019	Mõisa tee 1	Metsanurga	C	
6637940	Mõisa tee 1	Metsanurga	C	
40771	Mõisa tee 1	Metsanurga	C	
6637939	Mõisa tee 1	Metsanurga	C	
6640382	Mõisa tee 11		Ei määra kaitsekategooriat	
41149	Mõisa tee 11		C	
38328	Mõisa tee 12		C	
6637957	Mõisa tee 12a		C	
5336677	Mõisa tee 13		Ei määra kaitsekategooriat	
7113989	Mõisa tee 15		C	
41749	Mõisa tee 15		Ei määra kaitsekategooriat	
7026256	Mõisa tee 15		Ei määra kaitsekategooriat	
41750	Mõisa tee 15		C	
41751	Mõisa tee 15		C	

7026257	Mõisa tee 15		B	Kunagise mõisakompleksi viinavabrik, mis on ehitatud 19. sajandi lõpus ja peegeldab piirkonnale iseloomulikke ehitustradistioone ja ehitusmaterjalide kasutust, kus on kombineeritud paekivi ja puit. Hoonel on säilinud algupäraseid paekiviseinad.
41161	Mõisa tee 19		C	
39288	Mõisa tee 2 // 4		C	
5336679	Mõisa tee 2 // 4		C	
6637951	Mõisa tee 2 // 4		C	
39051	Mõisa tee 2 // 4		C	
39287	Mõisa tee 2 // 4		C	
41732	Mõisa tee 2 // 4		C	
41150	Mõisa tee 20		Mälestis, reg.nr 2743	
7113981	Mõisa tee 21		C	
38318	Mõisa tee 21		C	
40940	Mõisa tee 21		C	
42906	Mõisa tee 22	Sõnajala	C	
6637966	Mõisa tee 22	Sõnajala	C	
740197	Mõisa tee 24		Mälestis, reg.nr 2744	
6501169	Mõisa tee 26		C	
38307	Mõisa tee 26		C	
38658	Mõisa tee 28		C	
40184	Mõisa tee 31		C	
39473	Mõisa tee 31		C	
39471	Mõisa tee 31		C	
521965	Mõisa tee 7		Mälestis, reg.nr 2740	
7113991	Mõisa tee 7		Mälestis, reg. nr 2746	
438566	Mõisa tee 7		Mälestis, reg. nr 2745	
521964	Mõisa tee 7		C	
425340	Mõisa tee 7		C	
38465	Reinu		C	

38463	Reinu		B	Talukompleksi kuulunud abihoone, mis on ehitatud 20. sajandi I poolel ning peegeldab piirkonnale iseloomulikke ehitustraditsioone ja ehitusmaterjalide kasutust, kus on kombineeritud maa- ja paekivi ning puit. Hoonel on säilinud algupärased maakivist seinad ja maht.
6636036	Reinu		C	
8349077	Reinu		C	
38464	Reinu		B	Talukompleksi kuulunud abihoone, mis on ehitatud 20. sajandi I poolel ning peegeldab piirkonnale iseloomulikke ehitustraditsioone ja paekivi kasutust.
7113289	Reinu		C	
38462	Reinu		C	
6098913	Ritsu		B	Piimajahutamise hoone, mis on ehitatud 20. sajandi I poolel ning peegeldab piirkonnale iseloomulikke ehitustraditsioone ja paekivi kasutust. Hoonel on säilinud paekiviseinad.
5336765	Tamme		C	
5333175	Tamme		C	
5339165	Uustalu		C	
8691647	Uustalu		C	
8349531	Uustalu		C	
38688	Uustalu		C	
5342054	Veski põik 1		C	
5335881	Veski põik 10		C	
5343120	Veski põik 10		C	
41145	Veski põik 10		C	
8349567	Veski põik 10		C	
41147	Veski põik 10		C	
5336083	Veski põik 11		C	
5339166	Veski põik 11		C	
6640436	Veski põik 2		C	
42002	Veski põik 21 // Mäe	Mäe	C	
41997	Veski põik 21 // Mäe	Mäe	B	Talukompleksi kuulunud kelder, mis on ehitatud 20. sajandi I poolel ning peegeldab piirkonnale iseloomulikke ehitustraditsioone ja paekivi kasutust.

41153	Veski põik 21 // Mäe	Mäe	B	Talukompleksi kuulunud abihoone, mis on ehitatud 20. sajandi I poolel ning peegeldab piirkonnale iseloomulikke ehitustraditsioone ja ehitusmaterjalide kasutust, kus on kombineeritud paekivi ja puit.
6638668	Veski põik 21 // Mäe	Mäe	C	
5336086	Veski põik 3		C	
40767	Veski põik 3		C	
40770	Veski põik 3		C	
6638709	Veski põik 5		C	
5336085	Veski põik 5		C	
6638718	Veski põik 6/ Kivinuka 9/10	Soo	C	
5336091	Veski põik 6/ Kivinuka 9/10	Soo	C	
43384	Veski põik 6/ Kivinuka 9/10	Soo	C	
6638716	Veski põik 6/ Kivinuka 9/10	Soo	C	
5335883	Veski põik 6/ Kivinuka 9/10	Soo	C	
6638707	Veski põik 7		C	
5336084	Veski põik 7		C	
7114131	Veski põik 7		C	
5336089	Veski põik 8		C	
5336087	Veski põik 8		C	
5336090	Veski põik 8		C	
5336088	Veski põik 8		C	
7114129	Veski põik 9		C	
5336082	Veski põik 9		C	
521963	Veski tee 10		Hoonet ei ole	
7114112	Veski tee 13	Metstaki	B	Talukompleksi kuulunud abihoone, mis on ehitatud 20. sajandi I poolel ning peegeldab piirkonnale iseloomulikke ehitustraditsioone ja paekivi kasutust.
39839	Veski tee 13	Metstaki	C	
42905	Veski tee 13	Metstaki	B	Talukompleksi kuulunud eluhoone, mis on ehitatud 20. sajandi I poolel ning peegeldab piirkonnale iseloomulikke ehitustraditsioone ja ehitusmaterjalide kasutust. Hoonel on säilinud algupärane väliskuju ja fassaadilahendus.
7773174	Veski tee 15		C	



6099537	Veski tee 15		C	
41152	Veski tee 18	Pohla	C	
8349591	Veski tee 18	Pohla	C	
8349590	Veski tee 18	Pohla	C	
42566	Veski tee 18	Pohla	Ei määra kaitsekategooriat	
6638666	Veski tee 18	Pohla	C	
41154	Veski tee 18	Pohla	C	
6504792	Veski tee 19		C	
445870	Veski tee 2	Jalaka	C	
7538282	Veski tee 2	Jalaka	B	Talukompleksi kuulunud kelder, mis on ehitatud 20. sajandi I poolel ning peegeldab piirkonnale iseloomulikke ehitustraditsioone ja paekivi kasutust.
7114104	Veski tee 21		C	
7114102	Veski tee 21		C	
7114103	Veski tee 21		C	
7773177	Veski tee 21		C	
5335847	Veski tee 25	Veski	Ei määra kaitsekategooriat	
5341510	Veski tee 25	Veski	B	Maardu mõisa kompleksi kuulunud ja 19. sajandi II poolel ehitatud veski, mis peegeldab piirkonnale iseloomulikku paekivi kasutust. Ehitisel on säilinud algupärased paekiviseinad.
5335846	Veski tee 25	Veski	C	
5335848	Veski tee 25	Veski	B	Talukompleksi kuulunud abihoone, mis on ehitatud 20. sajandi I poolel ning peegeldab piirkonnale iseloomulikke ehitustraditsioone ja paekivi kasutust. Hoonel on säilinud algupärased paekiviseinad.
39472	Veski tee 25	Veski	C	
5335844	Veski tee 27		C	
5335849	Veski tee 27		C	
524435	Veski tee 27		Hoonet ei ole	
41747	Veski tee 3		Ei määra kaitsekategooriat	
38306	Veski tee 3		Ei määra kaitsekategooriat	
5336680	Veski tee 3		Ei määra kaitsekategooriat	
5336681	Veski tee 3		Hoonet ei ole	
7114067	Veski tee 3		Hoonet ei ole	

438567	Veski põik 10	Väljamäe	B	Talukompleksi kuulunud abihoone, mis on ehitatud 20. sajandi I poolel ning peegeldab piirkonnale iseloomulikke ehitustraditsioone ja paekivi kasutust. Hoone on säilinud algpärases mahus.
5335882	Veski põik 10	Väljamäe	C	

## KOILA küla

ETAK-kood	aadress	talu nimi	kaitsekategooria	kaitsekategooria põhjendus
567617	Annika		C	
5338696	Annika		C	
568606	Annika		C	
572093	Helena		Ei määra kaitsekategooriat, vare	
6626236	Helena		Ei määra kaitsekategooriat, vare	
7164321	Helena		C	
7164322	Helena		Ei määra kaitsekategooriat, vundament	
551382	Koila		Ei määra kaitsekategooriat, vare	
550995	Koila		Ei määra kaitsekategooriat, vare	
550992	Küti		B	Talukompleksi kuulunud abihoone, mis on ehitatud 20. sajandi I poolel ning peegeldab piirkonnale iseloomulikke ehitustraditsioone ja paekivi kasutust.
550990	Küti		Ei määra kaitsekategooriat	
550995	Küti		B	Talukompleksi kuulunud abihoone, mis on ehitatud 20. sajandi alguses ning peegeldab piirkonnale iseloomulikke ehitustraditsioone ja ehitusmaterjalide kasutust, kus on kombineeritud paekivi ja puit.

X	Küti		B	Talukompleksi kuulunud abihoone, mis on ehitatud 20. sajandi I poolel ning peegeldab piirkonnale iseloomulikke ehitustraditsioone ja ehitusmaterjalide kasutust, kus on kombineeritud paekivi ja puit.
X	Küti		B	Talukompleksi kuulunud kelder, mis on ehitatud 20. sajandi I poolel ning peegeldab piirkonnale iseloomulikke ehitustraditsioone ja paekivi kasutust. Hoonel on säilinud võlvlaed.
550988	Küti		C	
550985	Küti		C	
572093	Lauri		C	
571866	Lauri		C	
561897	Toominga		C	

## JÕELÄHTME küla

ETAK- kood	aadress	taluniimi	kaitsekategooria	kaitsekategooria põhjendus
6122022	11260 Jõelähtme-Kemba tee		Hoonet ei ole	
564688	11260 Jõelähtme-Kemba tee		Hoonet ei ole	
567357	Allika		C	
567356	Allika		C	
5336016	Allika		B	Talukompleksi kuulunud kelder, mis on ehitatud 20. sajandi I poolel ning peegeldab piirkonnale iseloomulikke ehitustraditsioone ja paekivi kasutust.
564461	Eskojoõe		C	
563156	Eskojoõe		C	
566137	Eskojoõe		C	
564463	Eskojoõe		C	
567360	Harju		C	
6626110	Harju		C	
567359	Harju		C	
6626112	Harju		C	
554005	Jõepää		B	Endise Jõelähtme mõisakompleksi härrastemaja, mis peegeldab 19. sajandile iseloomulikke ehitusvõtteid ja arhitektuuri. Hoone on säilinud ajaloolises mahus ja ilmel.
548430	Jõepää		C	

554006	Jõepää		C	
604013	Jõeste		C	
593544	Jõeste		B	Talukompleksi kuulunud abihoone, mis on ehitatud 20. sajandi I poolel ning peegeldab piirkonnale iseloomulikke ehitustraditsioone ja ehitusmaterjalide kasutust, kus on kombineeritud paekivi ja puit.
563964	Kassiallika/Talismaa		C	
568033	Kassiallika/Talismaa		B	Talukompleksi kuulunud abihoone, mis on ehitatud 20. sajandi I poolel ning peegeldab piirkonnale iseloomulikke ehitustraditsioone ja paekivi kasutust.
5332504	Kassiallika/Talismaa		B	Talukompleksi kuulunud abihoone, mis on ehitatud 20. sajandi I poolel ning peegeldab piirkonnale iseloomulikke ehitustraditsioone ja paekivi kasutust.
566917	Kihu		C	
5339161	Kihu		C	
567609	Kihu		B	Talukompleksi kuulunud abihoone, mis on ehitatud 20. sajandi I poolel ning peegeldab piirkonnale iseloomulikke ehitustraditsioone ja ehitusmaterjalide kasutust, kus on kombineeritud paekivi ja puit.
568726	Kihu		B	Talukompleksi kuulunud abihoone, mis on ehitatud 20. sajandi I poolel ning peegeldab piirkonnale iseloomulikke ehitustraditsioone ja paekivi kui alal levinud ehitusmaterjali kasutust.
561892	Kihu		B	Talukompleksi kuulunud abihoone, mis on ehitatud 20. sajandi I poolel ning peegeldab piirkonnale iseloomulikke ehitustraditsioone ja ehitusmaterjalide kasutust, kus on kombineeritud paekivi ja puit.
X	Kihu		B	Talukompleksi kuulunud kelder, mis on ehitatud 20. sajandi I poolel ning peegeldab piirkonnale iseloomulikke ehitustraditsioone ja paekivi kasutust.
566771	Kihu		Ei määra kaitsekategooriat	
7113396	Kihu		C	

567147	Kiriku tee 10		B	Talukompleksi kuulunud eluhoone, mis on ehitatud 20. sajandi I poolel ning peegeldab piirkonnale iseloomulikke ehitustraditsioone ja paekivi kasutust.
6626087	Kiriku tee 11		C	
570287	Kiriku tee 11		C	
567146	Kiriku tee 12		C	
569846	Kiriku tee 12		C	
570286	Kiriku tee 12		C	
572636	Kiriku tee 12		Mälestis (reg nr 2716)	
572639	Kiriku tee 12		Ei määra kaitsekategoriat	
5334961	Kiriku tee 12		B	Endise kirikumõisa kompleksi kuulunud abihoone, mis peegeldab 19. sajandile iseloomulikke ehitusvõtteid ja ehitusmaterjalide kasutus, kus on kombineeritud paekivi ja puit.
571886	Kiriku tee 12		B	Endise kirikumõisa kompleksi kuulunud abihoone, mis peegeldab 19. sajandile iseloomulikke ehitusvõtteid ja ehitusmaterjalide kasutus, kus on kombineeritud paekivi ja puit.
571889	Kiriku tee 12		Mälestis (reg nr 2719)	
X	Kiriku tee 12		B	Endise kirikumõisa kompleksi kuulunud kelder, mis peegeldab 19. sajandile iseloomulikke ehitusvõtteid ja paekivi kasutust.
X	Kiriku tee 12		Ei määra kaitsekategoriat	
X	Kiriku tee 12		Ei määra kaitsekategoriat	
568617	Kiriku tee 12		B	Endise kirikumõisa kompleksi kuulunud leeri-koolimaja, mis peegeldab 19. sajandile iseloomulikke ehitusvõtteid ja ehitusmaterjalide kasutust. Hoonele on lisatud 1960. aastatel juurdeehitus.
572635	Kiriku tee 12		B	Endise kirikumõisa kompleksi kuulunud pastoraat, mis peegeldab 19. sajandile iseloomulikke ehitusvõtteid ja ehitusmaterjalide kasutust.

548477	Kiriku tee 14		B	Endise kirikumõisa kompleksi kuulunud abihoone, mis on ehitatud 19. sajandi II poolel ning peegeldab piirkonnale iseloomulikke ehitustraditsioone ja ehitusmaterjalide kasutust, kus on kombineeritud paekivi ja puit. Hoone on osaliselt varemetes.
549680	Kiriku tee 14		B	Endise kirikumõisa kompleksi kuulunud abihoone, mis on ehitatud 19. sajandi II poolel ning peegeldab piirkonnale iseloomulikke ehitustraditsioone ja ehitusmaterjalide kasutust, kus on kombineeritud paekivi ja puit. Hoone on osaliselt varemetes.
568306	Kiriku tee 16		C	
6500057	Kiriku tee 18		C	
570283	Kiriku tee 3		C	
567143	Kiriku tee 3		C	
570284	Kiriku tee 5		C	
567143	Kiriku tee 5		Hoonet ei ole	
6584366	Kiriku tee 5		C	
563298	Kiriku tee 7		B	Nõukogudeaegne tööstushoone, mis peegeldab piirkonnale iseloomulikke ehitustraditsioone ja ehitusmaterjalide kasutust, kus on kombineeritud paekivi ja puit.
572640	Kiriku tee 9		C	
6122027	Kiriku tee 9		C	
5334959	Kiriku tee 9		C	
741627	Kiriku tee 9		C	
566767	Kivisilla tee 1		C	
7113419	Kivisilla tee 1		C	
564336	Kivisilla tee 11		Ei määra kategooriat	
570834	Kivisilla tee 2		B	Jõelähtme rahvamaja kõrvalhoone, mis on ehitatud 20. sajandi I poolel ning peegeldab piirkonnale iseloomulikke ehitustraditsioone ja ehitusmaterjalide kasutust, kus on kombineeritud paekivi ja puit.
570938	Kivisilla tee 2		C	
564689	Kivisilla tee 4		C	
564688	Kivisilla tee 4		C	
571620	Kivisilla tee 5		C	
566147	Kivisilla tee 5		C	

572083	Kivisilla tee 5		B	Talukompleksi kuulunud abihoone, mis on ehitatud 20. sajandi I poolel ning peegeldab piirkonnale iseloomulikke ehitustraditsioone ja ehitusmaterjalide kasutust, kus on kombineeritud paekivi ning puit.
7113411	Kivisilla tee 5		Hoonet ei ole	
562556	Kivisilla tee 7		B	Talukompleksi kuulunud abihoone, mis on ehitatud 19. sajandi II poolel ning peegeldab piirkonnale iseloomulikke ehitustraditsioone ja ehitusmaterjalide kasutust, kus on kombineeritud paekivi ning puit.
566147	Kivisilla tee 7		C	
562557	Kivisilla tee 7		B	Talukompleksi kuulunud eluhoone, mis on ehitatud 20. sajandi I poolel ning peegeldab piirkonnale iseloomulikke ehitustraditsioone ja paekivi kasutust.
564658	Kivisilla tee 9		C	
6111629	Kivisilla tee 9		C	
5335951	Kivisilla tee 9		C	
X	Kivisilla tee 9		B	Talukompleksi kuulunud kelder, mis on ehitatud 20. sajandi I poolel ning peegeldab piirkonnale iseloomulikke ehitustraditsioone ja paekivi kasutust.
570944	Kivisilla tee 9		C	
564037	Kivisilla tee 9		B	Talukompleksi kuulunud abihoone, mis on ehitatud 20. sajandi I poolel ning peegeldab piirkonnale iseloomulikke ehitustraditsioone ja ehitusmaterjalide kasutust, kus on kombineeritud paekivi ning puit.
571883	Kukeharja		Ei määra kaitsekategooriat	
604503	Kungla		B	Talukompleksi kuulunud abihoone, mis peegeldab piirkonnale iseloomulikke ehitustraditsioone ja ehitusmaterjalide kasutust. Hoonest on säilinud paekivimüürid.

592977	Kungla		B	Talukompleksi kuulunud abihoone, mis on ehitatud 20. sajandi I poolel ning peegeldab piirkonnale iseloomulikke ehitustraditsioone ja ehitusmaterjalide kasutust. Hoonest on säilinud paekivimüürid.
569850	Lillevälja		C	
569844	Lillevälja		C	
569847	Lillevälja		C	
6626119	Lillevälja		C	
564684	Lillevälja		B	Endise Jõelähtme mõisa piimajahutamise hoone, mis on ehitatud 19. sajandi II poolel ning peegeldab piirkonnale iseloomulikke ehitustraditsioone ja paekivi kasutust.
5336402	Manniva tee 10		C	
563271	Manniva tee 10		B (paekivist osa)	Talukompleksi kuulunud abihoone, mis on ehitatud 20. sajandi I poolel ning peegeldab piirkonnale iseloomulikke ehitustraditsioone ja ehitusmaterjalide kasutust. Hoonel on hilisem juurdeehitus.
563269	Manniva tee 10		C	
563268	Manniva tee 10		C	
7164291	Manniva tee 11		C	
7164290	Manniva tee 11		C	
563964	Mesniku		C	
6111631	Muri tee 11		C	
566910	Muri tee 11		C	
567611	Muri tee 3		C	
567897	Muri tee 5		C	
570947	Muri tee 7		C	
564693	Muri tee 9		C	
6111631	Muri tee 9		C	
564696	Muri tee 9		C	
548479	Männisalu pumpla		C	
5335197	Niidu		Ei määra kaitsekategooriat	
7681553	Paemurru		C	
594198	Paemurru		B	Talukompleksi kuulunud abihoone, mis on ehitatud 20. sajandi I poolel ning peegeldab piirkonnale iseloomulikke ehitustraditsioone ja ehitusmaterjalide kasutust.
6111633	Paemurru		C	
603177	Paemurru		C	



X	Paemurru		B	Talukompleksi kuulunud kelder, mis on ehitatud 20. sajandi I poolel ning peegeldab piirkonnale iseloomulikke ehitustraditsioone ja paekivi kasutust.
569636	Postijaama tee 10		C	
7681555	Postijaama tee 12		C	
567346	Postijaama tee 12		C	
564940	Postijaama tee 3		C	
564038	Postijaama tee 3		C	
554071	Postijaama tee 4		B	Talukompleksi kuulunud abihoone, mis peegeldab piirkonnale iseloomulikke ehitustraditsioone ja ehitusmaterjalide kasutust, kus on kombineeritud paekivi ja puit.
554074	Postijaama tee 4		C	
5338492	Postijaama tee 4		Ei määra kaitsetegooriat	
7113437	Postijaama tee 4		C	
7113432	Postijaama tee 4		B	Talukompleksi kuulunud kelder, mis peegeldab piirkonnale iseloomulikke ehitustraditsioone ja paekivi kasutust.
7113453	Postijaama tee 5		C	
570955	Postijaama tee 5		C	
568704	Postijaama tee 5		C	
569033	Postijaama tee 5		C	
570939	Postijaama tee 5		C	
5335959	Postijaama tee 5		C	
7681590	Postijaama tee 5		C	
570660	Postijaama tee 7		Ehitismälestis reg. nr 2723	
569386	Postijaama tee 7		Ehitismälestis reg. nr 2720	
570955	Postijaama tee 7		C	
568045	Postijaama tee 7		Ehitismälestis reg. nr 2722	
563790	Postijaama tee 7		C	
6111632	Postijaama tee 7		Ehitismälestis reg. nr 2721	
566146	Postijaama tee 7a		B	Talukompleksi kuulunud eluhoone, mis peegeldab piirkonnale iseloomulikke ehitustraditsioone ja paekivi kasutust.
5335960	Postijaama tee 8	Endla	C	
567625	Postijaama tee 8	Endla	C	

567347	Postijaama tee 8	Endla	B	Talukompleksi kuulunud abihoone, mis on ehitatud 20. sajandi I poolel ning peegeldab piirkonnale iseloomulikke ehitustraditsioone ja ehitusmaterjalide kasutust, kus on kombineeritud paekivi ja puit. Hoonel on säilinud algupärane maht.
567033	Postijaama tee 8	Endla	B	Talukompleksi kuulunud kelder, mis on ehitatud 20. sajandi I poolel ning peegeldab piirkonnale iseloomulikke ehitustraditsioone ja paekivi kasutust.
7114606	Põldmäe		C	
557751	Põldmäe		Ei määra kaitsekategooriat	
557753	Põldmäe		C	
548515	Põlluste		Ei määra kaitsekategooriat	
554975	Rebala muuseum		B	Abihoone, mis peegeldab piirkonnale iseloomulikke ehitustraditsioone ja paekivi kasutust. Hoonest on säilinud paekivimüürid.
554073	Rebala muuseum		B	Eluhoone, mis on ehitatud 20. sajandi II poolel ning peegeldab piirkonnale iseloomulikke ehitustraditsioone ja paekivi kasutust. Hoonel on säilinud algupärane maht ja välisilme.
563306	Rebala muuseum		B	Abihoone, mis peegeldab piirkonnale iseloomulikke ehitustraditsioone ja paekivi kasutust.
6639733	Sabina		C	
563882	Sabina		C	
7114605	Sabina		B	Talukompleksi kuulunud kelder, mis on ehitatud 20. sajandi I poolel ning peegeldab piirkonnale iseloomulikke ehitustraditsioone ja ehitusmaterjalide kasutust, kus on kombineeritud paekivi ja maakivi.
5336388	Sabina		C	
561401	Sabina		C	
568280	Sareta tee 10		B	Talukompleksi kuulunud rehielamu, mis on ehitatud 19. sajandi II poolel ning peegeldab piirkonnale iseloomulikke ehitustraditsioone ja ehitusmaterjalide kasutust, kus on kombineeritud paekivi ja puit.

5332485	Sareta tee 10		C	
570831	Sareta tee 10		Ei määra kaitsekategooriat	
7164284	Sareta tee 10		C	
5341096	Sareta tee 12	Matsu	C	
X	Sareta tee 12	Matsu	B	Talukompleksi kuulunud kelder, mis on ehitatud 20. sajandi I poolel ning peegeldab piirkonnale iseloomulikke ehitustraditsioone ja paekivi kasutust.
X	Sareta tee 12	Matsu	Ei määra kaitsekategooriat	
570634	Sareta tee 14		C	
568040	Sareta tee 4	Sepa	C	
563272	Sareta tee 4	Sepa	C	
7164289	Sareta tee 4	Sepa	C	
7164288	Sareta tee 4	Sepa	C	
568043	Sareta tee 4	Sepa	C	
X	Sareta tee 4	Sepa	Ei määra kaitsekategooriat	
X	Sareta tee 4	Sepa	Ei määra kaitsekategooriat	
X	Sareta tee 4	Sepa	B	Talukompleksi kuulunud kelder, mis on ehitatud 20. sajandi I poolel ning peegeldab piirkonnale iseloomulikke ehitustraditsioone ja paekivi kasutust.
563270	Sareta tee 4	Sepa	C	
741593	Sareta tee 8		C	
6617706	Sareta tee 8		C	
567890	Sareta tee 8		C	
7164286	Sareta tee 8		C	
X	Sareta tee 8		C	
X	Sareta tee 8		B	Talukompleksi kuulunud kelder, mis on ehitatud 20. sajandi I poolel ning peegeldab piirkonnale iseloomulikke ehitustraditsioone ja paekivi kasutust.
6122012	Sareta tee 8		C	
568288	Sareta tee 8		C	
563964	Talismaa		C	
567277	Talismaa		C	
X	Talismaa		C	
6110087	Talismaa		C	
568598	Tooma		Ei määra kaitsekategooriat	
568607	Tooma		C	

561899	Toomiku		Ei määra kaitsekategooriat	
X	Toomiku		B	Talukompleksi kuulunud kelder, mis on ehitatud 20. sajandi I poolel ning peegeldab piirkonnale iseloomulikke ehitustraditsioone ja paekivi kasutust.
5334960	Toomiku		Ei määra kaitsekategooriat	
572088	Tõnuõue tee 2		B	Talukompleksi kuulunud abihoone, mis on ehitatud 20. sajandi I poolel ning peegeldab piirkonnale iseloomulikke ehitustraditsioone ja paekivi kasutust. Hoonel on säilinud algupärane maht.
570953	Tõnuõue tee 2		C	
592990	Väljakivi		C	
593554	Väljakivi		C	
598780	Väljari		B	Talukompleksi kuulunud eluhoone, mis on ehitatud 20. sajandi I poolel ning peegeldab piirkonnale iseloomulikke ehitustraditsioone ja ehitusmaterjalide kasutust, kus on kombineeritud paekivi ja puit. Hoonel on säilinud algupärane maht ja välisilme.
	Põldmarja		C	-

## LOO küla

ETAK- kood	aadress	taluniimi	kaitsekategooria	kaitsekategooria põhjendus
564502	Jassi		C	
7681834	Kaasiku		C	
572632	Kaasiku		C	Talukompleksi kuulunud abihoone, mis on ehitatud 20. sajandi I poolel ning peegeldab piirkonnale iseloomulikke ehitustraditsioone ja paekivi kasutust. Hoonest on säilinud paekiviseinad.
570663	Kaasiku		Ei määra kaitsekategooriat	
568058	Kaasiku		C	
5335198	Karkle		Ei määra kaitsekategooriat	

560741	Käänaku		B	Talukompleksi kuulunud abihoone, mis on ehitatud 20. sajandi I poolel ning peegeldab piirkonnale iseloomulikke ehitustraditsioone ja ehitusmaterjalide kasutust, kus on kombineeritud paekivi ja puit. Hoonel on säilinud algupärane katusekonstruktsioon.
566074	Käänaku		C	
561182	Käänaku		B	Talukompleksi kuulunud abihoone, mis on ehitatud 20. sajandi I poolel ning peegeldab piirkonnale iseloomulikke ehitustraditsioone ja ehitusmaterjalide kasutust, kus on kombineeritud paekivi ja puit. Hoonel on säilinud algupärane katusekonstruktsioon.
567914	Lillevälja		C	
568057	Lillevälja		C	
564483	Lillevälja		B	Talukompleksi kuulunud abihoone, mis on ehitatud 20. sajandi I poolel ning peegeldab piirkonnale iseloomulikke ehitustraditsioone ja ehitusmaterjalide kasutust, kus on kombineeritud paekivi ja puit. Hoonel on säilinud algupärane katusekonstruktsioon.
5335863	Lillevälja		C	
X	Lillevälja		C	
6120100	Lillevälja		C	
564692	Loo		C	
8298912	Loo		C	
5335860	Loo		C	
568058	Looküla tee lõik 6		Hoonet ei ole	
568058	Looküla tee lõik 6		Hoonet ei ole	
567239	Matsu		Ei määra kaitsekategooriat	
5335872	Matsu		Ei määra kaitsekategooriat	
568616	Matsu		B	Talukompleksi kuulunud abihoone, mis on ehitatud 20. sajandi I poolel ning peegeldab piirkonnale iseloomulikke ehitustraditsioone ja ehitusmaterjalide kasutust, kus on kombineeritud paekivi ja puit. Hoonel on säilinud algupärane katusekonstruktsioon.
5335873	Matsu		C	

572395	Matsu		B	Talukompleksi kuulunud eluhoone, mis on ehitatud 20. sajandi I poolel ning peegeldab piirkonnale iseloomulikke ehitustraditsioone ja ehitusmaterjalide kasutust, kus on kombineeritud paekivi ja puit. Hoonel on säilinud algupärane maht.
5335874	Matsu		B	Talukompleksi kuulunud abihoone, mis on ehitatud 20. sajandi I poolel ning peegeldab piirkonnale iseloomulikke ehitustraditsioone ja ehitusmaterjalide kasutust, kus on kombineeritud paekivi ja puit. Hoonel on säilinud algupärane maht.
6145609	Nurme		C	
567622	Nurme		C	
566512	Nurme		C	
7113386	Nurme		C	
6636165	Paevälja		C	
6636168	Paevälja		C	
5335858	Paevälja		C	
554002	Pihlaka		C	
7681608	Pihlaka		C	
567235	Pihlaõue		C	
7681834	Pihlaõue		C	
572632	Pihlaõue		Ei määra kaitsekategooriat	
7113392	Pihlaõue		Ei määra kaitsekategooriat	
5335859	Rehe		C	
568721	Rehe		C	
565475	Rehe		B	Talukompleksi kuulunud abihoone, mis on ehitatud 19. sajandi II poolel ning peegeldab piirkonnale iseloomulikke ehitustraditsioone ja ehitusmaterjalide kasutust, kus on kombineeritud paekivi ja puit.
565474	Rehe		C	
562543	Saare		C	
566732	Saare		C	
5335857	Sireli		C	
566510	Sireli		B	Talukompleksi kuulunud abihoone, mis on ehitatud 20. sajandi I poolel ning peegeldab piirkonnale iseloomulikke ehitustraditsioone ja paekivi kasutust. Hoonest on säilinud paekiviseinad.

561159	Tuule		B	Talukompleksi kuulunud abihoone, mis on ehitatud 20. sajandi I poolel ning peegeldab piirkonnale iseloomulikke ehitustraditsioone ja ehitusmaterjalide kasutust, kus on kombineeritud paekivi ja puit. Hoonel on säilinud algupärane maht.
561168	Tuule		C	
X			B	Talukompleksi kuulunud kelder, mis on ehitatud 20. sajandi I poolel ning peegeldab piirkonnale iseloomulikke ehitustraditsioone ja paekivi kasutust.
566627	Tuule		C	
5334927	Tuulemäe		C	
564491	Tuulemäe		C	
567236	Tuulemäe		B	Talukompleksi kuulunud abihoone, mis on ehitatud 20. sajandi I poolel ning peegeldab piirkonnale iseloomulikke ehitustraditsioone ja ehitusmaterjalide kasutust, kus on kombineeritud paekivi ja puit.
5334926	Tuulemäe		C	
5334720	Vahteri		Ei määra kaitsekategooriat	
548480	Vanatalu		C	
549682	Vanatalu		C	
6626024	Vanatalu		C	
554000	Vanatalu		C	
6626026	Vanatalu		C	
549666	Vanatalu		C	
549664	Vanatalu		C	
548421	Vanatalu		C	
548481	Vanatalu		C	
5334719	Vanatalu		C	
549667	Vanatalu		C	
553999	Vanatalu		C	
6120274	Vanatalu		C	
6120260	Vanatalu		C	
554001	Vanatalu tehnopark		C	
548425	Vanatalu tehnopark		C	
553998	Vanatalu tehnopark		C	
548422	Vanatalu tehnopark		C	
7717175	Veski		C	
5335742	Veski		C	

5334925	Veski		B	Ajalooline veski, mis on ehitatud 19. sajandi II poolel ning iseloomustab piirkonnale iseloomulikke ehitustraditsioone ja paekivi kasutust. Ehitises on säilinud osaliselt algupärased paekivimüürid.
5334924	Veski		C	
554004	Väikekünga		C	
5335859	Väljaotsa		Hoonet ei ole	
566514	Värava		B	Rehielamu, mis on ehitatud 19. sajandi II poolel ning peegeldab piirkonnale iseloomulikke ehitustraditsioone ja ehitusmaterjalide kasutus, kus on kombineeritud paekivi ja puit. Hoone on hilisemal ajal ümber ehitatud.
567679	Värava		B	Talukompleksi kuulunud abihoone, mis on ehitatud 19. sajandi II poolel ning peegeldab piirkonnale iseloomulikke ehitustraditsioone ja paekivi kasutust.
564493	Värava		C	
568315	Värava		C	

## MANNIVA küla

ETAK-kood	aadress	taluniimi	kaitsekategooria	kaitsekategooria põhjendus
5334553	Klubi tee 2		Hoonet ei ole	
7041853	Klubi tee 3		C	
5334553	Klubi tee 4		C	
5332490	Klubi tee 5		C	
7041853	Klubi tee 5		C	
6617811	Klubi tee 5		C	
5334553	Klubi tee 6		Hoonet ei ole	
566494	Kuuse		Ei määra kaitsekategooriat	
563276	Kuuse		B	Talukompleksi kuulunud kelder, mis peegeldab piirkonnale iseloomulikke ehitustraditsioone ja paekivi kasutust.
566492	Kuuse		C	
5339152	Kuuse		B	Talukompleksi kuulunud kelder, mis on ehitatud 20. sajandi I poolel ning peegeldab piirkonnale iseloomulikke ehitustraditsioone ja paekivi kasutust.



7680405	Majamehe		Ei määra kaitsekategooriat	
8283128	Majamehe		C	
550183	Manniva tee 63		C	
550955	Manniva tee 67		C	
6617711	Manniva tee 67		C	
550194	Manniva tee 69		C	
550192	Manniva tee 71		C	
550193	Manniva tee 73		C	
563178	Mäe		C	
562534	Mäe		C	
574284	Möldri		B (ainult paekivi osa)	Talukompleksi kuulunud abihoone, mis on ehitatud 19. sajandi II poolel ning peegeldab piirkonnale iseloomulikke ehitustraditsioone ja paekivi kasutust. Hoone on hiljem ümber ehitatud.
562532	Möldri		B	Talukompleksi kuulunud abihoone, mis on ehitatud 19. sajandi II poolel ning peegeldab piirkonnale iseloomulikke ehitustraditsioone ja ehitusmaterjalide kasutust, kus on kombineeritud paekivi ja puit.
562535	Möldri		C	
562529	Möldri		C	
550776	Oru		C	
550775	Oru		C	
548511	Oru		C	
6617713	Pumbamaja		C	
548523	Põhja-Tihala		C	
548522	Põhja-Tihala		C	
6617687	Põhja-Tihala		C	
548525	Põhja-Tihala		B	Talukompleksi kuulunud abihoone, mis on ehitatud ? ning peegeldab piirkonnale iseloomulikke ehitustraditsioone ja ehitusmaterjalide kasutust, kus on kombineeritud pae- ja maakivi ning puit.
548521	Põhja-Tihala		Ei määra kaitsekategooriat	
X	Põhja-Tihala		B	Talukompleksi kuulunud kelder, mis on ehitatud ? ning peegeldab piirkonnale iseloomulikke ehitustraditsioone ja paekivi kasutust.
563510	Ristimäe		C	
X	Ristimäe		C	
563507	Ristimäe		C	
574291	Rohkvahe		C	

574292	Rohkvahe		C	
574290	Rohkvahe		B	Rehielamu, mis on ehitatud 20. sajandi I poolel ning peegeldab piirkonnale iseloomulikke ehitustraditsioone ja ehitusmaterjalide kasutus, kus on kombineeritud paekivi ja puit. Hoonele on hilisemal ajal tehtud juurdeehitusi.
550060	Tihala		C	
555775	Tihala		C	
7160403	Tihala		C	
550059	Tihala		B	Talukompleksi kuulunud abihoone, mis on ehitatud 20. sajandi I poolel ning peegeldab piirkonnale iseloomulikke ehitustraditsioone ja ehitusmaterjalide kasutus, kus on kombineeritud paekivi ja puit.
7132825	Tokrimaa		C	
566497	Tooma		C	
562562	Tooma		C	
6504652	Tootsi		C	
550783	Uuetoa		B	Talukompleksi kuulunud abihoone, mis on ehitatud 20. sajandi I poolel ning peegeldab piirkonnale iseloomulikke ehitustraditsioone ja ehitusmaterjalide kasutust, kus on kombineeritud pae- ja maakivi ning puit.
X			B	Talukompleksi kuulunud kelder, mis on ehitatud 20. sajandi I poolel ning peegeldab piirkonnale iseloomulikke ehitustraditsioone ja paekivi kasutust.
550779	Uuetoa		B	Talukompleksi kuulunud abihoone, mis on ehitatud 20. sajandi I poolel ning peegeldab piirkonnale iseloomulikke ehitustraditsioone ja ehitusmaterjalide kasutust, kus on kombineeritud pae- ja maakivi ning puit.
550781	Uuetoa		B	Talukompleksi kuulunud eluhoone, mis on ehitatud 20. sajandi I poolel ning peegeldab piirkonnale iseloomulikke ehitustraditsioone ja ehitusmaterjalide kasutust, kus on kombineeritud pae- ja maakivi ning puit.
7132822	Vanatoa		C	
6617662	Äisselja		C	
7132826	Äisselja		C	
5332484	Äisselja		B	Talukompleksi kuulunud kelder, mis on ehitatud 20. sajandi I poolel ning peegeldab piirkonnale iseloomulikke ehitustraditsioone ja paekivi kasutust.

6617656	Äisselja		C	
563513	Äisselja		C	
5339152	Äisselja		C	
567379	Äisselja		C	
563517	Äisselja		C	
5336360	Äisselja		C	

## PARASMÄE küla

ETAK- kood	aadress	taluniimi	kaitsekategooria	kaitsekategooria põhjendus
531518	Sauna tee 2	Aasa	C	
531515	Sauna tee 2	Aasa	C	
531510	Sauna tee 2	Aasa	C	
531521	Sauna tee 2	Aasa	C	
563413	Parasmäe tee 13	Alt-Liiakse	B	Talukompleksi kuulunud abihoone, mis on ehitatud 20. sajandi I poolel ning peegeldab piirkonnale iseloomulikke ehitustraditsioone ja ehitusmaterjalide kasutust, kus on kombineeritud paekivi ning puit.
6646792	Parasmäe tee 13	Alt-Liiakse	C	
6111639	Parasmäe tee 13	Alt-Liiakse	C	
563415	Parasmäe tee 13	Alt-Liiakse	C	
563408	Parasmäe tee 13	Alt-Liiakse	C	
7798662	Andrese		C	
7114594	Andrese		C	
5337131	Andrese		C	
7114587	Arro		B	Nõukogudeaegne silotorn, mis on maastikku ilmsetav ning piirkonnale omast paekivi kasutust peegeldav tööstuslik ehitis.
561917	Arro		B	Nõukogudeaegne tööstuslik ehitis, mis peegeldab piirkonnale omast ehitusmaterjalide kasutust, kus on kombineeritud paekivi ja puit.
6639692	Arro		B	Nõukogudeaegne tööstuslik ehitis, mis peegeldab piirkonnale omast paekivi kasutust. Hoonest on säilinud paekivimüürid.
563867	Arro		B	Nõukogudeaegne tööstuslik ehitis, mis peegeldab piirkonnale omast ehitusmaterjalide kasutust, kus on kombineeritud paekivi ja puit.
7114586	Arro		B	Nõukogudeaegne silotorn, mis on maastikku ilmsetav ning piirkonnale omast paekivi kasutust peegeldav tööstuslik ehitis.
5336691	Atsinurme		Ei määra kaitsekategooriat	

5336690	Atsinurme		Ei määra kaitsekategooriat	
6639720	Haabmäe		C	
X	Haabmäe		Ei määra kaitsekategooriat	
538439	Hirvesilma		C	
X	Hirvesilma		Ei määra kaitsekategooriat	
8302312	Hirvesilma		C	
8302310	Hirvesilma		C	
7682291	Hirvesilma		C	
5337130	Ilumäe		C	
560616	Jaaguhansu		C	
5337127	Jaaguhansu		Ei määra kaitsekategooriat	
560615	Jaaguhansu		B	Talukompleksi kuulunud eluhoone, mis on ehitatud 20. sajandi I poolel ning peegeldab piirkonnale iseloomulikke ehitustraditsioone ja ehitusmaterjalide kasutust, kus on kombineeritud pae- ja maakivi ning puit.
537018	Jussi/Parasmäe tee 5		B	Talukompleksi kuulunud kelder, mis on ehitatud 20. sajandi I poolel ning peegeldab piirkonnale iseloomulikke ehitustraditsioone ja paekivi kasutust.
537020	Jussi/Parasmäe tee 5		B	Talukompleksi kuulunud abihoone, mis on ehitatud 20. sajandi I poolel ning peegeldab piirkonnale iseloomulikke ehitustraditsioone ja ehitusmaterjalide kasutust, kus on kombineeritud paekivi ning puit.
530880	Jussi/Parasmäe tee 5		B	Talukompleksi kuulunud abihoone, mis on ehitatud 20. sajandi I poolel ning peegeldab piirkonnale iseloomulikke ehitustraditsioone ja ehitusmaterjalide kasutust, kus on kombineeritud paekivi ning puit.
450736	Jussi/Parasmäe tee 5		B	Talukompleksi kuulunud eluhoone, mis on ehitatud 20. sajandi I poolel ning peegeldab piirkonnale iseloomulikke ehitustraditsioone ja ehitusmaterjalide kasutust, kus on kombineeritud pae- ja maakivi ning puit.

566683	Jöelähtme tee 17	Aiaotsa	B	Talukompleksi kuulunud abihoone, mis on ehitatud 20. sajandi I poolel ning peegeldab piirkonnale iseloomulikke ehitustraditsioone ja ehitusmaterjalide kasutust, kus on kombineeritud paekivi ning puit. Hoonel on säilinud algupärane maht.
562369	Jöelähtme tee 17	Aiaotsa	C	
6111647	Jöelähtme tee 20		C	
6640473	Jöelähtme tee 20		C	
6640470	Jöelähtme tee 20		C	
7114410	Jöelähtme tee 20		C	
5335875	Jöelähtme tee 27	Paemurru	C	
551258	Jöelähtme tee 27	Paemurru	C	
554350	Jöelähtme tee 27	Paemurru	C	
8298950	Jöelähtme tee 27	Paemurru	C	
6111634	Jöelähtme tee 27	Paemurru	C	
601375	Kaerpõõsa		B	Talukompleksi kuulunud kelder, mis on ehitatud nõukogude peridoodil, kuid peegeldab piirkonnale iseloomulikke ehitustraditsioone ja paekivi kasutust.
594601	Kaerpõõsa		C	
7040839	Karu		C	
X	Karu		C	
536363	Karu		Ei määra kaitsekategeooriat	
5337126	Karu		C	
7040838	Karu		C	
536364	Karu		C	
5337133	Karukella tee 2		C	
X	Karukella tee 2		C	
6639719	Karukella tee 2		C	
7114595	Karukella tee 4		C	
5337132	Karukella tee 4		C	
7682280	Karukella tee 4		C	
6639717	Karukella tee 5		C	
559128	Kenamäe		B	Talukompleksi kuulunud eluhoone, mis on ehitatud 20. sajandi I poolel ning peegeldab piirkonnale iseloomulikke ehitustraditsioone ja ehitusmaterjalide kasutust, kus on kombineeritud paekivi ning puit.
560261	Kenamäe		Ei määra kaitsekategeooriat	
5335893	Kenamäe		Ei määra kaitsekategeooriat	

6639726	Kinda		C	
6130999	Kinda		Hoonet ei ole	
6112190	Kindaniidu		C	
570628	Kindaniidu		C	
596399	Kindaniidu		C	
5335892	Koidu		C	
526884	Parasmäe tee 14	Kõrgemäe	C	
538464	Parasmäe tee 14	Kõrgemäe	B	Talukompleksi kuulunud abihoone, mis on ehitatud 20. sajandi I poolel ning peegeldab piirkonnale iseloomulikke ehitustraditsioone ja ehitusmaterjalide kasutust, kus on kombineeritud paekivi ning puit.
530696	Parasmäe tee 11	Liiakse	B	Talukompleksi kuulunud eluhoone, mis on ehitatud 20. sajandi I poolel ning peegeldab piirkonnale iseloomulikke ehitustraditsioone ja ehitusmaterjalide kasutust, kus on kombineeritud paekivi ning puit.
536959	Parasmäe tee 11	Liiakse	B	Talukompleksi kuulunud abihoone, mis on ehitatud 20. sajandi I poolel ning peegeldab piirkonnale iseloomulikke ehitustraditsioone ja ehitusmaterjalide kasutust, kus on kombineeritud paekivi ning puit.
X	Parasmäe tee 11	Liiakse	B	Talukompleksi kuulunud kelder, mis on ehitatud 20. sajandi I poolel ning peegeldab piirkonnale iseloomulikke ehitustraditsioone ja ehitusmaterjalide kasutust.
536955	Parasmäe tee 11	Liiakse	C	
563227	Lillevälja tee 2		B	Talukompleksi kuulunud abihoone, mis on ehitatud 20. sajandi I poolel ning peegeldab piirkonnale iseloomulikke ehitustraditsioone ja ehitusmaterjalide kasutust, kus on kombineeritud paekivi ning puit.
450733	Lillevälja tee 2		C	
5339150	Lillevälja tee 2		B	Talukompleksi kuulunud abihoone, mis on ehitatud 20. sajandi I poolel ning peegeldab piirkonnale iseloomulikke ehitustraditsioone ja ehitusmaterjalide kasutust, kus on kombineeritud paekivi ning puit.
558260	Loovälja		B	Talukompleksi kuulunud eluhoone, mis on ehitatud 20. sajandi I poolel ning peegeldab piirkonnale iseloomulikke ehitustraditsioone ja ehitusmaterjalide kasutust, kus on kombineeritud paekivi ning puit.
536366	Parasmäe tee 19	Mardi-Jaani	C	

7114557	Parasmäe tee 19	Mardi-Jaani	C	
536368	Parasmäe tee 19	Mardi-Jaani	B	Talukompleksi kuulunud abihoone, mis on ehitatud 20. sajandi I poolel ning peegeldab piirkonnale iseloomulikke ehitustraditsioone ja ehitusmaterjalide kasutust, kus on kombineeritud paekivi ning puit.
536365	Parasmäe tee 19	Mardi-Jaani	C	
531781	Parasmäe tee 19	Mardi-Jaani	C	
530150	Metsa		C	
530138	Metsa		C	
538439	Miku		Ei määra kaitsekategooriat	
538438	Miku		C	
530128	Miku		B	Talukompleksi kuulunud abihoone, mis on ehitatud 20. sajandi I poolel ning peegeldab piirkonnale iseloomulikke ehitustraditsioone ja ehitusmaterjalide kasutust.
595378	Mäekivi		B	Talukompleksi kuulunud abihoone, mis on ehitatud 20. sajandi I poolel ning peegeldab piirkonnale iseloomulikke ehitustraditsioone ja ehitusmaterjalide kasutust, kus on kombineeritud paekivi ning puit.
595380	Mäekivi		C	
5337129	Mäekivi		Ei määra kaitsekategooriat	
594660	Mäekivi		C	
7114593	Mäekivi		C	
599771	Mäeuuetoa	Mäe-Uuetoa	C	
X	Mõeuuetoa	Mäe-Uuetoa	Ei määra kaitsekategooriat	
597826	Mäeuuetoa	Mäe-Uuetoa	B	Talukompleksi kuulunud eluhoone, mis on ehitatud 20. sajandi I poolel ning peegeldab piirkonnale iseloomulikke ehitustraditsioone ja ehitusmaterjalide kasutust, kus on kombineeritud paekivi ning puit. Hoonel on säilinud algupärane kuju ja maht.
597821	Mäeuuetoa	Mäe-Uuetoa	C	
455326	Parasmäe tee 9	Nigula	B	Talukompleksi kuulunud eluhoone, mis on ehitatud 19. sajandi II poolel ning peegeldab piirkonnale iseloomulikke ehitustraditsioone ja ehitusmaterjalide kasutust, kus on kombineeritud pae- ja maakivi ning puit.
455325	Parasmäe tee 9	Nigula	C	
6646794	Parasmäe tee 9	Nigula	C	

X	Parasmäe tee 9	Nigula	Ei määra kaitsekategooriat	
6646793	Parasmäe tee 9	Nigula	C	
455320	Parasmäe tee 9	Nigula	B	Talukompleksi kuulunud eluhoone, mis on ehitatud 20. sajandi I poolel ning peegeldab piirkonnale iseloomulikke ehitustraditsioone ja ehitusmaterjalide kasutust, kus on kombineeritud pae- ja maakivi ning puit.
565305	Nurga		B	Talukompleksi kuulunud abihoone, mis on ehitatud 20. sajandi I poolel ning peegeldab piirkonnale iseloomulikke ehitustraditsioone ja ehitusmaterjalide kasutust, kus on kombineeritud paekivi ning puit.
562117	Nurga		C	
8298934	Nurga		B	Talukompleksi kuulunud kelder, mis on ehitatud 20. sajandi I poolel ning peegeldab piirkonnale iseloomulikke ehitustraditsioone ja paekivi kasutust.
566199	Nurga		B	Talukompleksi kuulunud kelder, mis on ehitatud 20. sajandi I poolel ning peegeldab piirkonnale iseloomulikke ehitustraditsioone ja paekivi kasutust.
562379	Nurga		B	Talukompleksi kuulunud abihoone, mis on ehitatud 20. sajandi I poolel ning peegeldab piirkonnale iseloomulikke ehitustraditsioone ja ehitusmaterjalide kasutust, kus on kombineeritud paekivi ning puit.
5335961	Nurga		C	
597288	Nõmme		B	Talukompleksi kuulunud abihoone, mis on ehitatud 20. sajandi I poolel ning peegeldab piirkonnale iseloomulikke ehitustraditsioone ja ehitusmaterjalide kasutust, kus on kombineeritud paekivi ning puit.
595927	Nõmme		B	Talukompleksi kuulunud eluhoone, mis on ehitatud 20. sajandi I poolel ning peegeldab piirkonnale iseloomulikke ehitustraditsioone ja ehitusmaterjalide kasutust, kus on kombineeritud paekivi ning puit. Hoonel on säilinud algupärane maht.
595964	Palumäe		C	
597859	Palumäe		C	
6639723	Palumäe		C	
596432	Palumäe		C	
594148	Paunamäe		C	



599658	Paunamäe		C	
600742	Paunamäe		Ei määra kaitsekategooriat	
452271	Puukoja		C	
5339328	Põldmäe		C	
595132	Põldmäe		C	
597301	Põldmäe		C	
595129	Põldmäe		C	
6646796	Põldmäe		C	
531512	Raudemäe		C	
531511	Raudemäe		B	Talukompleksi kuulunud eluhoone, mis on ehitatud 20. sajandi I poolel ning peegeldab piirkonnale iseloomulikke ehitustraditsioone ja ehitusmaterjalide kasutust, kus on kombineeritud paekivi ning puit. Hoonel on säilinud algupärane maht.
531519	Raudemäe		C	
526900	Raudemäe		C	
459859	Raudemäe		Ei määra kaitsekategooriat	
560613	Rebase		Ei määra kaitsekategooriat	
560614	Rebase		B	Talukompleksi kuulunud hoone, mis on ehitatud 20. sajandi I poolel ning peegeldab piirkonnale iseloomulikke ehitustraditsioone ja ehitusmaterjalide kasutust, kus on kombineeritud paekivi ning puit.
526889	Parasmäe tee 17	Reinu	C	
531776	Parasmäe tee 17	Reinu	B	Talukompleksi kuulunud abihoone, mis on ehitatud 20. sajandi I poolel ning peegeldab piirkonnale iseloomulikke ehitustraditsioone ja ehitusmaterjalide kasutust, kus on kombineeritud paekivi ning puit.
526883	Parasmäe tee 17	Reinu	C	
5339151	Parasmäe tee 30	Roobamäe	B	Talukompleksi kuulunud eluhoone, mis on ehitatud 20. sajandi I poolel ning peegeldab piirkonnale iseloomulikke ehitustraditsioone ja ehitusmaterjalide kasutust, kus on kombineeritud pae- ja maakivi ning puit.
538431	Parasmäe tee 30	Roobamäe	B	Talukompleksi kuulunud eluhoone, mis on ehitatud 20. sajandi I poolel ning peegeldab piirkonnale iseloomulikke ehitustraditsioone ja ehitusmaterjalide kasutust, kus on kombineeritud paekivi ning puit.

7114542	Parasmäe tee 30	Roobamäe	B	Talukompleksi kuulunud abihoone, mis on ehitatud 20. sajandi I poolel ning peegeldab piirkonnale iseloomulikke ehitustraditsioone ja ehitusmaterjalide kasutust, kus on kombineeritud paekivi ning puit.
566402	Rukki		C	
560612	Sassi		C	
561272	Sepa		C	
561347	Sepa		C	
557260	Sauna tee 10	Sepamäe	Ei määra kaitsekategooriat	
7114615	Taganurga		C	
8274045	Taganurga		C	
5335952	Talumäe		Ei määra kaitsekategooriat	
561847	Talumäe		C	
597864	Taneli		C	
X	Taneli		B	Talukompleksi kuulunud kelder, mis on ehitatud 20. sajandi I poolel ning peegeldab piirkonnale iseloomulikke ehitustraditsioone ja paekivi kasutust.
X	Taneli		Ei määra kaitsekategooriat	
594592	Taneli		Ei määra kaitsekategooriat	
566109	Tearu		B	Talukompleksi kuulunud abihoone, mis on ehitatud 20. sajandi I poolel ning peegeldab piirkonnale iseloomulikke ehitustraditsioone ja ehitusmaterjalide kasutust, kus on kombineeritud paekivi ning puit.
6111637	Tearu		B	Talukompleksi kuulunud kelder, mis on ehitatud 20. sajandi I poolel ning peegeldab piirkonnale iseloomulikke ehitustraditsioone ja ehitusmaterjalide kasutust, kus on kombineeritud pae- ja maakivi.
560951	Tearu		C	
7681617	Tearu		C	
565283	Tearu		C	
6111636	Tearu		C	
527824	Urgehansu		C	

595305	Urgehansu		B	Talukompleksi kuulunud abihoone, mis on ehitatud 20. sajandi I poolel ning peegeldab piirkonnale iseloomulikke ehitustraditsioone ja ehitusmaterjalide kasutust, kus on kombineeritud paekivi ning puit.
595382	Urgehansu		B	Talukompleksi kuulunud eluhoone, mis on ehitatud 20. sajandi I poolel ning peegeldab piirkonnale iseloomulikke ehitustraditsioone ja ehitusmaterjalide kasutust, kus on kombineeritud paekivi ning puit. Hoonel on säilinud algupärane maht.
595938	Urgehansu		B	Talukompleksi kuulunud abihoone, mis on ehitatud 20. sajandi I poolel ning peegeldab piirkonnale iseloomulikke ehitustraditsioone ja ehitusmaterjalide kasutust, kus on kombineeritud paekivi ning puit.
594661	Urgehansu		C	
6111628	Urke		C	
7681611	Urke		C	
558511	Sauna tee 3	Uuetoa	B	Talukompleksi kuulunud eluhoone, mis on ehitatud 20. sajandi I poolel ning peegeldab piirkonnale iseloomulikke ehitustraditsioone ja ehitusmaterjalide kasutust, kus on kombineeritud paekivi ning puit. Hoonel on säilinud väliskuju.
X	Sauna tee 3	Uuetoa	Ei määra kaitsekategooriat	
558510	Sauna tee 3	Uuetoa	B	Talukompleksi kuulunud eluhoone, mis on ehitatud 20. sajandi I poolel ning peegeldab piirkonnale iseloomulikke ehitustraditsioone ja ehitusmaterjalide kasutust, kus on kombineeritud paekivi ning puit. Hoonel on säilinud väliskuju.
558655	Sauna tee 3	Uuetoa	C	
8145145	Sauna tee 3	Uuetoa	C	
8145143	Sauna tee 3	Uuetoa	C	
536367	Parasmäe tee 20	Uus-Hansu	C	
X	Parasmäe tee 20	Uus-Hansu	Ei määra kaitsekategooriat	
536370	Parasmäe tee 20	Uus-Hansu	B	Talukompleksi kuulunud abihoone, mis on ehitatud 20. sajandi I poolel ning peegeldab piirkonnale iseloomulikke ehitustraditsioone ja ehitusmaterjalide kasutust, kus on kombineeritud paekivi ning puit.

530965	Parasmäe tee 18	Vana-Hansu	B	Talukompleksi kuulunud abihoone, mis on ehitatud 20. sajandi I poolel ning peegeldab piirkonnale iseloomulikke ehitustraditsioone ja ehitusmaterjalide kasutust, kus on kombineeritud paekivi ning puit.
6646790	Parasmäe tee 18	Vana-Hansu	B	Talukompleksi kuulunud kelder, mis on ehitatud 20. sajandi I poolel ning peegeldab piirkonnale iseloomulikke ehitustraditsioone ja paekivi kasutust.
536371	Parasmäe tee 18	Vana-Hansu	Ei määra kaitsekategooriat	
530967	Parasmäe tee 18	Vana-Hansu	B	Talukompleksi kuulunud eluhoone, mis on ehitatud 20. sajandi I poolel ning peegeldab piirkonnale iseloomulikke ehitustraditsioone ja ehitusmaterjalide kasutust, kus on kombineeritud paekivi ning puit. Hoonel on osaliselt varemes.
530969	Parasmäe tee 18	Vana-Hansu	C	
531778	Parasmäe tee 8	Veskimäe	C	
526886	Parasmäe tee 8	Veskimäe	C	
7114532	Parasmäe tee 8	Veskimäe	C	
459860	Viina		B	Talukompleksi kuulunud abihoone, mis on ehitatud 20. sajandi I poolel ning peegeldab piirkonnale iseloomulikke ehitustraditsioone ja ehitusmaterjalide kasutust. Hoonel on säilinud algupärane väliskuju.
451342	Viina		B	Talukompleksi kuulunud abihoone, mis on ehitatud 20. sajandi I poolel ning peegeldab piirkonnale iseloomulikke ehitustraditsioone ja ehitusmaterjalide kasutust, kus on kombineeritud paekivi ning puit.
452268	Viina		B	Talukompleksi kuulunud eluhoone, mis on ehitatud 20. sajandi I poolel ning peegeldab piirkonnale iseloomulikke ehitustraditsioone ja ehitusmaterjalide kasutust, kus on kombineeritud paekivi ning puit. Hoonel on säilinud algupärane väliskuju.
452266	Viina		B	Talukompleksi kuulunud eluhoone, mis on ehitatud 20. sajandi I poolel ning peegeldab piirkonnale iseloomulikke ehitustraditsioone ja ehitusmaterjalide kasutust, kus on kombineeritud paekivi ning puit. Hoonel on säilinud algupärane väliskuju.

450741	Viina		B	Talukompleksi kuulunud abihoone, mis on ehitatud 20. sajandi I poolel ning peegeldab piirkonnale iseloomulikke ehitustraditsioone ja ehitusmaterjalide kasutust, kus on kombineeritud paekivi ning puit.
530874	Välja		C	
527822	Välja		B	Talukompleksi kuulunud abihoone, mis on ehitatud 20. sajandi I poolel ning peegeldab piirkonnale iseloomulikke ehitustraditsioone ja ehitusmaterjalide kasutust, kus on kombineeritud paekivi ning puit. Hoonel on säilinud algupärane väliskuju.
531605	Välja		C	

## REBALA küla

ETAK- kood	aadress	talunimi	kaitsekategooria	kaitsekategooria põhjendus
5332479	Arturi		C	
6110090	Arturi		C	
567229	Helga		C	
6617468	Helga		C	
563267	Helmiku		C	
564459	Jaagu		C	
564458	Jaagumäe		B	Talukompleksi kuulunud abihoone, mis on ehitatud 20. sajandi I poolel ning peegeldab piirkonnale iseloomulikke ehitustraditsioone ja ehitusmaterjalide kasutust, kus on kombineeritud paekivi ning puit.
567221	Jaagumäe		B	Talukompleksi kuulunud abihoone, mis on ehitatud 20. sajandi I poolel ning peegeldab piirkonnale iseloomulikke ehitustraditsioone.
574289	Karjamaasauna		Ei määra kaitsekategooriat	
563608	Kebja		C	
X	Kebja		B	Talukompleksi kuulunud kelder, mis on ehitatud 20. sajandi I poolel ning peegeldab piirkonnale iseloomulikke ehitustraditsioone ja maakivi kasutust.
564474	Kebja		C	
6110088	Kebja		C	
7164211	Kebja		C	

565465	Kebja		B	Talukompleksi kuulunud eluhoone, mis on ehitatud 19. sajandi II poolel ning peegeldab piirkonnale iseloomulikke ehitustraditsioone ja ehitusmaterjalide kasutust, kus on kombineeritud paekivi ning puit.
563502	Kebja		B	Talukompleksi kuulunud abihoone, mis on ehitatud 19. sajandi II poolel ning peegeldab piirkonnale iseloomulikke ehitustraditsioone.
6617490	Kebja		C	
563606	Kebja		C	
6617476	Keskuse		C	
571880	Kiigemäe		B	Talukompleksi kuulunud eluhoone, mis on ehitatud 19. sajandi II poolel ning peegeldab piirkonnale iseloomulikke ehitustraditsioone ja ehitusmaterjalide kasutust, kus on kombineeritud paekivi ning puit.
X	Kiigemäe		B	Talukompleksi kuulunud kelder, mis on ehitatud nõukogude perioodil, kuid peegeldab piirkonnale iseloomulikke ehitustraditsioone ja paekivi kasutust.
571882	Kiigemäe		C	
563597	Kiigemäe		B	Talukompleksi kuulunud abihoone, mis on ehitatud 20. sajandi I poolel ning peegeldab piirkonnale iseloomulikke ehitustraditsioone ja ehitusmaterjalide kasutust, kus on kombineeritud paekivi ning puit.
7505729	Kiigemäe		C	
6122018	Kooli		C	
5332430	Kooli		B	Abihoone, mis on ehitatud 20. sajandi I poolel ning peegeldab piirkonnale iseloomulikke ehitustraditsioone ja ehitusmaterjalide kasutust, kus on kombineeritud paekivi ning puit.
564932	Kooli		B	Abihoone, mis on ehitatud 20. sajandi I poolel ning peegeldab piirkonnale iseloomulikke ehitustraditsioone ja ehitusmaterjalide kasutust, kus on kombineeritud paekivi ning puit.

565447	Kooli		B	Endine koolihoone, mis on ehitatud 19. sajandi II poolel ning peegeldab piirkonnale iseloomulikke ehitustraditsioone ja ehitusmaterjalide kasutust, kus on kombineeritud paekivi ning puit.
6144353	Kooli		C	
567884	Kooli		C	
564925	Kooli		C	
563600	Kruusiaugu		C	
6122019	Kruusiaugu		C	
565448	Kruusiaugu		C	
564926	Kruusiaugu		B	Endine kogukonna pritsikuur, mis on ehitatud 20. sajandi I poolel ning peegeldab piirkonnale iseloomulikke ehitustraditsioone ja paekivi kasutust.
564470	Kuuse		B	Talukompleksi kuulunud eluhoone, mis on ehitatud 20. sajandi I poolel ning peegeldab piirkonnale iseloomulikke ehitustraditsioone ja ehitusmaterjalide kasutust, kus on kombineeritud paekivi ning puit.
564476	Kuuse		C	
563609	Kuuse		B	Talukompleksi kuulunud abihoone, mis on ehitatud 20. sajandi I poolel ning peegeldab piirkonnale iseloomulikke ehitustraditsioone ja ehitusmaterjalide kasutust, kus on kombineeritud paekivi ning puit.
X	Kuuse		B	Talukompleksi kuulunud kelder, mis on ehitatud 20. sajandi I poolel ning peegeldab piirkonnale iseloomulikke ehitustraditsioone ja paekivi kasutust.
565468	Kuuse		B	Talukompleksi kuulunud abihoone, mis on ehitatud 19. sajandi II poolel ning peegeldab piirkonnale iseloomulikke ehitustraditsioone ja ehitusmaterjalide kasutust, kus on kombineeritud paekivi ning puit.
6122024	Kuuse tn 1		C	
8296502	Kuuse tn 1		C	
565972	Kuuse tn 1		C	
6122022	Kuuse tn 2		C	
565968	Kuuse tn 2		C	

7164278	Kuuse tn 3		C	
566255	Kuuse tn 3		C	
566250	Kuuse tn 4		C	
6120106	Kuuse tn 4		C	
6626069	Kuuse tn 5		C	
8296509	Kuuse tn 5		C	
563185	Kuuse tn 5		C	
563179	Kuuse tn 6		C	
563295	Kuuse tn 7		C	
7681845	Kuuse tn 7		C	
563292	Kuuse tn 8		C	
6122015	Kuusiku		C	
6122014	Kuusiku		C	
6617479	Madikse		C	
7164197	Madikse		C	
563607	Madikse		C	
563609	Madikse		B	Talukompleksi kuulunud abihoone, mis on ehitatud 20. sajandi I poolel ning peegeldab piirkonnale iseloomulikke ehitustraditsioone ja ehitusmaterjalide kasutust, kus on kombineeritud paekivi ning puit.
565466	Madikse		B	Talukompleksi kuulunud eluhoone, mis on ehitatud 20. sajandi I poolel ning peegeldab piirkonnale iseloomulikke ehitustraditsioone ja ehitusmaterjalide kasutust, kus on kombineeritud paekivi ning puit.
565463	Madikse		C	
564468	Madikse		C	
566253	Männi tn 1		C	
6120104	Männi tn 1		C	
566248	Männi tn 2		C	
563184	Männi tn 3		C	
563182	Männi tn 4		C	
571884	Männi tn 5		C	
6120101	Männi tn 5		C	
568620	Männi tn 6		C	
563294	Männi tn 6		C	
570643	Nairi		C	



6122013	Nairi		B	Talukompleksi kuulunud abihoone, mis on ehitatud 20. sajandi I poolel ning peegeldab piirkonnale iseloomulikke ehitustraditsioone ja ehitusmaterjalide kasutust.
6143719	Nurga		B	Talukompleksi kuulunud kelder, mis on ehitatud 20. sajandi I poolel ning peegeldab piirkonnale iseloomulikke ehitustraditsioone ja paekivi kasutust.
571874	Nurga		C	
571877	Nurga		B	Talukompleksi kuulunud abihoone, mis on ehitatud 20. sajandi I poolel ning peegeldab piirkonnale iseloomulikke ehitustraditsioone ja ehitusmaterjalide kasutust, kus on kombineeritud paekivi ning puit.
568286	Ohtra		B	Talukompleksi kuulunud abihoone, mis on ehitatud 20. sajandi I poolel ning peegeldab piirkonnale iseloomulikke ehitustraditsioone ja ehitusmaterjalide kasutust.
568293	Ohtra		C	
568289	Ohtra		B	Talukompleksi kuulunud eluhoone, mis on ehitatud 20. sajandi II poolel ning peegeldab piirkonnale iseloomulikke ehitustraditsioone ja arhitektuuri.
568292	Orgita		B	Talukompleksi kuulunud eluhoone, mis on ehitatud 20. sajandi I poolel ning peegeldab piirkonnale iseloomulikke ehitustraditsioone ja ehitusmaterjalide kasutust, kus on kombineeritud paekivi ning puit.
566249	Otsa põik 1		C	
7681916	Otsa põik 1		C	
566247	Otsa põik 3		C	
568309	Otsa põik 4		C	
8296516	Otsa põik 4		C	
6120105	Otsa tn 1		C	
568310	Otsa tn 1		C	
566259	Otsa tn 2		C	
6626065	Otsa tn 2		C	
565971	Otsa tn 3		C	
566252	Otsa tn 5		C	
565498	Otsa tn 6		C	

563187	Otsa tn 7		C	
7040270	Piiri tee 1		C	
8274004	Piiri tee 1		C	
5334891	Piiri tee 1		C	
6626081	Piiri tee 3		C	
6626079	Piiri tee 3a		C	
5334890	Piiri tee 6		C	
570645	Presti		B	Talukompleksi kuulunud eluhoone, mis on ehitatud 19. sajandi II poolel ning peegeldab piirkonnale iseloomulikke ehitustraditsioone ja ehitusmaterjalide kasutust, kus on kombineeritud pae- ja maakivi ning puit. Hoone on nõukogude perioodil ümberehitatud.
570640	Presti		C	
570829	Presti		B (paekivist osa), C (muu osa)	Talukompleksi kuulunud abihoone, mis on ehitatud 20. sajandi I poolel ning peegeldab piirkonnale iseloomulikke ehitustraditsioone ja ehitusmaterjalide kasutust, kus on kombineeritud paekivi ning puit.
570641	Presti		C	
7164203	Presti		C	
6617483	Presti		C	
563605	Põldsaare		C	
568284	Põldsaare		B	Talukompleksi kuulunud abihoone, mis on ehitatud 20. sajandi I poolel ning peegeldab piirkonnale iseloomulikke ehitustraditsioone ja ehitusmaterjalide kasutust, kus on kombineeritud paekivi ning puit.
570832	Põldsaare		Ei määra kaitsekategooriat	
6144344	Põldsaare		B	Talukompleksi kuulunud kelder, mis on ehitatud 20. sajandi I poolel ning peegeldab piirkonnale iseloomulikke ehitustraditsioone ja paekivi kasutust.
X	Põldsaare		B	Talukompleksi kuulunud kelder, mis on ehitatud 20. sajandi I poolel ning peegeldab piirkonnale iseloomulikke ehitustraditsioone japaekivi kasutust.
563606	Põldsaare		C	

546826	Rebala külaplats		C	Talukompleksi kuulunud abihoone, mis on ehitatud 20. sajandi I poolel ning peegeldab piirkonnale iseloomulikke ehitustraditsioone ja paekivi kasutust. Hoonest on säilinud paekivimüürid.
6617477	Rebala pumpla		C	
567888	Saare		C	
X	Saare		Ei määra kaitsekategooriat	
568287	Saare		C	
568282	Saare		C	
568290	Saare		C	
6110089	Saare		C	
563502	Saare		C	
568285	Saare		C	
563606	Saare		C	
567865	Saueaugu		B	Talukompleksi kuulunud abihoone, mis on ehitatud 20. sajandi I poolel ning peegeldab piirkonnale iseloomulikke ehitustraditsioone ja ehitusmaterjalide kasutust, kus on kombineeritud paekivi ning puit.
563600	Saueaugu		B	Talukompleksi kuulunud abihoone, mis on ehitatud 20. sajandi I poolel ning peegeldab piirkonnale iseloomulikke ehitustraditsioone ja ehitusmaterjalide kasutust.
5336297	Saueaugu		C	
563598	Sepa		C	
568269	Sepa		C	
568702	Sepa		C	
563601	Siigi		B	Talukompleksi kuulunud abihoone, mis on ehitatud 20. sajandi I poolel ning peegeldab piirkonnale iseloomulikke ehitustraditsioone ja ehitusmaterjalide kasutust, kus on kombineeritud paekivi ning puit.
563602	Siigi		B	Talukompleksi kuulunud abihoone, mis on ehitatud 20. sajandi I poolel ning peegeldab piirkonnale iseloomulikke ehitustraditsioone ja ehitusmaterjalide kasutust, kus on kombineeritud paekivi ning puit.
564937	Siigi		C	

7164173	Siigi		B	Talukompleksi kuulunud kelder, mis on ehitatud 20. sajandi I poolel ning peegeldab piirkonnale iseloomulikke ehitustraditsioone ja paekivi kasutust.
564938	Siigi		C	
563180	Silla tn 1		C	
8296483	Silla tn 1		C	
7164280	Silla tn 2		C	
566254	Silla tn 2		C	
563290	Silla tn 3		C	
6122025	Silla tn 3		C	
563186	Silla tn 4		C	
565499	Silla tn 4		C	
6626078	Silla tn 5		C	
571887	Silla tn 5		C	
563296	Silla tn 6		C	
8296486	Silla tn 6		C	
570280	Silla tn 7		C	
572641	Silla tn 8		C	
562208	Soonesauna		C	
562206	Soonesauna		B	Talukompleksi kuulunud abihoone, mis on ehitatud 20. sajandi I poolel ning peegeldab piirkonnale iseloomulikke ehitustraditsioone ja ehitusmaterjalide kasutust, kus on kombineeritud paekivi ning puit.
7164195	Suigu		Ei määra kaitsekategooriat	
X	Suigu		Ei määra kaitsekategooriat	
X	Suigu		B	Talukompleksi kuulunud kelder, mis on ehitatud 20. sajandi I poolel ning peegeldab piirkonnale iseloomulikke ehitustraditsioone ja paekivi kasutust.
568283	Suigu		B	Väärtuslikud hoone paekivist seinamüürid. Piirkonnale omase ehitusmaterjali kasutus. Väärtuslik vaid rehealuse osa
563607	Söödi		C	
X	Söödi		B	Talukompleksi kuulunud kelder, mis on ehitatud nõukogude peridoodil, kuid peegeldab piirkonnale iseloomulikke ehitustraditsioone ja paekivi kasutust.

564464	Söödi		B	Talukompleksi kuulunud abihoone, mis on ehitatud 20. sajandi I poolel ning peegeldab piirkonnale iseloomulikke ehitustraditsioone ja ehitusmaterjalide kasutust, kus on kombineeritud paekivi ning puit.
567892	Söödi		C	
568270	Talli		C	
7164088	Tamme		Ei määra kaitsekategooriat	
X	Tamme		B	Talukompleksi kuulunud kelder, mis on ehitatud 20. sajandi I poolel ning peegeldab piirkonnale iseloomulikke ehitustraditsioone ja paekivi kasutust.
555777	Tamme		B	Talukompleksi kuulunud abihoone, mis on ehitatud 20. sajandi I poolel ning peegeldab piirkonnale iseloomulikke ehitustraditsioone ja ehitusmaterjalide kasutust, kus on kombineeritud paekivi ning puit.
563608	Teeveere		C	
563264	Teeveere		C	
570633	Tõnu		C	
7164178	Tõnu		C	
568034	Tõnu		B	Talukompleksi kuulunud eluhoone, mis on ehitatud 20. sajandi I poolel ning peegeldab piirkonnale iseloomulikke ehitustraditsioone ja ehitusmaterjalide kasutust, kus on kombineeritud paekivi ja puit.
7164207	Uuetoa		C	
570826	Uuetoa		B	Talukompleksi kuulunud eluhoone, mis on ehitatud 20. sajandi I poolel ning peegeldab piirkonnale iseloomulikke ehitustraditsioone ja ehitusmaterjalide kasutust, kus on kombineeritud paekivi ja puit.
570830	Uuetoa		C	
X	Uuetoa		Ei määra kaitsekategooriat	
X	Uuetoa		B	Talukompleksi kuulunud kelder, mis on ehitatud 20. sajandi I poolel ning peegeldab piirkonnale iseloomulikke ehitustraditsioone ja paekivi kasutust.

7680413	Uuetoa		C	
6122016	Uustalu		C	
6122017	Uustalu		C	
7164179	Uustalu		C	
X	Uustalu		B	Talukompleksi kuulunud kelder, mis on ehitatud 20. sajandi I poolel ning peegeldab piirkonnale iseloomulikke ehitustraditsioone ja paekivi kasutust.
568278	Uustalu		C	
570636	Uustalu		B	Talukompleksi kuulunud abihoone, mis on ehitatud 20. sajandi I poolel ning peegeldab piirkonnale iseloomulikke ehitustraditsioone ja ehitusmaterjalide kasutust, kus on kombineeritud paekivi ning puit.
570642	Uustalu		C	
568281	Uustalusauna		C	
570824	Uustalusauna		B (paekivist osa), C (muu osa)	Talukompleksi kuulunud abihoone, mis on ehitatud 19. sajandi II poolel ning peegeldab piirkonnale iseloomulikke ehitustraditsioone ja ehitusmaterjalide kasutust, kus on kombineeritud paekivi ning puit.
5334888	Vahtra tn 1		C	
7040272	Vahtra tn 2		C	
7681923	Vahtra tn 2		C	
5334887	Vahtra tn 3		C	
5334889	Vahtra tn 4		C	
6136453	Vahtra tn 5		C	
7164264	Vahtra tn 5		C	
7681920	Vahtra tn 6		C	
6136448	Vahtra tn 7		C	
6626058	Vahtra tn 8		C	
5334886	Vahtra tn 8		C	
564457	Viikre		B	Talukompleksi kuulunud abihoone, mis on ehitatud 20. sajandi I poolel ning peegeldab piirkonnale iseloomulikke ehitustraditsioone ja ehitusmaterjalide kasutust, kus on kombineeritud paekivi ning puit.
564456	Viikre		C	

## VANDJALA küla

ETAK-kood	aadress	talunimi	kaitsekategooria	kaitsekategooria põhjendus
594341	Aara		Ei määra kaitsekategooriat	
604530	Aara		B	Talukompleksi kuulunud kelder, mis on ehitatud 20. sajandi I poolel ning peegeldab piirkonnale iseloomulikke ehitustraditsioone ja paekivi kasutust.
604527	Aara		C	
593702	Aaviku		C	
593704	Aaviku		C	
6111619	Aaviku		C	
592981	Aaviku		C	
594998	Aaviku		C	
6638729	Arali		C	
6638732	Arali		C	
5335741	Arali		C	
566127	Arali		B	Talukompleksi kuulunud abihoone, mis on ehitatud 20. sajandi I poolel ning peegeldab piirkonnale iseloomulikke ehitustraditsioone ja ehitusmaterjalide kasutust, kus on kombineeritud paekivi ja puit.
561227	Arali		C	
6638735	Arali		C	
564653	Halli		Ei määra kaitsekategooriat	
5335536	Hansu		Ei määra kaitsekategooriat	
554068	Hansu		B	Talukompleksi kuulunud eluhoone, mis on ehitatud 19. sajandi II poolel ning peegeldab piirkonnale iseloomulikke ehitustraditsioone ja ehitusmaterjalide kasutust, kus on kombineeritud paekivi ja puit.

554943	Hansu		B	Talukompleksi kuulunud abihoone, mis on ehitatud 20. sajandi I poolel ning peegeldab piirkonnale iseloomulikke ehitustraditsioone ja paekivi kasutust.
5339014	Hansu		B	Talukompleksi kuulunud eluhoone, mis on ehitatud 19. sajandi II poolel ning peegeldab piirkonnale iseloomulikke ehitustraditsioone ja ehitusmaterjalide kasutust, kus on kombineeritud paekivi ja puit.
554942	Hansu		B	Talukompleksi kuulunud abihoone, mis on ehitatud 20. sajandi I poolel ning peegeldab piirkonnale iseloomulikke ehitustraditsioone ja paekivi kasutust.
593953	Jussi		C	
602861	Jussi		C	
594066	Jussi		C	
567307	Jäädma		B	Talukompleksi kuulunud abihoone, mis on ehitatud 20. sajandi I poolel ning peegeldab piirkonnale iseloomulikke ehitustraditsioone ja ehitusmaterjalide kasutust, kus on kombineeritud paekivi ja puit.
598742	Jäädma		C	
7113337	Kaja		C	
603988	Kaja		C	
7113332	Kaja		C	
603990	Kaja		B	Talukompleksi kuulunud abihoone, mis on ehitatud 20. sajandi I poolel ning peegeldab piirkonnale iseloomulikke ehitustraditsioone ja ehitusmaterjalide kasutust, kus on kombineeritud paekivi ja puit.
X	Kaja		Ei määra kaitsekategooriat	



X	Kaja		B	Talukompleksi kuulunud kelder, mis on ehitatud 20. sajandi I poolel ning peegeldab piirkonnale iseloomulikke ehitustraditsioone ja paekivi kasutust.
592974	Kaja		B	Talukompleksi kuulunud abihoone, mis on ehitatud 20. sajandi I poolel ning peegeldab piirkonnale iseloomulikke ehitustraditsioone ja ehitusmaterjalide kasutust, kus on kombineeritud paekivi ja puit.
592980	Kaja		C	
552959	Kaurila		B	Talukompleksi kuulunud kelder, mis on ehitatud 20. sajandi I poolel ning peegeldab piirkonnale iseloomulikke ehitustraditsioone ja paekivi kasutust.
554077	Kaurila		C	
552958	Kaurila		B	Talukompleksi kuulunud abihoone, mis on ehitatud 20. sajandi I poolel ning peegeldab piirkonnale iseloomulikke ehitustraditsioone ja ehitusmaterjalide kasutust, kus on kombineeritud paekivi ja puit.
554941	Kaurila		B	Talukompleksi kuulunud abihoone, mis on ehitatud 20. sajandi I poolel ning peegeldab piirkonnale iseloomulikke ehitustraditsioone ja ehitusmaterjalide kasutust, kus on kombineeritud paekivi ja puit.
554940	Kaurila		C	
595008	Kivi		C	
5335534	Kivilaua		Ei määra kaitsekategooriat	
598773	Kivilaua		C	
563634	Kivilaua		C	

564075	Kooli		B	Endine koolihoone, mis on ehitatud 19. sajandi II poolel ning peegeldab piirkonnale iseloomulikke ehitustraditsioone ja ehitusmaterjalide kasutust, kus on kombineeritud paekivi ja puit. Hoonel on säilinud algupärane väliskuju ja maht.
X	Kooli		B	Koolipleksi kuulunud kelder, mis on ehitatud 19. sajandi II poolel ning peegeldab piirkonnale iseloomulikke ehitustraditsioone ja paekivi kasutust.
X	Kooli		Ei määra kaitsekategooriat	
594067	Kopli		C	
572290	Kopli		C	
5334923	Kopli		C	
572303	Kopli		B	Talukompleksi kuulunud abihoone, mis on ehitatud 20. sajandi I poolel ning peegeldab piirkonnale iseloomulikke ehitustraditsioone ja ehitusmaterjalide kasutust, kus on kombineeritud paekivi ja puit.
7113369	Kopli		C	
567308	Kubja		C	
6636121	Kubja		Hoonet ei ole	
5339275	Kusma		C	
7113344	Kusma		C	
6504758	Kusma		C	
552061	Kuusksalu		B	Talukompleksi kuulunud abihoone, mis on ehitatud 20. sajandi I poolel ning peegeldab piirkonnale iseloomulikke ehitustraditsioone ja ehitusmaterjalide kasutust, kus on kombineeritud paekivi ja puit. Hoonel on hilisem juurdeehitus.

552055	Kuusksalu		B	Talukompleksi kuulunud eluhoone, mis on ehitatud 20. sajandi I poolel ning peegeldab piirkonnale iseloomulikke ehitustraditsioone ja ehitusmaterjalide kasutust, kus on kombineeritud paekivi ja puit.
552056	Kuusksalu		C	
552062	Kuusksalu		B	Talukompleksi kuulunud abihoone, mis on ehitatud 20. sajandi I poolel ning peegeldab piirkonnale iseloomulikke ehitustraditsioone ja paekivi kasutust.
X	Kuusksalu		Ei määra kaitsekategooriat	
560776	Kärneri		B	Talukompleksi kuulunud abihoone, mis on ehitatud 20. sajandi I poolel ning peegeldab piirkonnale iseloomulikke ehitustraditsioone ja paekivi kasutust. Hoonel on hilisem puidust juurdeehitus.
7113348	Lohepesa		C	
7113350	Lohepesa		C	
7773187	Metsamehe		C	
7113358	Metsavahi		C	
585122	Metsavahi		C	
7113359	Metsavahi		C	
553451	Otsa		C	
552960	Otsa		B	Talukompleksi kuulunud eluhoone, mis on ehitatud 20. sajandi I poolel ning peegeldab piirkonnale iseloomulikke ehitustraditsioone ja ehitusmaterjalide kasutust, kus on kombineeritud paekivi ja puit.
X	Otsa		C	
598773	Otsa		C	

553444	Otsa		B	Talukompleksi kuulunud abihoone, mis on ehitatud 20. sajandi I poolel ning peegeldab piirkonnale iseloomulikke ehitustraditsioone ja ehitusmaterjalide kasutust, kus on kombineeritud paekivi ja puit.
552033	Otsa		C	
595008	Otsa		B	Talukompleksi kuulunud abihoone, mis on ehitatud 20. sajandi I poolel ning peegeldab piirkonnale iseloomulikke ehitustraditsioone ja ehitusmaterjalide kasutust, kus on kombineeritud paekivi ja puit.
572299	Põldmäe		C	
563633	Põldmäe		C	
594012	Raja		C	
595580	Raja		B (paekivist osa), C (muu osa)	Talukompleksi kuulunud abihoone, mis on ehitatud 20. sajandi I poolel ning peegeldab piirkonnale iseloomulikke ehitustraditsioone ja ehitusmaterjalide kasutust, kus on kombineeritud paekivi ja puit.
604523	Raja		C	
7538097	Saare		Hoonet ei ole	
X	Saare		B	Talukompleksi kuulunud kelder, mis on ehitatud 20. sajandi I poolel ning peegeldab piirkonnale iseloomulikke ehitustraditsioone ja paekivi kasutust.
5339013	Saare		C	.
567319	Salmistu		B	Talukompleksi kuulunud abihoone, mis on ehitatud 20. sajandi I poolel ning peegeldab piirkonnale iseloomulikke ehitustraditsioone ja ehitusmaterjalide kasutust, kus on kombineeritud paekivi ja puit.
558248	Salu		C	

554363	Salu		B	Talukompleksi kuulunud abihoone, mis on ehitatud 20. sajandi I poolel ning peegeldab piirkonnale iseloomulikke ehitustraditsioone ja ehitusmaterjalide kasutust, kus on kombineeritud paekivi ja puit.
5335539	Soosaare		C	
553439	Soosaare		C	.
5339012	Suurekivi		C	
6111620	Uue-Aaviku		C	
561158	Uus-Liivamäe		C	
593566	Uus-Liivamäe		B	Talukompleksi kuulunud abihoone, mis on ehitatud 20. sajandi I poolel ning peegeldab piirkonnale iseloomulikke ehitustraditsioone ja ehitusmaterjalide kasutust, kus on kombineeritud paekivi ja puit.
598782	Uus-Liivamäe		B	Talukompleksi kuulunud abihoone, mis on ehitatud 20. sajandi I poolel ning peegeldab piirkonnale iseloomulikke ehitustraditsioone.
564653	Valge		C	
592985	Vana-Loodesalu		B	Talukompleksi kuulunud abihoone, mis on ehitatud 20. sajandi I poolel ning peegeldab piirkonnale iseloomulikke ehitustraditsioone ja ehitusmaterjalide kasutust, kus on kombineeritud paekivi ja puit.
603983	Vana-Loodesalu		C	
7538096	Vandjala külaplats		C	

## VÕERDLA küla

ETAK-kood	aadress	talunimi	kaitsekategooria	kaitsekategooria põhjendus
567601	Esko		C	
5333440	Eskotalu		Ei määrata kaitsekategooriat	
8296551	Eskotalu		Ei määrata kaitsekategooriat	
572307	Eskotalu		Ei määrata kaitsekategooriat	

572386	Eskotalu		Ei määra kaitsekategooriat	
563274	Nigula		Ei määra kaitsekategooriat	
5336277	Nigula		Ei määra kaitsekategooriat	
568042	Nigula		B	Talukompleksi kuulunud eluhoone, mis on ehitatud 19. sajandi II poolel ning peegeldab piirkonnale iseloomulikke ehitustraditsioone ja ehitusmaterjalide kasutust, kus on kombineeritud paekivi ja puit.
7537813	Puska		C	
5332383	Puska		C	
563123	Puska		B	Talukompleksi kuulunud abihoone, mis on ehitatud 20. sajandi I poolel ning peegeldab piirkonnale iseloomulikke ehitustraditsioone ja paekivi kasutust.
568716	Puska		C	
8296556	Puska		C	
5335532	Puska		C	
6122020	Saue		C	
564471	Saue		C	
5332387	Saue		C	
5332384	Toomla		Ei määra kaitsekategooriat	
5332386	Toomla		C	
570841	Toomla		C	
6617413	Toomla		C	
572390	Toomla		C	
572391	Toomla		C	
5332385	Toomla		C	
563525	Tõnikse		C	
563523	Tõnikse		C	
563522	Tõnikse		C	
563123	Tõnikse		B	Talukompleksi kuulunud abihoone, mis on ehitatud 20. sajandi I poolel ning peegeldab piirkonnale iseloomulikke ehitustraditsioone ja paekivi kasutust.
563524	Tõnu		C	

561990	Tõnu		B	Talukompleksi kuulunud abihoone, mis on ehitatud 20. sajandi I poolel ning peegeldab piirkonnale iseloomulikke ehitustraditsioone ja ehitusmaterjalide kasutust, kus on kombineeritud paekivi ja puit.
568707	Tõnu		B	Talukompleksi kuulunud eluhoone, mis on ehitatud 20. sajandi I poolel ning peegeldab piirkonnale iseloomulikke ehitustraditsioone ja ehitusmaterjalide kasutust, kus on kombineeritud paekivi ja puit.
568706	Tõnu		B	Talukompleksi kuulunud eluhoone, mis on ehitatud 20. sajandi I poolel ning peegeldab piirkonnale iseloomulikke ehitustraditsioone ja ehitusmaterjalide kasutust, kus on kombineeritud paekivi ja puit.
563526	Tõnu		C	
572389	Vainu		Ei määra kaitsekategooriat	
570838	Vainu		B	Talukompleksi kuulunud abihoone, mis on ehitatud 20. sajandi I poolel ning peegeldab piirkonnale iseloomulikke ehitustraditsioone ja ehitusmaterjalide kasutust, kus on kombineeritud paekivi ja puit.
570842	Vainu		B	Talukompleksi kuulunud piimajahutamise hoone, mis on ehitatud 20. sajandi I poolel ning peegeldab piirkonnale iseloomulikke ehitustraditsioone ja ehitusmaterjalide kasutust, kus on kombineeritud paekivi ja puit.
X	Vainu		Ei määra kaitsekategooriat	
X	Vainu		B	Talukompleksi kuulunud kelder, mis on ehitatud 20. sajandi I poolel ning peegeldab piirkonnale iseloomulikke ehitustraditsioone ja paekivi kasutust.

572308	Vainu		B	Talukompleksi kuulunud eluhoone, mis on ehitatud 20. sajandi I poolel ning peegeldab piirkonnale iseloomulikke ehitustraditsioone ja ehitusmaterjalide kasutust, kus on kombineeritud paekivi ja puit.
572385	Vainu		C	