

Piirikirjeldus- Kasupõllu

Piiripunkti nr	Piiripunkti vorm	Piiri kulgemise viis	Märkus	Paigalduse info	Piir kindlaks tehtud
1	metalltoru	sirgjooneline	-	olemasolev	-
32	Kraavi telgjoone punkt	sirgjooneline	-	-	-
2	metalltoru	sirgjooneline	-	olemasolev	-
3	metalltoru	sirgjooneline	-	olemasolev	-
4	piirikivi	sirgjooneline	-	olemasolev	-
5	metalltoru	sirgjooneline	-	olemasolev	1)
6	metalltoru*	Teemaa serv*	**8.0m tee teljest	Paigaldatud (maaga tasa)	1)
10	metalltoru	sirgjooneline	-	olemasolev	-
30	Piirimärk paigaldamata*	sirgjooneline	*10.0m tee teljest	-	-
11	metalltoru	sirgjooneline	-	olemasolev	-
12	metalltoru	sirgjooneline	-	olemasolev	-

Piiripunkti nr	Piiripunkti vorm	Piiri kulgemise viis	Märkus	Paigalduse info	Piir kindlaks tehtud
15	Piirimärk paigaldamata	sirgjooneline	-	-	-
16	Piirimärk paigaldamata	sirgjooneline	-	-	-
17	Piirimärk paigaldamata	sirgjooneline	-	-	-

Piiripunkti nr	Piiripunkti vorm	Piiri kulgemise viis	Märkus	Paigalduse info	Piir kindlaks tehtud
20	metalltoru	sirgjooneline	-	paigaldatud	-
21	metalltoru	sirgjooneline	-	paigaldatud	-
22	metalltoru	sirgjooneline	-	paigaldatud	-
23	metalltoru	sirgjooneline	-	paigaldatud	-
24	metalltoru	sirgjooneline	-	paigaldatud	-
25	metalltoru	sirgjooneline	-	paigaldatud	-
26	metalltoru	sirgjooneline	-	paigaldatud	-
27	metalltoru	sirgjooneline	-	paigaldatud	-

Piirikirjeldus- Vana-Kasumetsa

Piiripunkti nr	Piiripunkti vorm	Piiri kulgemise viis	Märkus	Paigalduse info	Piir kindlaks tehtud
20	metalltoru	sirgjooneline	-	paigaldatud	-
21	metalltoru	sirgjooneline	-	paigaldatud	-
22	metalltoru	sirgjooneline	-	paigaldatud	-
23	metalltoru	sirgjooneline	-	paigaldatud	-
24	metalltoru	sirgjooneline	-	paigaldatud	-
25	metalltoru	sirgjooneline	-	paigaldatud	-
26	metalltoru	siegjooneline	-	paigaldatud	-
27	metalltoru	siegjooneline	-	paigaldatud	-

Märkused

Olemasolevad piirimärgid:

1, 2, 3, 5, 10, 11, 12-metalltorud
4-piirikivi

Paigaldatud piirimärgid:

20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27-metalltorud

Piirimärgid paigaldasin vastavalt Kasumetsa kinnistu jagamise maakorralduskavale.

Piirimärgi 6 paigaldasin 8m kaugusele Alatskivi-Varnja tee teljest.

Kivise teepinnase tõttu kasutasin lühikeset ankruta, tsentrimärgiga toru kuna nõuetekohast ankruga toru pole võimalik kohtkindlalt paigaldada(Paigaldatud maaga tasa)

Piirimärgid paigaldamata piiripunktides:

15, 16, 17, 30 (asuvad haritavaal maal)

Piir kindlaks tehtud piirilõigul 5-6:

Kasumetsa kü 2009.a. mõõdistuse järgi on piiriks tee põhjaserv 3m kaugusel tee teljest.

Kasumetsa kü 2024.a. Mõõdistuse järgi kulgeb piiri piirilõigul 5-6 sirgjooneliselt piirimärkide vahel.

Piirimuutuse põhjus:

Tee telje asukoht ei ole üheselt määratletav.

Piirimärgiks 3 on nõuetekohane ankruga metalltoru(Fotol on näha ca 2m kõrgust punast plasttoru, mis jääb tunnuspostiks)

Piirimärgiks 4 on piirikivi(Fotol on näha ca 2m kõrgust punast plasttoru, mis jääb tunnuspostiks)

Piirimärgiks 5 on nõuetekohane ankruga metalltoru(Fotol on näha vana mädanenud puitposti, mis jääb tunnuspostiks)

Piirimärgiks 11 on nõuetekohane ankruga metalltoru(Fotol on näha kõver metalltoru, mis jääb tunnuspostiks)

Teemaa servad mõõdistasin ja telje määratlesin 04.04.2024.