


Oru - 66001:004:0022



Oru kinnistu eraldus 11 lõuna serva on RMK raie käigus sisse lõigatud. (tähistatud rohelisega). Hinnanguliselt 10x25m. ala. Piiritähist (kivi) ei leidnud, kuid varasema raiega (teisel pool trassi) on selge vahe (foto 1) Fotol punase lindiga tähistatud oletatav nurga koht.



Foto 1.



Foto 2.

Kraavi ristumise koht.

Põhja poolt tulev kraavist on raie järgselt materjal välja tõstmata, ning kraav umbes. (foto 3)

Ida-Lääne suunalise kraavi truup on sisuliselt kinni maetud. Truubitoru nurk vaevu paistab, täna vesi veel liigub. (fotod 4 suures plaanis foto 5 samast kohast sisse zoomituna) Antud kraav on Oru ja Siimu kinnistuid teenindava maaparandussüsteemi eesvooluks.

Multilandi mitte puudutav, kuid jäi silma.

66001:004:0176 er 4 serval on üks sild välja tõstmata.



Foto 3



Foto 4



Foto 5



Foto 6.