

Puudused teeilmajaamade hooldustöodes (2)

Hüüru TIJ:

- 1) Teeandurit pole piisavalt lihvitud. Piki teed mõõdetuna ei ole andur loodis (pilt 201, 202, 203).
- 2) Tuuleanduri kaitsevõrk on katki ja ripub. Katkine võrk on eemaldamata.

Kanama TIJ:

- 1) Neljast teeandurist kolm on lihvimata (pilt 204, 205, 206).

Vaela TIJ:

- 1) Teeandur on lihvimata (pilt 207).

Jüri TIJ:

- 1) Hoolduspäeviku kohaselt pole 28.10 seisuga hooldustöid tehtud.

Kose-Risti TIJ:

- 1) Teeandurid on lihvimata ja osad ei ole loodis (pilt 209, 210, 211, 212).

Kukepala TIJ:

- 1) Teeandurid on lihvimata (pilt 213, 214).

Ussisoo TIJ:

- 1) Hoolduspäeviku kohaselt pole 28.10 seisuga hooldustöid tehtud.

Ambla TIJ:

- 1) Teeandur on lihvimata (pilt 216).

Kernu TIJ:

- 1) Hoolduspäeviku kohaselt pole 28.10 seisuga hooldustöid tehtud.

Kurla TIJ:

- 1) Hoolduspäeviku kohaselt pole 28.10 seisuga hooldustöid tehtud.

Käru TIJ:

- 1) Hoolduspäeviku kohaselt pole 28.10 seisuga hooldustöid tehtud.

Rae TIJ:

- 1) Hoolduspäeviku kohaselt pole 28.10 seisuga hooldustöid tehtud.