

# Inspecta Estonia OÜ

EAK poolt akrediteeritud inspekteerimisasutus I002

## ELEKTRIPAIGALDISE KORRALINE AUDIT

Protokolli nr. **IE-18-01119** Kuupäev: **22.10.2018**

Paigaldise registreerimisnumber: **EP-0095821**

Auditi läbiviimise aeg: 16.10.2018

<b>Omanik</b>	Nimi: osaühing "RELVO SPORT-MOTELL"
	Registrikood: 10351551
	Aadress: Põlva maakond, Kanepi vald, Pikajärve küla, Cantervilla
	Telefon: 3725286525
	E-post: Relvosport@yahoo.com
<b>Valdaja</b>	Nimi: osaühing "RELVO SPORT-MOTELL"
	Registrikood: 10351551
	Aadress: Põlva maakond, Kanepi vald, Pikajärve küla, Cantervilla
	Telefon: 3725286525
	E-post: Relvosport@yahoo.com
<b>Käidukorraldaja</b>	Nimi: Pole nõutud
	Isikukood: -
	Telefon: -
	Pädevustunnistus: -

<b>Projekteerija</b>	Nimi: osaühing INDIKAATOR MEF
	Registrikood: 10288350
<b>Ehitaja</b>	Nimi: osaühing ELTAM
	Registrikood: 10533430
<b>Kontrollmõõtmised</b>	Mõõte-teimi labor: Inspecta Estonia OÜ
	Mõõtearuande number: 213-18-328

<b>Elektripaigaldise andmed</b>
Asukoht (aadress): Põlva maakond, Kanepi vald, Pikajärve küla, Cantervilla
Nimetus: Cantervilla Lossi elektripaigaldis, Pikajärve k, Kanepi v, Põlvamaa
Liik: 2. liigi elektripaigaldis
Ehitamise/renoveerimise aasta: 2013
Liitumisdokument: Võrgu- ja elektrileping nr 8476541464, 02.04.2012
Liitumispunkt/toitepunkt: Ostja toitekaabli kingadel liitumiskilbis VE mastil
Peakaitsemed: Kaitselüliti
Nimivool (A): 3x63
Nimipinge (V): 230/400
Juhistiküsteem: TN-C-S
Toitekaabel, muud parameetrid: AVVG 4x25

### Auditi tulemused:

Kontrollitud osad (osised): Cantervilla Lossi elektripaigaldis

Hindamise alusnormid: SeOS, EVS-HD 60364 (osad 1, 4, 5, 6, 8), EVS-HD 60364-7-701, EVS-HD 60364-7-703

*Tähistused: V - vastab nõuetele, MV - mittevastavus, O - oluline puudus, OO - otsene oht, X - nõuet ei rakendata*

1	Käidukorraldus	X	16	Elektriseadmete/install. materjalide valik	V
2	Elektripersonali ohuteadlikkus	X	17	Madalpingejuhistikud	O
3	Käidukava, selle täitmine	X	18	Generaatorseadmed	X
4	Dokumentatsioon, joonised, skeemid	V	19	Turvatoitesüsteemid/EXIT valgustus	V
5	Mittevastavused ehitamise ajast	MV	20	Kaabelküte	X
6	Laiendus- ja ümberehitustööd	X	21	Jaotlad ja jaoturid	V
7	Laiendus/ümberehitus dokumentatsioon	X	22	Maanduspaigaldis, kaitsejuhid	O
8	Kontrollmõõtmised	V	23	Kõrgepingepaigaldise maandus	X
9	Seadmed, materjalid	V	24	Õhuliinid kuni 1000V	X
10	Kaitse otsepuute eest	V	25	Mastalajaamad	X
11	Kaitse kaudpuute eest	V	26	Üle 1000V jaotlad ja alajaamad	X
12	Kaitse kuumustoime eest	X	27	Õhuliinid üle 1000V	X
13	Liigvoolukaitse	V	28	Kõrgepingejuhistikud	X
14	Liigpingekaitse	X	29	Eripaigaldised	V
15	Välistoime arvestamine	V			

**Elektromagnetilise ühilduvuse lisahindamise vajadus: Ei**

**Märkused:**

- 1- korruse pesumasinade ruumis pistikupesa kinnitamata, paigaldada nõuetekohane pistikupesa. Uste kohal mitu kuplita valgustit. Kuplita valgusteid esineb ka mujal!
- Külaliste vastuvõtu ruumis radiaatori all kinnitamata pistikupesa, kui pole vaja, siis likvideerida.
- 1-korruse koridoris valgusti toitejuhe tugevalt pigistatud metalli ja seina vahele. Lühise ja tuleoht!
- Köögis on metall-laudade maandusjuhid lahti ühendatud. Elektrilöögi oht! Ühendada maandusjuhid metall-laudadega!
- 1-korruse laoruumis (Spa poolses otsas ) pingestatud pistikupesa vedeleb põrandal. Pistikupesa lähedale on paigaldatud ka gaasiballoonid. Lühise ja elektrilöögi oht!

**Otsus: Elektripaigaldis ei vasta kehtestatud ohutusnõuetele ega ole ettenähtud otstarbel kasutamiseks ohutu**

**Järgmise auditi läbiviimise aeg: -**

**Juures viibis:** Canter Värton

**Ekspert:** Ants Ressaar, 3725157100

Inspecta Estonia OÜ  
Teaduspargi tn 8, Tallinn  
tel 659 9470  
estonia@kiwa.com

Käesoleva auditi protokoll on tegemist õiguslikku tähendust omava digitaalse dokumendiga. Auditi dokumendid on leitavad tehnilise järelevalve infosüsteemist:  
<https://jvis.tja.ee>