

HOONE OPERATIIVKAART	
Ehitise aadress	Lossi 8, Kurelaan
Versiooni nr (viimase muutmise kuupäev, aasta)	nr. 2, 09.08.2024
Ehitise kasutusotstarve	Kirik, reg. n. 20864
Ehitises paiknevate erinevate ruumide kasutusviisid ja asukoht hoones	vestula
	kõrskamber (paremal)
	kirikisaal
	altari ruum
Korruste arv	1
Kõrgus maapinnast	
Tuleohutuse klass	TP-1
Automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi keskseadme asukoht	Elektoonilise varaluse alla fassaad torni väär tugi juures.
Suitsutõrje käivitustase	Käsitsi
Ehitisesisese tuletõrjeveevärk	—
Ehitisesisese tuletõrjeveevärgi välistoide	—
Kuivtõusutoru	—
Sprinklersüsteem	—
Sprinklersüsteemi välistoide	—
Tuletõrjelift	—
Lähima tuletõrje veevõtukoha kaugus, aadress	Lossi tn.
Evakueeritavate kogunemispunkti asukoht	Kirikus kõrval parklas
Hoone elektritoide	välisvõrgist varustatud, isikliku oadale ühendatud.
Lisaohud	ahjekaas, varakinn, püstitus, küttesüsteem
Muud täpsustused	2 sise (väär) pääsu
Ehitise kontaktisik	PAUL PAUL PIHLAK 5084089 MARE PIHLAK 51979889
Kaitsmist vajavad väärtuslikud esemed/seadmed ning nende asukoht	1 koonstaaž (iloonislinn), 1 koonstaaž (iloonislinn), torni uellad (rashed)

torni (võrk)

Torni's
puudut
1. tugi,
rashed küttes
torniAIRE SILLART
53443815
LIIS KOPPEL
5089199