

Registri paranduskanne nr 1811522/58079

Kuupäev 14.11.2018

Ehitise andmed

Ehitisregistri kood	120308334
Ehitise nimetus	õppetreening baas-spordihoone
Ehitise liik	hoone
Esmase kasutuselevõtu aasta	2007
Omandi liik	kinnisasi

Ehitise asukoht

Ehitise koha-aadress

Harju maakond, Harku vald, Meriküla, Tilgu tee 53/1

Katastritunnus	Katastriüksuse koha-aadress
19801:001:3223	Harju maakond, Harku vald, Meriküla, Tilgu tee 53

Ehitise koordinaadid

X	Y	X	Y	X	Y
1. 6592269.08	525676.88	2. 6592288.80	525637.05	3. 6592226.50	525606.20
4. 6592217.95	525623.46	5. 6592247.73	525638.21	6. 6592244.99	525643.75
7. 6592255.09	525648.75	8. 6592246.66	525665.78	9. 6592269.08	525676.88

Ehitise tehnilised andmed

Ehitisealune pind (m²)	1 977
Maapealsete korruste arv	2
Kõrgus (m)	11,7
Pikkus (m)	69,4
Laius (m)	43,9
Suletud netopind (m²)	2 194,1
Kõetav pind (m²)	1 826
Maht (m³)	17 724

Kasutamise otstarve ja pinnad

Kood	Kasutamise otstarve	Eluruumide pind (m²)	Mitteeluruumide pind (m²)
12652	Spordihall, võimla (puuduvad kohad pealtvaatajatele)		2194.1
KOKKU (m²)			2194.1

Elektrisüsteemi liik võrk

Veevarustuse liik	lokaalne, puurkaev
Kanalisatsiooni liik	võrk
Soojusvarustuse liik	lokaalküte, kohtküte
Soojusallikas	katel, elektriotseküte
Energiaallikas	vedelkütus, elekter
Jahutussüsteemi liik	puudub
Võrgu- või mahutigaasi olemasolu	puudub

Konstruksioonid ja materjalid

Vundamendi liik	madalvundament
Kande- ja jäigastavate konstruktsioonide materjal	tellis, monteeritav raudbetoon, väike- või suurplokk, näiteks vaht, mull, kergkruus, kärg, betoon
Välisseina välisviimistluse materjal	metall (seal hulgas plekk või profiilplekk), keraamiline tellis
Välisseina liik	väike- või suurplokk (vaht, mull, kergkruus, kärg, betoon jms)
Katuste ja katuselagede kandva osa materjal	terasferm või -tala, puit
Vahelagede kandva osa materjal	terasferm või -tala, puit
Katusekatte materjal	plekk