

HOOLDUSTÖÖDE RAPORT

STRANTUM HALDUS Objekti aadress Meriküla kool			Osaühing Strantum Kooli 2a, Tabasalu, Harku Vald 76901 Harjumaa Tel +372 602 6480 www.strantum.ee	
Legend: HA - hea, RA- rahuldav, HB - halb.	Puhastus	Kontroll	Korrastus	Märkused
Gaasivarustussüsteemi tehnohooldus				
Süsteemi täitmise kontroll				
Töö- ja sisendiku kontroll				
Gaasitorustiku tiheduse kontroll				
Paisupaagi kontroll				
Automaatika seadistus				
Küttesüst. ja soojasõlme hooldus				
Kütte-, külmavee-, ja ventsüsteemi tehnohooldus				
Õhu eraldamine süsteemist		HA		
Filtrid		HA		
Küttegaafik / seadistused		HA		Küte väljas
Süsteemi täitmine		HA	HA	1.0 täitmine 1.8
Veevarustus süst. hooldus				
Veevarustus seadmete hooldus		HA	HA	Filtri loputus
Kanalisüst. hooldus				
pumbad, trapid, luugid		HA	HA	Trappide loputus
Ventsüsteemi hooldus		HA		
Kliimaseadmete hooldus				
Serv. kliimaseadmete hooldus				
Elektrisüsteemi hooldus				
Põhitarindite tehnohooldus				
Katus ja vihmavee süsteemid				
Fasaadi ja fassaadielementide tehnohooldus				
Välisüksed, klaasid		HA		
sulused, lukud		HA		
Muu tarindi tehnohooldus				
Siseüksed / aknad, klaasid				
lukud, sulused, tihendid				
Remondivajadus / ettepanekud / märkused				
Remondivajadus	Sph kanali kaevu 1 pumba ujuk ei lõpeta pumba tööd, võimalik ujuki rike. Õppehoone keldrikorruusel tüdrukute wc seinaplaadid lahti, alla kukkumise ääre peal. B222 wc poti sisu lekib, wc täitekraan liigutades lekib, vaja vahetada. Rasvapüüdur täis. B311 trapp lekib alumisele korrusele			
Teostaja Nimi: Rene Kruusemaa	Tellija nimi Teostuse kuupäev: 18.07.2024			