

## Aivar Kukk

---

**From:** Aivar Kukk  
**Sent:** esmaspäev, 8. aprill 2024 14:21  
**To:** Aivar Kukk  
**Subject:** Pae 25 teemal Päevaleht/Delfist

---

**From:** Tuuli Jõesaar <[Tuuli.Joesaar@epl.ee](mailto:Tuuli.Joesaar@epl.ee)>  
**Sent:** Thursday, April 4, 2024 1:20 PM  
**To:** Berit-Helena Lamp <[Berit-Helena.Lamp@rescue.ee](mailto:Berit-Helena.Lamp@rescue.ee)>  
**Subject:** Re: Pae 25 teemal Päevaleht/Delfist

**TÄHELEPANU!** Tegemist on väljastpoolt asutust saabunud kirjaga. Tundmatu saatja korral palume linke ja faile mitte avada!

Aitäh, Aivariga oli väga huvitav rääkida! Ta lubas, et vastab/vastate veel paarile täiendavale küsimusele:

- 1) Pae 25 katusekorrus ehitati välja 1999 ja nende vastavust projektile kinnitas Tallinna linna ehitusjärelevalve 13.11.2001. Kas toona kehtinud nõuete järgi olid tuletõkkeseksioonid nõutud? Ja kuidas nende olemasolu pidi toona tõendama - kaetud tööde aktid vms? St: üritan aru saada, kas toona oleks pidanud keegi märkama, et fibost laotud vaheseinad on astmelised ja jätavad tulele levikuks ruumi?
- 2) Korterite väiksemaks jagamise projektid on aastatest 2005-2008. Korter 18 väiksemaks ehitamise projekti kooskõlastas Harjumaa päästeteenistus. Kas toona esitati dokumente, kust oleks näha, et sein on astmeline? Mina näen korteriühistu esitatud dokumentatsioonis üksnes seda, et kasutusloa taotlusele olid lisatud teostusjoonised, mis vaheseina astmelisust ei kajasta. Sama on ka korteri 21 ümberehituse, projekti ja kasutusloa materjalide puhul. Oletan, et teil ka ei ole täpsemat infot selle kohta, kuidas vaheseinad ehitati?
- 3) Nii palju, kui fotodelt aru saada, siis korterisse 23 ehitati kamin ja korsten u 2005. aastal. Pääste tähelepanu alla jõudis see korsten 2018. aastal, kui ma õigesti aru saan? Mitu kaminat/ahju te toonase seisuga te Pae 25 majast kokku avastasite? Aga miks pääste üldse 2018. Pae 25 kontrollima läks?
- 4) Kas saaksin, palun, aegrea, kuidas te Pae 25 kustutasite alates teate saamisest kuni lõpuni ja nii paljudes detailises, kui võimalik. :)
- 5) Panin manusesse kaks fotot. Kontrollin üle, et ma ei eksiks: kas piltidel on tulekahju oletatavaks põhjustajaks olev korsten ning selle juurde kuuluv kamin? Vaatan korstna fotolt, et sellele lähim puittala ei olegi täiesti läbi põlenud. Miks see tulekahjus nii võib minna, et süttimiskohale nii lähedal olev puidust objekt ei hävigi?
- 6) Mida selle korstna kohta veel öelda saab: kas korstnat ümbritseva villakihi paksus on OK? Muid tähelepanekuid?

Vastuste eest ette tänades,  
Tuuli Jõesaar  
555 88 250

# Töö nr 24-08





## **OHUTUSE EESTVEDAJA**