

**ETTEPANEK**

Teenust osutanud isiku nimi ja registrikood

Silvar Rägastik, registrikood: 14715429

Ehitise valdaja nimi ning ehitise asukoha aadress

KÜ Tehnika 155, Tehnika 155, tallinn

Töö tellinud isiku nimi

Korteriühistu Tehnika 155

Teie poolt tellitud töö käigus, avastas

Silvar Rägastik, 151827, 28.10.2019

(teenust osutanud korstnapühkija nimi, kutsetunnistuse number, tööde teostamise kuupäev)

tööde teostamisel järgmised tuleohutusosalased rikkumised või tuleohud (puhastatud küttesüsteemi(de) nimetus(ed) ja avastatud rikkumised või ohud):

Korstna otsad on ammortiseerunud. Krt 5 ahi vajab remonti. Krt 8 pliit ja ahi vajavad remonti. Krt 4 pliit ja ahi vajavad remonti. Krt 1 korsten kaetud põlevmaterjaliga (tapeet). Krt 3 ahi vajab remonti ning korsten kaetud põlevmaterjaliga ( tapeet). Krt 2 korsten kaetud põlevmaterjaliga (tapeet).

Tuleohutuse tagamiseks puhastatud küttesüsteemi jätkuval kasutamisel teen ettepaneku kontrollimise käigus avastatud rikkumiste või ohtude kõrvaldamiseks rakendada järgmisi meetmeid:

Korstna otsad tuleb ära remontida. Korteriites 5, 8, 4, 3 tuleb küttekolded lasta ära parandada pottsepal.

Korteriites 1, 3, 2 tuleb eemaldada korstna pealt põlevmaterjal.

Ettepaneku koostaja (nimi, allkiri, kuupäev)

Silvar Rägastik.

Ehitise valdaja (nimi, allkiri, kuupäev)