

KIWA Estonia OÜ

EAK poolt akrediteeritud inspekteerimisasutus I002

LIFTI KORRALINE AUDIT

Protokolli nr. **128-25-0729** Kuupäev: **01.10.2025**

Paigaldise registreerimisnumber: **15-3111-1**

Auditi läbiviimise aeg: **29.09.2025**

Omanik	Nimi: Tallinn, J. Koorti tn 12 korteriühistu
	Registrikood: 80028952
	Aadress: Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, J. Koorti tn 12
	Telefon: +372 5656 5611
	E-post: koorti12@gmail.com
Valdaja	Nimi: Tallinn, J. Koorti tn 12 korteriühistu
	Registrikood: 80028952
	Aadress: -
	Telefon: +372 5656 5611
	E-post: koorti12@gmail.com
Järelevaldaja	Nimi: Andrei Mitjunov
	Isikukood: 37803270312
	Telefon: -
	Pädevustunnistus: -

Seadme andmed	Asukoht: Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, J. Koorti tn 12		
	Nimetus: lift reg.nr.:15-3111-1, Lift nr 1		
	Tehnoloogidaja: Liftitehnik OÜ		
	Tootja: Karatšarovo Mehhaanikatehas		Tootmise aeg 1983
	Paigaldaja: Sojuzliftmontaaž		Paigaldamise aeg 1987
	Tüüp: sõidu	Tõstevõime, kg: 500	Peatuste arv: 11
	Tehasenumbr: 12913	Tõstekõrgus, m: 28	Kabiini liikumiskiirus, m/s: 1,0

Auditi tulemused:

Hindamise alusnormid: seadme ohutuse seadus, majandus- ja taristuministri 16.07.2015 määrus nr 95

Teostatud auditi toiming(ud): visuaalne

Kasutatud kontrollivahendid: -

Tähistused: K - korras, vastab nõuetele; M - ei ole korras, ei vasta nõuetele; O - ei ole asjakohane, ei kuulu kontrollimisele

Visuaalne kontroll		Dokumentatsioon	K
Šaht			
Piirded, süvis	K	Vastukaal	K
Puhvrid	K	Kandetrossid	K
Hüdrosilinder	O	Uksed	K
Juhtrööpad, liugurid	K		
Masinaruum			
Juurdepääs	K	Pidur	K
Ajam	M	Hüdroseadmed	O
Kabiin			
Juhtimispaneel	K	Piirded, uksed	K
Peatumistäpsus	K		
Ohutus-, signalisatsiooni- ja valgustusseadmed			
Juhtimiskilp	K	Püüdur	O
Ohutusahelad	M	Ülekoormuse piirik	O
Signalisatsioonseadis	K	Side dispetseriga	O
Kiiruspiirik	K	Valgustus	K
Katsetused			
Staatiline katse, kg		Dünaamiline katse, kg	
Ajami lõtk	O	Püüduri rakendus	O
Veojõukontroll	O	Rõhukontroll	O

Märkused:

- Ajami hõõrdratta sooned on kulunud erinevalt;
- Kabiini lael ei rakendu kandetrosside lõtvuse kontroll;
- Kandetrosside välimised traadid kulunud ca 30%

Otsus: Ei vasta nõuetele

Järgmise auditi läbiviimise aeg:

Juures viibis: Omar Onno (Liftitehnik)

Ekspert: Andreas Mäll, +372 529 9882

KIWA Estonia OÜ

Harju maakond, Tallinn, Põhja-Tallinna linnaosa, Telliskivi tn 59

659 9470

estonia@kiwa.com

Käesoleva auditi protokollil näol on tegemist õiguslikku tähendust omava digitaalse dokumendiga. Auditi dokumendid on leitavad tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve infosüsteemist: <https://jvis.ttja.ee>