

From: "Jaan Schults" <jaan.schults@rmk.ee>
Sent: 25/10/2024 09:32:17
To: "Johannes Valk" <info@veed.ee>
Cc:
Subject: RE: Puhastamist vajavad eesvoolukraavid

Tere

Täna pöördumise eest

Teie poolt viidatud kraavid, (<https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/link/EPyxKF2Q>) mille läheduses RMK maadel teostati raied, kuuluvad maaparandussüsteemi Änglema, TTP-593 koosseisu. Osa sellest on RMK poolt rekonstrueeritud 2018 aastal osa jäi ootama järgmist etappi. RMK teostab olemasoleva kraavivõrgu uuendustöid reeglina maaparandusprojektide alusel. Kraavivõrgu rek-i projekteerimisega oli plaan alustada käesoleval aastal. Paraku toimusid käesoleval aastal RMK sees olulised muudatused maaparandustööde korraldamisel ning ka RMK kulude eelarvet kärbitakse oluliselt. Sellest tulenevalt on konkreetsetes kohas projekteerimistöödega alustamine edasi lükkunud ning pole selga, kas järgmine aasta on nendega võimalik alustada.

Käisin kohapeal kraavide seisundiga tutvumas. Konkreetsetel kraavidel ei esinenud olulisi voolutakistusi ja ka kobraсте värsked tegutsemisjäljed puudusid. Kopra tammid puudusid ning vee äravool on tagatud. Loomulikult tuleb kasuks kraavide üle kaevamine, kuid ka praeguses seisus täidavad nad oma ülesande.

Mis puudutab Vihterpalu jõe teemat, siis PTA vastusest Teile oleme teadlikud.

RMK omalt poolt suhtleb veelkord PTA-ga, et jõuda ühisele arusaamale riigi poolt korrashoitavate eesvooludel teostatavate tööde eestvedaja osas. Kui Vihterpalu jõel kavandatakse mingid korrashoiutööd, siis kindlasti on RMK seal osaline ja toetab ühist ettevõtmist oma võimaluste piires.

Lugupidamisega

Jaan Schults
metsaülem
RMK Edela regioon
+372 528 2363



From: Johannes Valk <info@veed.ee>
Sent: Wednesday, October 2, 2024 11:31 AM
To: Edela regioon <edela.regioon@rmk.ee>
Subject: Re: Puhastamist vajavad eesvoolukraavid

info@veed.ee saada teile sageli meilisõnumeid. [Lugege täpsemat teavet selle kohta, miks see on oluline](#)
Täiendavalt

1950 + aastatel Vihterpalu jõgi selles lõigus ja ka mujal süvendati. Nüüdseks on sinna kandunud setteid, kallastelt sisse langeb sisse puitu ja koprad ehitavad pidevalt paise. Jõeorelli elutingimused on oluliselt häiritud. Seoses jõe veesängis olevate takistustega on vähenenud sāngi vee läbilaskevõime. Suurvee perioodidel vesi väljub oma sāngist tekitades kahju piirkonnas kasvavale metsale. Pikkades lõikudes on sāngi aluspinnaseks paas, sāng on seetõttu madal ja vajab sagedast puhastamist. Seda ei võimalda kallastel asuvad veekaitsevõõndid. Aasta-aastalt muutuvad keskkonnatingimused nii jõeorelli kui metsa jaoks halvemaks ja seetõttu tuleks mingi lahendus leida. Seoses jõe sāngi ebapiisava läbilaskevõimega rajati hiljem paralleelselt jõega kuivenduskraavide eelvoolud. Viimased on samuti hooldamata.

02.10.2024 10:49 Johannes Valk kirjutas:

iere

<https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/link/aCEvDXA>

Seoses värskest tehtud raietega ja metsa väljaveoga on tekkinud kraavide ekskavaatoriga puhastamise võimalus.

Johannes Valk

5164650