

VOOLIKUSÜSTEEMIDE KONTROLL-LEHT

Klient: EHITAJATE TEE 113 KORTERIÜHISTU

Objekt: Ehitajate tee 113, Tallinn

Kuupäev: 13/12/2021



Voolikusüsteemi tähis	VK 01	VK 02	VK 03	VK 04	VK 05	VK 06	VK 07	VK 08	VK 09	VK 10	VK 11	VK 12	VK 13	VK 14	VK 15	VK 16	VK 17	VK 18	VK 19	VK 20	VK 21	VK 22	VK 23		
Vaba juurdepääs	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K		
Märgistus	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K		
Kasutusjuhend	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K		
Kahjustused, lekked	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K		
Torustik	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K		
Torustiku kinnitus	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K		
Voolikukapp	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K		
Kraan	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K		
Liitnikud	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K		
Voolik	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K		
Joatoru	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K		
Voolikupool	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K		
Pooli pöördseade	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K		
<hr/>																									
<hr/>																									
<hr/>																									
<hr/>																									
Kasutamiskölblikus	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	

K - korras, vastab nõuetele

E - ei vasta nõuetele

M - mittekorras

P - puudub

Kontrollis: Priidik Roos