

PÄASTEAMET IDA PÄASTEKESKUS

PAIKVAATLUSE PROTOKOLL HALDUSMENETLUSES nr 7.2-5.3/3085-5

Algus: 04 . 09 . 2013 . a kell 11 . 30

Lõpp: 04 . 09 . 2013 . a kell 12 . 30

Päästeameti Ida päästekeskuse tuleohutuskontrolli büroo vaneminspektor Irina Belik
(koostaja ametinimetuse ja nimi)

tutvustanud menetlusosalisele HMS §-dest 13; 36; 37; 38 lõikest 3 ja 40 ning RvastS § 5 lõikest 1 tulenevaid menetlusosalise õigusi ning kohustusi, teostas TuOS §39 ning HMS § 18 nõudeid järgides paikvaatluse

EE NEJ Baeti Elektriijaam
13b makalaadimiseadmete hoone, Elektriijaama tee 59, Narva
(paikvaatluse teostamise koht)

mille juures viibisid järgmised menetlusosalised: Andree Randoja
EES Kinnisvara tuleohutuse peaspetsialist
(ametikoht, nimi)

kelle esindusõigus on tuvastatud: AH tööleping nr 28167 28.05.2013
eesmärgiga fikseerida vaadeldava ehitise ja/või territooriumi tuleohutusala olukord.

Paikvaatlusega tuvastati järgmised asjaolud: Makalaadimiseadmete hoone nr 2
Voolurussüsteemi projekti on etendamine (kopp NK-334) teostatud
elektrivõrklid.

Elektrivõrklite ruumid on lüüritatud. Elektrivõrklite ruumid jaude-
mõju tõttu on arvatud pödenud elektrivõrk.

1200 kVni pölvvõrk toimetatud makalaadimis hoones nr 2
hoones.

Makalaadimiseadmete mootor 04 puudub.

Tööpladid osalevad ulises tulekahjuohtus, mis korreleerub EES
tööpladidele. Tulekahju korral tegutsemisest kohustatud tutvustatakse
mil EES tööpladiga koos kui ka eraldi kütusetormumise (loputamise
struktuurisüsteem) tööpladiga koos.

Juhitavate ruumide ruumid, kus on arvatud, et tööpladid, et vältida tuleohutuse
juht tekitab ussega. ^{struktuurisüsteem} ~~struktuurisüsteem~~ on ees eiravõrguga, NK
13b makalaadimiseadmete tehnik, kus on väljapiiratud läbi värvide,
ja mis võib olla läbi tüüpilisel taudul. Tööpladide eiravõrguga
ei ole tuvastatud tuleohustuse mõjuga. Vastavalt enne ettevalmist.
~~teostamist~~

Hoones olev voolurussüsteem on kontrollitud 16 Randoja poolt 08.2013
kontrollilõpuga järele.

- 5,9 m kõrgusel olev tuleohustati on maha rebitud koolidestruktuuriga,
koolidestruktuur ei ole loetud. Kasti korpusele pressitud 05-09.

Voolurussüsteemi NK330 kontrolli on tehtud 20.05.2011 ja 08.2013.

kontrollilõpuga järele. Sama kontrollilõpuga NK331, paudub märge
2011. a kontrolli kohta.

- 5,9 m kõrgusel teostatud üks kord aastas keeritus remonditööd
EE Hoolduskeskuse poolt.

NK 329 - kontrolli koolidestruktuur 05.2011 ja 08.2013.

Hoone korpusele on vältida makalaadimis eadmete hoone
eest metallustega, mis ei sulgu tavaliselt. -14,5 m kõrgusel.

NK-204 ilma kontrollipunkti - 14,5m kõrgusel.
 vaalivõrsteemi NK322 johtoru on ühendamata laevväljapiiride
 kuni - tühiksuseks

Vaalivõrsteemi hoolduse kohta on esitatud arvamuseostatus 1. kuu-
 doja poolt. (hoolduse kpr 08.2013)

Pildid on tehtud fotoaparaadiga Canon Power Shot #970

Järelevalve teostamiseks nõutud või vastuvõetud dokumendid: vaalivõrsteem NK322-1 pilt
 esitada e-maili teel 2012. hoolduse akt vaalivõrsteemi kohta
 vaalivõrsteemide arvamuse akt.

Menetlusosaliste taotlused ja ütlused (sh vastuväited):

Protokolliga tutvunud. Indrek Pandoja

Menetlustoimingu juures viibijate nimed ja allkirjad: BEY kaar-k 47. LK 1319

Barrecuab. Dydroben.

Indrek Pandoja Pandoja

Protokolli koostaja nimi ja allkiri: Irina Belik

I Belik

Menetlusosaliste õigused: kasutada esindajat (HMS § 13); saada teavet õiguste ja kohustuste, menetluse eeldatava kestuse, kiirendamise võimaluste, vajalike taotluste, tõendite, muude dokumentide ja vajalike menetlustoimingute kohta (HMS § 36); tutvuda dokumentidega (HMS § 37); esitada oma arvamus ja vastuväited (HMS § 40); nõuda haldusakti andmata jätmist või päästeasutuse toimingute sooritamata jätmist, kui haldusakt või toiming rikuks tema õigusi ja tooks tõenäoliselt endaga kaasa tagajärje, mida ei saaks kõrvaldada haldusakti või toimingute hilisemal vaidlustamisel (RVastS § 5 lg 1)

Menetlusosaliste kohustused: kohustus esitada ja teatavaks tegema talle teada olevad menetluses tähtsust omavad asjaolud ja tõendid (HMS § 38 lg 3).