



KERGLIIKLUSTEE ASFALKKATTE TAASTAMINE

TORUSTIKU KAEVIK HALJASALAL



TORUSTIKU KAEVIK ASFALKKATTEGA TEEL



Geotekstiili olemasolul asendada rikutud ala geotekstiil ülekattega 0.5m.

TINGMÄRGID

- Mõtteline liitumispunkt
- Olemasolev toru ots
- ⊕ Olemasolev kaev
- ⚡ Sadul
- ⊙ Maakraan
- K — K — K — Olemasolev isevooline kanalisatsioon
- K1 — K1 — K1 — Projekteeritav ÜVK kanalisatsioon 1
- V1 — V1 — V1 — Projekteeritav ÜVK veetoru
- Hülsstoru selle puudumisel
- v — Veetoru
- Valgustuskaabel
- ▭ Asfaltkatend
- ▭ Haljasala



VESIRATAS OÜ
 11564409
 Lillapuu
 Kullimaa küla
 Põhja-Pärnumaa vald
 tel 5330 3737

Veevarustuse ja kanalisatsiooni
 liitumistorustikud
 Lihula mnt 3b, Audru alevik, Pärnu maakond

Vastutav spetsialist Laura-Liis Juursalu

KATENDITE TAASTAMISPLAAN