

14 juuli 2025

Kutse piiride kättenäitamisele

Maatoiming nr 2025052013847

Nimi: **Riigimetsa Majandamise Keskus**
registrikood: 70004459
Aadress: Mõisa/3 Sagadi küla Haljala vald Lääne-Viru maakond EE 45403
Telefon:
E-post: rmk@rmk.ee

Piiripunktidega seotud maatükid:

Jaanilille 61606:002:0156.

Toimumise kuupäev:

24 juuli 2025, Kellaaeg: Kokkuleppel

Piiri kättenäitamise asukoht

Piiri ja piirimärkide kättenäitamine toimub nimetatud katastriüksustel looduses, selleks palun võtta ühendust, et leppida kokku täpsem asukoht ja kellaaeg

Piiri asukoha maastikul kättenäitamise põhjus

Teostatakse Jõgeva maakond, Põltsamaa vald, Neanurme küla, Ojasaare(61606:002:1080) katastriüksuse jagamine. Teile kuulub piirnev Jaanilille 61606:002:0156. katastriüksus. Ühisel piiril on 6 ühist piiripunkti. Skeemil on ühised piiripunktid numbritega: 19, 13, 14, 15, 16, 17.

Ilumata jätmise või kirjaliku seisukoha esitamata jätmise tagajärjed

Kui Te ei saa piiri kättenäitamisele tulla, palun teavitage mind sellest kirja lõpus oleva e-maili või telefoni teel. Samadel kontaktidel saate esitada ka täiendavaid küsimusi. Piiri kättenäitamisele võite saata ka esindaja. Palun mind sellest eelnevalt teavitada ja esitada mulle esindust tõendav volikiri.

Kutse saatmisega loetakse piirimärkide asukohad ja nende alalhoiu kohustus kinnisasja omanikule teatavaks tehtuks ja omanik piiride asukohaga nõustunuks (maakatastriseaduse § 17 lõige 6), välja arvatud juhul, kui ilmneb piiride kindlakstegemise vajadus.

Kui Teil on piiri ja piirimärkide kohta märkusi, tuleb need esitada hiljemalt piiri kättenäitamisel maastikul. Teie poolt esitatud märkused, taotlused ja seisukohad kantakse piiriprotokoll.

Piiriprotokolli allkirjastamine

Pärast piiri kättenäitamist koostatakse 3 tööpäeva jooksul piiriprotokoll, mida saate allkirjastada digitaalselt. Digitaalse allkirjastamise võimaluse puudumisel teavitage mind eelnevalt ning sellisel juhul saate piiriprotokolli allkirjastada paber kandjal.

Piirimärkide alalhoiukohustus

Kinnisasja omanik peab tagama piirimärgistuse säilimise. Te ei või piirimärke iseseisvalt muuta ega ümber paigutada (asjaõigusseaduse § 128 lg 2)

Kommentaar

NR:19 (METALLTORU). Taastatud olemas oleva väändunud metalltoru asemele.

NR:13 (METALLTORU).

NR:14 (METALLTORU).

NR:15 (METALLTORU).

NR:16 (METALLTORU).

NR:17 (PIIRIMARK_PAIGALDAMATA). Piirimärk on looduses hävinenud ning see jäetakse omanike soovil paigaldamata, kuna see takistab maa põllumajanduslikku kasutamist. Piirimärgi koordinaatideks arvestatakse viimasena katastris registreeritud katastriüksuse piiripunkti L-Est koordinaadid.

Lugupidamisega

Maamõõtja: Indrek Prants (tegevuslitsents nr. 615)
Postiaadress: Võru maakond, Võru linn, Paju tänav 8, 65610
Telefon: 56980231
E-post: indrek@geomel.ee

Maatoiming nr 2025052013847

Piirikirjeldus

Piiripunktidega seotud maatükid

61606:002:0156, 61606:002:1080, 61601:001:0129,
61606:002:0186, 61606:002:0073, 61606:002:0760,
61606:002:0173

Katastrimõõdistamise aeg

12. juuli 2025 kuni 17. juuni 2026

Katastrimõõdistamise tulemus

Piiripunkti nr skeemil	Koordinaadid	Piiripunkti liik	Piiripunkti tunnus	Piirimärgi paigaldamine
20	X = 6499869.97 Y = 624059.64	METALLTORU	100007533708	PAIGALDATUD
3	X = 6500003.07 Y = 624018.07	METALLTORU	100007530325	PAIGALDATUD
6	X = 6499865.65 Y = 624063.12	METALLTORU	100007530322	PAIGALDATUD
18	X = 6499821.64 Y = 624117.43	METALLTORU	100001081280	TAASTATUD
1	X = 6499967.79 Y = 623980.2	METALLTORU	100007530323	PAIGALDATUD
10	X = 6500070.52 Y = 624039.49	METALLTORU	100001081526	OLEMASOLEV
9	X = 6500006.98 Y = 623945.52	METALLTORU	100001081527	TAASTATUD
4	X = 6500003.33 Y = 624050.86	METALLTORU	100007530326	PAIGALDATUD
8	X = 6499975.87 Y = 623975.29	METALLTORU	100001081469	OLEMASOLEV
7	X = 6499930.22 Y = 623805.94	METALLTORU	100001081468	OLEMASOLEV
16	X = 6499897.65 Y = 624222.51	METALLTORU	100001081529	OLEMASOLEV
19	X = 6500091.98 Y = 624188.79	METALLTORU	100001081533	TAASTATUD
5	X = 6500020.43 Y = 624081.18	METALLTORU	100001081534	TAASTATUD

15	X = 6499917.91 Y = 624279.31	METALLTORU	100001081530	OLEMASOLEV
14	X = 6500051.47 Y = 624264.81	METALLTORU	100001081531	OLEMASOLEV
13	X = 6500044.82 Y = 624220.5	METALLTORU	100001081532	OLEMASOLEV
2	X = 6499979.79 Y = 623980.48	METALLTORU	100007530324	PAIGALDATUD
12	X = 6499870.33 Y = 623979.6	METALLTORU	100001081274	OLEMASOLEV
11	X = 6499825.87 Y = 624105.47	PIIRIMARK_ PAIGALDAMATA	100007530321	PAIGALDAMATA
17	X = 6499771.27 Y = 624240.71	PIIRIMARK_ PAIGALDAMATA	100001081528	PAIGALDAMATA

Muud tähtsust omavad asjaolud

Märkuse nr skeemil	Märkus
1368	Piir kulgeb kõigi piiripunktide vahel sirgjooneliselt punktist punkti.
1369	NR:1 (METALLTORU). Paigaldatud lähtudes maakorralduskavast. NR:2 (METALLTORU). Paigaldatud lähtudes maakorralduskavast. NR:3 (METALLTORU). Paigaldatud lähtudes maakorralduskavast. NR:4 (METALLTORU). Paigaldatud lähtudes maakorralduskavast. NR:5 (METALLTORU). Taastatud arvestades viimasena katastris registreeritud katastriüksuse piiripunkti L-Est koordinaate. NR:6 (METALLTORU). Paigaldatud lähtudes maakorralduskavast. NR:9 (METALLTORU). Taastatud olemas oleva väärdunud metalltoru asemele. NR:10 (METALLTORU). NR:11 (PIIRIMARK_PAIGALDAMATA). Piirimärk jäetakse omanike soovil paigaldamata, kuna see takistab maa põllumajanduslikku kasutamist. Piirimärgi koordinaatideks arvestatakse viimasena katastris registreeritud katastriüksuse piiripunkti L-Est koordinaadid. NR:12 (PIIRIMARK_PAIGALDAMATA). Piirimärk on looduses hävinenud ning see jäetakse omanike soovil paigaldamata, kuna see takistab maa põllumajanduslikku kasutamist. Piirimärgi koordinaatideks arvestatakse viimasena katastris registreeritud katastriüksuse piiripunkti L-Est koordinaadid. NR:17 (PIIRIMARK_PAIGALDAMATA). Piirimärk on looduses hävinenud ning see jäetakse omanike soovil paigaldamata, kuna see takistab maa põllumajanduslikku kasutamist. Piirimärgi koordinaatideks arvestatakse viimasena katastris registreeritud katastriüksuse piiripunkti L-Est koordinaadid. NR:18 (METALLTORU). Taastatud arvestades viimasena katastris registreeritud katastriüksuse piiripunkti L-Est koordinaate. NR:19 (METALLTORU). Taastatud olemas oleva väärdunud metalltoru asemele. NR:20 (METALLTORU). Paigaldatud lähtudes maakorralduskavast.

Lisa 1

