



## KORSTNAPÜHKIMISE AKT/

## VENTILATSIOONI PUHASTUSE AKT

Töö tellija ja ehitise valdaja (isiku nimi): **KÜ Vabaduse 22, Narva-Jõesuu linn**

Ehitise aadress: **Vabaduse 22, Narva-Jõesuu linn**

Teenust osutanud isik (isiku nimi ja registrikood): **Erko Kasikov / Ivan Egorov**

Korstnapühkija kutsetunnistuse number: **098122 / 098123**

Jrk nr	Teostatud tööde kirjeldus	Teostatud tööde hulk	Töid kokku
1.	<b>Ventilatsioonikanalite ja suitsulõõride puhastus</b>	<b>Terve süsteem</b>	<b>Terve süsteem</b>
2.	<b>Ventilatsioonišahtide ja suitsulõõride seisundi hinnang katuselt ja pööningult</b>	<b>1 tk</b>	<b>1 tk</b>

Korstnapühkija hinnang küttesüsteemi tehnilise seisukorra ja ohutuse kohta (avastatud puudused ja vead, kas kütteseadme edasine kasutamine on lubatud või mitte):

Ventilatsioonisüsteemi tehniline seisukord ja ohutus rahuldavas seisundis. Šahtide kivid lagunevad. **Ventilatsioonišahtid vajavad remonti. Katusel on puudu käiguteed.** On teostatud vajalikute korterite kontroll ja puhastust (vt. kontrolltabel). Suitsulõõride terviklikkus ja individuaalsus meie poolt ei ole uuritud, kanalite joonised on puudu. Teostatud katuselt kanalite puhastus, ventilatsioonišahtide hinnang ja korterite kontroll ja puhastust (komplekstööd). **Korstnapühkimine ja korterite kontroll: 26.08.2019. Korstnapühkimine oli teostatud korteris 14 ja korteris 17. Korterites 7 ja 11 oli teostatud olukorra hinnang. Puudused: korteris 11 on kamin ja põrandakaitse ei vasta nõuetele, korteris 14 on kasutusel kamin ja saun, siin pöörata tähelepanu kipsplaadile. Kortoris 1 on kasutusel ahi, kodus kedagi ei olnud. Kortoris 18 on pliit, omanik ütles et kasutada.**

**Küttesüsteemi ja ventilatsioonisüsteemi edasine kasutamine ON LUBATUD, peale puuduste likvideerimist.**

**Järgmine soovitatav puhastamise periood: 08.2020**

Töö andis üle (nimi, allkiri, kuupäev)	Töö võttis vastu (nimi, allkiri, kuupäev)
<b>Ivan Egorov</b> <b>06.11.2019</b> <i>Allkirjastatud digitaalselt</i>	<b>Korteriühistu esimees</b>



### KONTROLL TABEL

Kor teri nr	Kodus / Mitte		Küttekeha	Korrashoid	Määrkused	Peegel
	+	-				
1		-	Ahi	?	Kodus keegi ei ole. Puhastus ja kontroll oli teostatud 2017 aastal	
2		-			Kodus keegi ei ole.	
3		-			Kodus keegi ei ole.	
4		-			Kodus keegi ei ole.	
5	+				Küttekeha puudub	
6	+				Küttekeha puudub	
7	+		Kamin	OK		
8		-			Kodus keegi ei ole.	
9		-			Kodus keegi ei ole.	
10	+				Küttekeha puudub	
11	+		Kamin		Põrandakaitse ei vasta nõuetele	
12		-			Kodus keegi ei ole.	
13	+				Küttekeha puudub	
14	+		Kamin ja saunaahi		Pöörata tähelepanu kipsplaadile.	
15		-			Kodus keegi ei ole.	
16		-			Kodus keegi ei ole.	
17	+		Pliit	OK		
18	+		Pliit	OK	Ei kasutata	

FOTOD





26.08

VABADISE 22

1	-	(AHI)		
2	-			
3	-			
4	+			
5	+			
6	+			
7	+	(KAMU)	OK	%
8	-			
9	-			
10	+	PAGE		
11	+	(KAMU)		PLEFF
12	+			
13	+			
14	+	(KAMU) + SAVU		(KIPKAT) 200JHC
15	-			
16	-			
17	+	(PLU) OK		100% SIME
18	+	(PLU) OK		EI KAFUTA