



Lõik 1. Vaatega kurvist ülesvoolu.



Lõik 1.



Lõik 1. Vasakkalda pool paiknev varsemalt rajatud kahepaiksete tiik. Vajab hooldust.



Lõik 1. Paremkaldal olev settetiik, vajab puhastamist.



Lõik 1. Paremkaldal olev settetiik. Vajab puhastamist.



Lõik 1. Vaade ülaveepoolt allavoolu.



Lõik 1. Potentsiaalse looke tekitamise koht.



Lõik 1. Truubist allavoolu kärestikulise lõigu rajamine (voolukiirus sobiv).



Lõik 1. Lõigu allavoolu osas Armijõkke suubuv kraav. Selle kraavi otsa sobiks rajada kärestik, mis koguks enda taha setet.



Lõik 2. Truubist allavoolu, võimalusel voolusuunajate rajamine.



Lõik 2. Lõigu ülaveepoolses otsas paiknev settetiik. Puhastamine ning vajadusel ümberehitamine.



Lõik 2. Alaveepoolne osa, kõrged kaldad. Voolusuunajate lisamine.



Lõik 2. Alaveepoolne osa. Kõrged kaldad, näha paljandunud juuri. Voolusuunajate lisamine.



Lõik 3. Algu vaatega allavoolu.



Lõik 3. Liinialune.



Lõik 3. Metsavaheline osa. Voolusuunajate lisamine, lammialade tekitamine.



Lõik 3. Lõpuosa metsavaheline ala enne põlde. Voolusuunajate lisamine, lammialade tekitamine.



Lõik 4. Lõpp-punkt, vaade truubist ülesvoolu põldudevahelisele alale. Lammialade kujundamine, puhverribade taastamine.



Lõik 4. Põldudevaheline ala.



Lõik 4. Põldudevaheline ala.



Lõik 5. Keskosa metsavaheline ala.



Lõik 6. Vaade vanale sängile ja seisvale veele.



Lõik 6. Liinialune osa



Lõik 7. Ülaveepoolne osa, foto tehtud truubi pealt.



Lõik 7. Keskosa enne põlde.