

Objekt: Jüri alevikus Aaviku VTJ kuni Aaviku 6 vahelise veetorustiku rekonstrueerimine
 Aadress: Jüri alevik, Rae vald, Harju maakond
 Töö nr: 2025-006
 Tellija: AS Elveso
 Staadium: Tööprojekt
 Kuupäev: 03.04.2025

Registri kood: 10096975

Versioon: v01

MATERJALIDE SPETSIFIKATSIOON

Jrk. Nr.	Nimetus	Möötüühik	Hulk	Märkused
1.	<u>Veevarustus</u>			
1.1	Veetoru De32 RC mm PE100 PN16 SDR11	m	1	Pipelife, Uponor
1.2	Veetoru De50 RC mm PE100 PN16 SDR11	m	72	Pipelife, Uponor
1.3	Veetoru De63 RC mm PE100 PN10 SDR17	m	6	Pipelife, Uponor
1.4	Veetoru De160 RC mm PE100 PN10 SDR17	m	356	Pipelife, Uponor
1.5	Maakraan DN25 + spindel + kape	kompl	1	AVK, Pipelife, Uponor
1.6	Maakraan DN40 + spindel + kape	kompl	3	AVK, Pipelife, Uponor
1.7	Maakraan DN50 + spindel + kape	kompl	1	AVK, Pipelife, Uponor
1.8	Siiber DN150 + spindel + kape	kompl	1	AVK, Pipelife, Uponor
1.9	Siibrikaev (sees 3 x DN150 siiber + 1 x DN50 siiber)	kompl	1	AVK, Pipelife, Uponor
1.10	Liitmikud (elektrikeevispõlved, elektrikeevismuhvid jne)	kompl		AVK, Pipelife, Uponor
1.11	Märkelint ja tross 2,5 mm ²	jm		Pipelife, Uponor
1.12	Ol.ol toruotsa sulgemine	töö		
1.13	Ol.ol siibri poltide/mutrite vahetamine	kompl	1	
2	<u>Katendite taastamine</u>			
2.1	Haljastuse taastamine	m ²	250	
2.2	Asfalttee taastamine	m ²	251	

Objekt: Jüri alevikus Aaviku VTJ kuni Aaviku 6 vahelise veetorustiku rekonstrueerimine
Aadress: Jüri alevik, Rae vald, Harju maakond
Töö nr: 2025-006
Tellija: AS Elveso
Stadium: Tööprojekt
Kuupäev: 03.04.2025

Registri kood: 10096975

Versioon: v01

2.3	Kõnnitee taastamine	m ²	9	
2.4	Killustikkatte taastamine	m ²	50	
2.5	Mahasõidu katendi taastamine	m ²	38	