

Anneli Antsman

Teema: FW: FW: 7.2-6.2330 11.02.2019 Ettekirjutus.asice Õismäe tee 112 KÜ
Manused: Õism.112 kiri.asice; Hooldustööde akt.pdf

From: Gert Üprus <112oismae@gmail.com>
Sent: Friday, July 9, 2021 2:21 PM
To: Anneli Antsman <Anneli.Antsman@rescue.ee>
Subject: Re: FW: 7.2-6.2330 11.02.2019 Ettekirjutus.asice Õismäe tee 112 KÜ

TÄHELEPANU! Tegemist on väljastpoolt asutust saabunud kirjaga. Tundmatu saatja korral palume linke ja faile mitte avada!

Tere,

Leidsin sellise akti, kus on kinnitus, et süsteem toimib. Kas selle alusel saame lugeda ettekirjutuse punkti 10 täidetuks?

Teostatud on kõik korralised hooldused majas ja hooldaja ütles, et süsteem on töökorras ja on näinud korter 37 paigaldatud luuki.

Edastan ka hooldaja kinnituse.

Lugupidamisega,
Gert Üprus
KÜ Õismäe tee 112 juhatuse esimees
56224726

Begin forwarded message:

From: Haabersti Ehitus <haaberstiehitus@hot.ee>
Date: 21. May 2021 at 16:03:08 EEST
To: Gert Üprus <112oismae@gmail.com>
Subject: RE: Fwd: 7.2-6.2330 11.02.2019 Ettekirjutus.asice Õismäe tee 112 KÜ
Reply-To: Haabersti Ehitus <haaberstiehitus@hot.ee>

tere

Need allkirjastatud aktid olid Hr.Jaan Suuroru käes (.Me allkirjatasime need koos)

Nii päevikus , kui ka hooldusaktides on kirjas punkt :evakuatsiooniuksed -juhtimine töökorras

Mis puudutab suitsu ja soojuse eemaldamise süsteemi , siis viimases aktis ei ole töökorras krt .37-40 suitsuluuk.Luugi kukkumise teekond on kinni ehitatud. Kui luuk alla lasta , siis ülesse teda enam ei saa.(krt 37 väidab , et neil on kinnitatud projekt)

saadan ka aasta hoolduse akti uuesti .

Lugupidamisega Mairold Õunamägi