



Joonis 1. Rapla maakond, Märjamaa vald, Jõeääre küla. Kõrvalmaantee 20174 Konuvere-Sulu tee truup km 2,143.



Foto 1. Vaade kõrvalmaantee ääres olevale kraavile, milles on näha kahte drenaazikollektori suuet. Parempoolne suue on ca 27 cm vee all.

Ametnik	
nimi	Riho Võigemast



Foto 2. Vaade vee all olevale drenaažikollektori suudmele. Paremäl on näha maaomaniku paigaldatud lokaalset drenaažitoru põllumaa liigniiskuse leevendamiseks.



Foto 3. Vaade Konuvere-Sulu tee km 2,143 truubi sissevoolule. Truup D500.

Ametnik	
nimi	Riho Võigemast



Foto 4. Konuvere-Sulu tee km 2,143 truubi väljavool.



Foto 5. Vaade Konuvere-Sulu teelt suudmekraavile. Kraavi on kogunenud setted ja rohttaimestik. Pärast truubi hooldustöid on vajalik teostada ka suudmekraavi puhastamine setetest ja taimestikust.

Ametnik	
nimi	Riho Võigemast



Foto 6. Maaomaniku poolt drenaažikollektorite otsimise käigus puhastatud eesvool ja tekkinud süvend, mis peale truubi hooldustööde lõppu tuleb taastada esialgsele kujule.

Ametnik	
nimi	Riho Võigemast