



TRANSPORDIAMET

MENETLUSTOIMINGU PROTOKOLL

Reg. nr. Transpordiametis

4-1/24/298-1

Koht	Pärnu maakond, Lääneranna vald, Koonga ja Varbla piirkonnad		
Kuupäev / Kellaeg (algus-lõpp)	7. mai 2024. a.	10:00	12:30
Menetlustoimingu läbiviija	järelevalvespetsialist Teet Sepp (erialaselt pädev mõõtja, EAK nr E124)		
Osalejad	ei ole		
Kontrollitavad seisundinõuded (TSN)	(Kattega tee) TSN Lisa 3		
	(Kruusatee) TSN Lisa 5		
	(Üldised nõuded) TSN § 6 lg 1		
Kasutatud mõõteseadmed	Augu sügavuse mõõtur	AM-1, nr 002615	
	Mõõdulint	KOMELON 10m, nr ML03, mõõtepiirkond 0-10 m, täpsusklass II	
	Tee pikkuse mõõtur (ELTRIP)	EL-Trip 65nkb	
	Mõõtelatt ja kiil	TTM-1, nr 0050516	
Protokolli lisad	Fotod 1-23: https://pilv.mkm.ee/s/Ylbf73rbBJEooE8		
Transpordiameti ettepanekud, märkused	Enamus 02.04.2024 tuvastatud TSN mittevastavusi on kõrvaldamata. Koostada Lääneranna Vallavalitsusele ettekirjutus.		
Protokolli koostas	järelevalvespetsialist Teet Sepp (erialaselt pädev mõõtja, EAK nr E124)		



TRANSPORDIAMET

Kasutatud lühendid : VP - vasak pool; PP - parem pool; Telg - tee keskel; TSN - tee seisundinõue; MÜ - mõõtühik

	Tee / Tänav (üks tee / tänav korraga)										
Tee, Tänav (nimetus)	Hõbeda tee					Tee nr.:	3340021	Liik:	Tee		
Tee / Tänav pikkus (m)	2224										
Katte liik + katte pikkus (m)					Kruusatee						
Seisunditase					1						
Mõõtmise alustamise koht	Tee algus (tee algus on teeregistri andmetel)										
Vaatlus- ja mõõteobjekt	Asukoht (m)	vp / pp / telg	Mõõtemetoodika	Parandus	Mõõtemääramatus	Mõõtmistulem	MÜ	Lõpptulem	Vaatlustulem	TSN	Vastavus TSN
Liiklust ohustavad esemed	150	VP							Teekattes olnud puuront eemaldatud.	(Üldised nõuded) TSN § 6 lg 1	Jah
Ebatasasused	1091	Telg	MM 10-2023	0,062	0,16	6,5	cm	6,28	Ebatasasus nõuete piires.	(Kruusatee) TSN Lisa 5	Jah
Teemaa puhtus	1188	PP							Muldele langenud puu koristatud.	(Üldised nõuded) TSN § 6 lg 1	Jah



TRANSPORDIAMET

Kasutatud lühendid : VP - vasak pool; PP - parem pool; Telg - tee keskel; TSN - tee seisundinõue; MÜ - mõõttühik

	Tee / Tänav (üks tee / tänav korraga)										
Tee, Tänav (nimetus)	Ura tee				Tee nr.:	3340020		Liik:	Tee		
Tee / Tänav pikkus (m)	2423										
Katte liik + katte pikkus (m)					Kattega tee / Kruusatee			0-1889 kattega tee, 1889-2423 kruusatee			
Seisunditase					1						
Mõõtmise alustamise koht	Tee lõpp (tee lõpp on teeregistri andmetel)										
Vaatlus- ja mõõteobjekt	Asukoht (m)	vp / pp / telg	Mõõtemetoodika	Parandus	Mõõtemääramatus	Mõõtmistulem	MÜ	Lõpptulem	Vaatlustulem	TSN	Vastavus TSN
Nähtavuse piiramine	1741	PP							Õunapuu oksad ulatuvad katteni. Puudus üle kuu aja kõrvaldamata.	(Üldised nõuded) TSN § 6 lg 1	Ei
Nähtavuse piiramine	1403	VP							Nähtavust piirav põõsas sisekurvis. Puudus üle kuu aja kõrvaldamata.	(Üldised nõuded) TSN § 6 lg 1	Ei
Nähtavuse piiramine	457	VP							Nähtavust piirava puu oksad ulatuvad tee katteni. Puudus üle kuu aja kõrvaldamata.	(Üldised nõuded) TSN § 6 lg 1	Ei
Nähtavuse piiramine	302	VP							Nähtavust piirava puu oksad ulatuvad tee katteni. Puudus üle kuu aja kõrvaldamata.	(Üldised nõuded) TSN § 6 lg 1	Ei



TRANSPORDIAMET

Kasutatud lühendid : VP - vasak pool; PP - parem pool; Telg - tee keskel; TSN - tee seisundinõue; MÜ - mõõtühik

	Tee / Tänav (üks tee / tänav korraga)										
Tee, Tänav (nimetus)	Pikavere tee					Tee nr.:	3340028	Liik:	Tee		
Tee / Tänav pikkus (m)	5410										
Katte liik + katte pikkus (m)						Kattega tee / Kruusatee			0-2085 kattega tee, 2085-5410 kruusatee		
Seisunditase						1			Täpsustada teekatte andmeid 4400-5410 (pinnastee?).		
Mõõtmise alustamise koht	Tee algus (tee algus on teeregistri andmetel)										
Vaatlus- ja mõõteobjekt	Asukoht (m)	vp / pp / telg	Mõõtemetoodika	Parandus	Mõõtemääramatus	Mõõtmistulem	MÜ	Lõpptulem	Vaastulem	TSN	Vastavus TSN
Külgnähtavus (kattega tee)	175		MM 09-2023	0,004	-20,0	30,0	cm	50,00	Ristmiku kohal ei ole tagatud külgnähtavuse nõuet. Puudus üle kuu aja kõrvaldamata.	(Kattega tee) TSN Lisa 3	Ei
Külgnähtavus (kruusatee)	3979-4147	VP	MM 09-2023	0,004	-20,00		cm		Nähtavust piirav võsa ulatub teekatteni, oksad liiklusruumis. Puudus üle kuu aja kõrvaldamata.	(Kruusatee) TSN Lisa 5	Ei
Vee äravoolu tagamine	4155-4870	VP / PP							Ei ole tagatud teekatte nõutavat põikprofiili kallet ega vee äravoolu teelt. Puudus üle kuu aja kõrvaldamata.	(Üldised nõuded) TSN § 6 lg 1	Ei
Ebatasasused	5265	PP	MM 10-2023	0,062	0,16	15,0	cm	14,78	Roobas teekattes, sõidetakse tee kõrval. Puudus üle kuu aja kõrvaldamata.	(Kruusatee) TSN Lisa 5	Ei
Vee äravoolu tagamine	4600-5300	VP / PP							Teekattel puudub nõutab põikprofiili kalle. Ei ole tagatud vee äravoolu teelt. Puudus üle kuu aja kõrvaldamata.	(Üldised nõuded) TSN § 6 lg 1	Ei
Ebatasasused	5003	VP	MM 10-2023	0,062	0,16	12,0	cm	11,78	Teekatte ebatasasus. Puudus üle kuu aja kõrvaldamata.	(Kruusatee) TSN Lisa 5	Ei



TRANSPORDIAMET

Kasutatud lühendid : VP - vasak pool; PP - parem pool; Telg - tee keskel; TSN - tee seisundinõue; MÜ - mõõdetühik

	Tee / Tänav (üks tee / tänav korraga)										
Tee, Tänav (nimetus)	Veltsa tee				Tee nr.:	3340012		Liik:	Tee		
Tee / Tänav pikkus (m)	6539										
Katte liik + katte pikkus (m)			Kattega tee / Kruusatee					0-1344 kattega tee, 1344-6539 kruusatee			
Seisunditase			1								
Mõõtmise alustamise koht	Tee lõpp (tee lõpp on teeregistri andmetel)										
Vaatlus- ja mõõteobjekt	Asukoht (m)	vp / pp / telg	Mõõtemetoodika	Parandus	Mõõtemääramatus	Mõõtmistulem	MÜ	Lõpptulem	Vaatlustulem	TSN	Vastavus TSN
Nähtavuse piiramine	2005-2017	VP							Nähtavust piiravad põõsad talu sissesõidu juures. Puudus üle kuu aja kõrvaldamata.	(Üldised nõuded) TSN § 6 lg 1	Ei
Nähtavuse piiramine	1680-1760	VP							Nähtavust piiravad põõsad talu sissesõidu juures. Puudus üle kuu aja kõrvaldamata.	(Üldised nõuded) TSN § 6 lg 1	Ei
Teemaa puhtus	4582	VP / PP							Teele langenud puu koristatud.	(Üldised nõuded) TSN § 6 lg 1	Jah



TRANSPORDIAMET

Kasutatud lühendid : VP - vasak pool; PP - parem pool; Telg - tee keskel; TSN - tee seisundinõue; MÜ - mõõtühik

	Tee / Tänav (üks tee / tänav korraga)										
Tee, Tänav (nimetus)	Sookalda - Paadrema tee					Tee nr.:	8630027		Liik:	Tee	
Tee / Tänav pikkus (m)	1668										
Katte liik + katte pikkus (m)					Kruusatee						
Seisunditase					1						
Mõõtmise alustamise koht	Tee algus (tee algus on teeregistri andmetel)										
Vaatlus- ja mõõteobjekt	Asukoht (m)	vp / pp / telg	Mõõtemetoodika	Parandus	Mõõtemääramatus	Mõõtmistulem	MÜ	Lõpptulem	Vaatlustulem	TSN	Vastavus TSN
Teekatte kalle	486	VP	MM 08-2023		0,6		%		Kruusatee katte põikprofiili kalle vastab nõuetele. Mõõdetud tulemus 0,8% + mõõtemääramatus 0,6% = 1,4%. TSN nõue on üle 1,0 %.	(Kruusatee) TSN Lisa 5	Jah
Teemaa puhtus	955	PP							Muldele langenud puu koristamata. Puudus üle kuu aja kõrvaldamata.	(Üldised nõuded) TSN § 6 lg 1	Ei
Külgnähtavus (kruusatee)	985	PP	MM 09-2023	0,004	-20,00		cm		Oksad liiklusruumis. Puudus üle kuu aja kõrvaldamata.	(Kruusatee) TSN Lisa 5	Ei
Külgnähtavus (kruusatee)	1030	PP	MM 09-2023	0,004	-20,00		cm		Oksad liiklusruumis. Puudus üle kuu aja kõrvaldamata.	(Kruusatee) TSN Lisa 5	Ei



TRANSPORDIAMET

Kasutatud lühendid : VP - vasak pool; PP - parem pool; Telg - tee keskel; TSN - tee seisundinõue; MÜ - mõõtühik

	Tee / Tänav (üks tee / tänav korraga)										
Tee, Tänav (nimetus)	Rauksi tee					Tee nr.:	8630032	Liik:	Tee		
Tee / Tänav pikkus (m)	3070										
Katte liik + katte pikkus (m)					Kruusatee						
Seisunditase					1						
Mõõtmise alustamise koht	Tee algus (tee algus on teeregistri andmetel)										
Vaatlus- ja mõõteobjekt	Asukoht (m)	vp / pp / telg	Mõõtemetoodika	Parandus	Mõõtemääramatus	Mõõtmistulem	MÜ	Lõpptulem	Vaatlustulem	TSN	Vastavus TSN
Vee äravoolu tagamine	240-260	PP							Vesi ei voola teelt ära. Puudus üle kuu aja kõrvaldamata.	(Üldised nõuded) TSN § 6 lg 1	Ei
Ebatasasused	250	PP	MM 10-2023	0,062	0,16	12,0	cm	11,78	Ebatasasus sisekurvis. Puudus üle kuu aja kõrvaldamata.	(Kruusatee) TSN Lisa 5	Ei
Vee äravoolu tagamine	546	VP							Ei ole tagatud vee äravoolu teelt. Puudus üle kuu aja kõrvaldamata.	(Üldised nõuded) TSN § 6 lg 1	Ei
Külgnähtavus (kruusatee)	1100	PP	MM 09-2023	0,004	-20,00		cm		Nähtavust piiravad kuuseoksad ulatuvad tee katteni. Puudus üle kuu aja kõrvaldamata.	(Kruusatee) TSN Lisa 5	Ei
Liiklusmärgid	1230	VP							Ristmikku ette paigaldatud liiklusmärk (221 Anna teed) roostes, ei ole loetav. Puudus üle kuu aja kõrvaldamata.	(Üldised nõuded) TSN § 6 lg 1	Ei



TRANSPORDIAMET

Kasutatud lühendid : VP - vasak pool; PP - parem pool; Telg - tee keskel; TSN - tee seisundinõue; MÜ - mõõtühik

	Tee / Tänav (üks tee / tänav korraga)										
Tee, Tänav (nimetus)	Kidise - Kanamardi tee					Tee nr.:	8630031	Liik:	Tee		
Tee / Tänav pikkus (m)	8506										
Katte liik + katte pikkus (m)					Kruusatee						
Seisunditase					1						
Mõõtmise alustamise koht	Tee algus (tee algus on teeregistri andmetel)										
Vaatlus- ja mõõteobjekt	Asukoht (m)	vp / pp / telg	Mõõtemetoodika	Parandus	Mõõtemääramatus	Mõõtmistulem	MÜ	Lõpptulem	Vaatlustulem	TSN	Vastavus TSN
Vee äravoolu tagamine	246	PP							Vastab nõuetele.	(Üldised nõuded) TSN § 6 lg 1	Jah
Vee äravoolu tagamine	4040-4060	VP / PP							Teekattel puudub nõutav põikprofiili kalle. Ei ole tagatud vee äravoolu teelt. Kattes puuront. Puudus üle kuu aja kõrvaldamata.	(Üldised nõuded) TSN § 6 lg 1	Ei
Vee äravoolu tagamine	7325	PP							Teekattel puudub nõutav põikprofiili kalle. Ei ole tagatud vee äravoolu teelt. Puudus üle kuu aja kõrvaldamata.	(Üldised nõuded) TSN § 6 lg 1	Ei