

Käesolev aruandevorm on genereeritud Tuleohutuse enesekontrolli aruannete keskkonnas täidetud küsimustiku põhjal

Siseministri 10. veebruari 2011. a määruse nr 1

„Nõuded tuleohutuse enesekontrollile ja
tuleohutusaruande ning tuleohutusaruande
koostamise kohustuslikkuse kriteeriumid”

lisa 1

(siseministri 10.09.2013 määruse nr 27 sõnastuses)

Enesekontrolli tuleohutusaruanne A2024-24540308 (Kaitseliidu kool 2023)

1. Tuleohutusaruande täitja andmed
1.1. Ees- ja perekonnanimi: GEA PENTSON
1.2. Telefoninumber: 5080789
1.3. E-post: gea.pentson@kaitseliit.ee
1.4. Vajaduse korral muud kontaktandmed, nt postiaadress vms:

2. Ehitise andmed
2.1. Ehitise omanik (nimi): Kaitseliit
2.2. Ehitise omaniku äriregistri- või isikukood: 74000725
2.3. Ehitise kasutamisetarve: Muu haridus- või teadushoone
2.4. Ehitise aadress: Rapla maakond, Rapla vald, Alu alevik, Keskuse tee 2
2.5. Ehitusaasta: 1862
2.5.1 Märkus ehitusaasta kohta: Valminud mitmes etapis, suuremas mahus renoveeritud 2000-2002 ja 2009
2.6. Ehitise suletud netopind: 1226,4
2.7.1 Märkus korruste arvu kohta: Kelder, kolm põhikorrust, torniosa on 4.-5. korrus
2.7. Maksimaalne korruste arv: 5
2.8. Keldrikorruste arv: 1
2.9. Pööningu olemasolu: Jah
2.10. Kas viimase aasta jooksul on tehtud ümberehitusi: Jah
Viimase aasta jooksul tehtud ümberehitused (ümberehitustega seotud ehitise osa): Ühest laoruumist on tehtud kabinet, puidust tuletõkkeuks on asendatud metalluksega
2.11. Ehitises viibivate inimeste maksimaalne arv: 120
2.12. Ehitises töötavate inimeste arv: 20

2.13. Tegevuse nimetus	2.14. Asutuse või ettevõtte juriidiline nimetus	2.15. Paiknemine ehitises (korrus)	2.16. Kasutatava pindala suurus m2
Muu haridus- või teadushoone	Kaitseliit	Kõik korrused	1226,4
Muu haridus- või teadushoone	Kaitseliit (Harju maleva valvekompanii)	I korrus	27

2.17. Ehitise võimalikud tulekahjuriskid	Jah	Ei
2.17.1. Kas ehitises teostatakse tule- või plahvatusohtlike toiminguid?		Ei

Käesolev aruandevorm on genereeritud Tuleohutuse enesekontrolli aruannete keskkonnas täidetud küsimustiku põhjal

2.17.2. Kas ehitises ladustatakse suures koguses (enami kui 1000 m3) põlevmaterjale või ohtlikke aineid?		Ei
2.17.3. Kas ehitises viibib tavapäraselt üle 150 inimese?		Ei
2.17.4. Kas inimeste evakuatsioon ehitisest on raskendatud või keerukas?		Ei
2.17.5. Kas külastajad viibivad ehitises ööpäev läbi?	Jah	
2.17.6. Kas ehitises viibivad hoolealused (sh nii päevasel ajal kui ka ööpäev läbi)?		Ei
2.17.7. Kas tulekahju tagajärjel võib tekkida suur varaline kahju?	Jah	
2.17.8. Kas päästetööde läbiviimine ehitises on keerukas? (nt ligipääs ehitisele on raskendatud, leidub ohtlikke aineid, sisenemisteed on pikk, kustutamistööd on keerukad jne)	Jah	
2.17.9. Kas ehitises on mõni eelpool mainimata tulekahjurisk?		Ei

2.18 Kas ehitise omanik ning valdaja on üks ja sama isik?	Jah	
2.19. Kas on olemas ehitise evakuatsiooni skemaatiline lahendus?	Jah	
Millises dokumendis on evakuatsiooni skemaatiline lahendus kajastatud? Hoone tuleohutusjuhendis, skeemid asuvad ka iga korruse koridorides ning majutusruumide seintel ja infomappides.		
2.20. Kas ehitise tuletõkkesektsioonide skeem on olemas?	Jah	
Millises dokumendis on tuletõkkesektsioonide skeem kajastatud? Silur OÜ koostatud projektis "Tuletõkkesektsioone eraldavad siseuksed ja põõninguluugid" 2016		
2.21. Kas ehitise juurde kuuluval territooriumil ladustatakse enam kui 1000 m3 põlevmaterjale (st suures koguses põlevmaterjali ladustamine)?		Ei

3. Andmed tuleohutuspaigaldiste, küttesüsteemide ning muude seadmete, paigaldiste ja toimingute kohta		
	Jah	Ei
3.1. Kas ehitisele on ette nähtud automaatne tulekustutussüsteem?	Jah	
3.1.1. Kas see on olemas (ehitisse paigaldatud/ehitatud vms)?	Jah	
3.1.2. Kas on olemas hooldus- ja kasutusjuhend?	Jah	
3.1.3. Kas korrashoiutoimingud on tehtud?	Jah	
3.1.4. Korrashoidu või kontrolli tegev isik (nt teenust pakkuv hooldaja, asutuse või ettevõtte määratud isik vms): Meriberg OÜ		
3.1.5. Viimase korrashoiu toimingu või kontrolli tegemise kuupäev	Detsember 2023	
Märkused (nt selgitused, viited muudele olulistele dokumentidele, korrashoiuga seotud täpsustused): Sprinklersüsteem on paigaldatud mõlemasse trepikotta ja leiliruumi. Süsteemi aktiveerumine toimub temperatuuri toimel (68°C, leiliruumis 182°C). Info sprinklersüsteemi korrasoleku kohta kuvatakse korrapidaja ruumis asuval tablool. 2017. aastal laiendatud sprinklersüsteemi renoveerimata originaal tuletõkkeuste sissepoole.		
3.2. Kas ehitisele on ette nähtud tulekahjusignalisatsioonisüsteem?	Jah	
3.2.1. Kas see on olemas (ehitisse paigaldatud/ehitatud vms)?	Jah	
3.2.2. Kas on olemas hooldus- ja kasutusjuhend?	Jah	
3.2.3. Kas korrashoiutoimingud on tehtud?	Jah	
3.2.4. Korrashoidu või kontrolli tegev isik (nt teenust pakkuv hooldaja, asutuse või ettevõtte määratud isik vms): Telegrupp AS		
3.2.5. Viimase korrashoiu toimingu või kontrolli tegemise kuupäev	Detsember 2023	
Märkused (nt selgitused, viited muudele olulistele dokumentidele, korrashoiuga seotud täpsustused): Hooldus toimub üks kord kvartalis.		
3.2.6. Kas tulekahjuteated tuleb edastada automaatselt Häirekeskusesse?		Ei

Käesolev aruandevorm on genereeritud Tuleohutuse enesekontrolli aruannete keskkonnas täidetud küsimustiku põhjal

3.2.6.1. Kas tulekahjuteadete automaatne edastamise seade on paigaldatud?		
3.2.6.2. Kas korrashoiutoimingud on tehtud?		
3.2.6.3. Korrashoidu või kontrolli tegev isik (nt teenust pakkuv hooldaja, asutuse või ettevõtte määratud isik vms):		
3.2.6.4. Viimase korrashoiu toimingu või kontrolli tegemise kuupäev		
Märkused (nt selgitused, viited muudele olulistele dokumentidele, korrashoiuga seotud täpsustused): Hoones on 24h mehitatud valve, edastussüsteem ei ole ette nähtud		
3.3. Kas ehitisele on ette nähtud turvaalgustus?	Jah	
3.3.1. Kas see on olemas (ehitisse paigaldatud/ehitatud vms)?	Jah	
3.3.2. Kas on olemas hooldus- ja kasutusjuhend?	Jah	
3.3.3. Kas korrashoiutoimingud on tehtud?	Jah	
3.3.4. Korrashoidu või kontrolli tegev isik (nt teenust pakkuv hooldaja, asutuse või ettevõtte määratud isik vms): KH Energia-Konsult AS		
3.3.5. Viimase korrashoiu toimingu või kontrolli tegemise kuupäev	Detsember 2023	
Märkused (nt selgitused, viited muudele olulistele dokumentidele, korrashoiuga seotud täpsustused):		
3.4. Kas ehitisele on ette nähtud piksekaitse?	Jah	
3.4.1. Kas see on olemas (ehitisse paigaldatud/ehitatud vms)?	Jah	
3.4.2. Kas on olemas hooldus- ja kasutusjuhend?	Jah	
3.4.3. Kas korrashoiutoimingud on tehtud?	Jah	
3.4.4. Korrashoidu või kontrolli tegev isik (nt teenust pakkuv hooldaja, asutuse või ettevõtte määratud isik vms): KH Energia-Konsult AS		
3.4.5. Viimase korrashoiu toimingu või kontrolli tegemise kuupäev	November 2023	
Märkused (nt selgitused, viited muudele olulistele dokumentidele, korrashoiuga seotud täpsustused): Olemas piksekaitse täiendamise tööprojekt (täiendavate allaviikude lisamine),tööd planeeritud 2024. aastasse		
3.5. Kas ehitisele on ette nähtud suitsu ja soojuste eemaldamise seadmed?		Ei
Märkused (nt selgitused, viited muudele olulistele dokumentidele, korrashoiuga seotud täpsustused): Toimub uste ja akende kaudu		
3.6. Kas ehitisele on ette nähtud tule tõrje voolikustüsteem?		Ei
Märkused (nt selgitused, viited muudele olulistele dokumentidele, korrashoiuga seotud täpsustused): Hoone peaukse kõrval on Bogdanov-tüüpi 80mm voolikuliitmik		
3.7. Kas ehitisele on ette nähtud tulekustutid?	Jah	
3.7.1. Kas nõutav kogus tulekustuteid on olemas?	Jah	
3.7.2. Kas korrashoiutoimingud on tehtud?	Jah	
3.7.3. Korrashoidu või kontrolli tegev isik (nt teenust pakkuv hooldaja, asutuse või ettevõtte määratud isik vms): Tondi Tulekaitse OÜ		
3.7.4. Viimase korrashoiu toimingu või kontrolli tegemise kuupäev	02.06.2023	
Märkused (nt selgitused, viited muudele olulistele dokumentidele, korrashoiuga seotud täpsustused): Hoones on 6kg ABC-tüüpi pulberkustutid (igal korral koridorides ja keldris), CO2 kustutid (serveriruumis, korrapidaja ruumis ja koopiakeskuses). Köögis on 6kg vahtkustuti ja tuletekk. Relvaruumides on 4kg CO2 kustutid. Kvartaalset vaatlust viib läbi tuleohutuse eest vastutav isik, kord 2 aasta jooksul viib spetsialist läbi kustutite kontrolli ja hoolduse, vajadusel vahetatakse kustutid välja.		
3.8. Kas ehitises on küttesüsteem (nt tahk-, gaas- või vedelkütusel töötavad kütteseadmed)?	Jah	
3.8.1. Kas on olemas hooldus- ja kasutusjuhend?	Jah	
3.8.2. Kas korrashoiutoimingud on tehtud?	Jah	

Käesolev aruandevorm on genereeritud Tuleohutuse enesekontrolli aruannete keskkonnas täidetud küsimustiku põhjal

3.8.3. Korrashoidu või kontrolli tegev isik (nt teenust pakkuv hooldaja, asutuse või ettevõtte määratud isik vms): Vahva Korstnapühkija OÜ (Andres Lokk)		
3.8.4. Viimase korrashoiu toimingu või kontrolli tegemise kuupäev	November 2023	
Märkused (nt selgitused, viited muudele olulistele dokumentidele, korrashoiuga seotud täpsustused): Hoones on keskküte, soojasõlm asub keldrikorrusel sprinkleriruumis. Hoones on 2 kaminat, mis on perioodiliselt kontrollitud ja puhastatud. Saunaruumi kaminat kasutatakse keskmiselt 6x aastas, I korruse kaminat pole viimaste aastate jooksul kasutatud.		
3.9. Kas ehitises on ventilatsioonisüsteem?	Jah	
3.9.1. Kas on olemas hooldus- ja kasutusjuhend?	Jah	
3.9.2. Kas korrashoiutoimingud on tehtud?	Jah	
3.9.3. Korrashoidu või kontrolli tegev isik (nt teenust pakkuv hooldaja, asutuse või ettevõtte määratud isik vms): Hooldusgrupp OÜ		
3.9.4. Viimase korrashoiu toimingu või kontrolli tegemise kuupäev	November 2023	
Märkused (nt selgitused, viited muudele olulistele dokumentidele, korrashoiuga seotud täpsustused): Tulekahjuteate saamisel lülituvad ventilatsiooniseadmed automaatselt välja. Samuti lülituvad ventilatsiooniseadmed välja peakaitsmest kogu hoone elektri välja lülitamisel. 2024.a. jaanuaris teostatud torustiku puhastus.		
3.10. Kas ehitise juures on olemas tuletõrje veevõtukoht sh hüdrant?		Jah, kuid ei ole selle valdaja
Märkused (nt selgitused, viited muudele olulistele dokumentidele, korrashoiuga seotud täpsustused): Kooli vahetus läheduses (60m kaugusel Tallinna mnt ääres ja 100m kaugusel Lao tn 2 tootmishoone ees) asub kaks hüdranti, mis on paigaldatud 2015. Üks hüdrant asub Kaitseliidu kinnistul, kuid kokkuleppel vallaga hooldab seda vald. Seetõttu ei oska hinnata, kas korrashoiutoimingud on tehtud.		
3.11. Kas ehitisele on ette nähtud mõni muu oluline tuleohutuspaigaldis, seade vms?	Jah	
3.11.1. Kas see on olemas (ehitisse paigaldatud/ehitatud vms)?	Jah	
3.11.2. Kas on olemas hooldus- ja kasutusjuhend?	Jah	
3.11.3. Kas korrashoiutoimingud on tehtud?	Jah	
3.11.4. Korrashoidu või kontrolli tegev isik (nt teenust pakkuv hooldaja, asutuse või ettevõtte määratud isik vms): KH Energia-Konsult AS		
3.11.5. Viimase korrashoiu toimingu või kontrolli tegemise kuupäev	Detsember 2023	
Märkused (mh seadme nimetus ja lühikirjeldus): 2009 paigaldatud keldrisse diisलगeneraator, mis toidab elektrikatkestuse korral sprinklersüsteemi pumpasid ja osaliselt hoonet.		
3.12. Kas elektripaigaldise audit on tehtud?	Jah	
3.12.1. Kas on olemas auditi protokoll?	Jah	
3.12.2. Korrashoidu või kontrolli tegev isik (nt teenust pakkuv hooldaja, asutuse või ettevõtte määratud isik vms): KH Energia-Konsult AS		
3.12.3. Viimase korrashoiutoimingu või kontrolli tegemise kuupäev	Detsember 2016	
Märkused (nt selgitused, viited muudele olulistele dokumentidele, korrashoiuga seotud täpsustused): Nõuetekohasuse tunnistus nr KH-15-00067-2 on välja antud 15.07.2015. Järgmise tehnilise kontrolli aeg 07.2025.		
3.13. Kas tuletõkkeseksioonide terviklikkuse (sh nõutud tuletõkkeuste olemasolu) visuaalne kontroll on tehtud?	Jah	
3.13.1. Korrashoidu või kontrolli tegev isik (nt teenust pakkuv hooldaja, asutuse või ettevõtte määratud isik vms): Gea Pentson		
3.13.2. Viimase korrashoiutoimingu või kontrolli tegemise kuupäev	Detsember 2023	

Käesolev aruandevorm on genereeritud Tuleohutuse enesekontrolli aruannete keskkonnas täidetud küsimustiku põhjal

Märkused (nt selgitused, viited muudele olulistele dokumentidele, korrashoiuga seotud täpsustused): 2017.a kohandatud 7 tuletõkkeust nõuetele vastavaks ja ülejäänud uste kaitsmiseks laiendatud sprinklersüsteemi. 2023.a. endise laoruumi puidust tuletõkkeuks vahetatud ruumi otstarbe muutumise tõttu metallist tuletõkkeukse vastu.		
3.14. Kas tulekaitsevahendiga kaitstud kandekonstruktsioonide visuaalne kontroll on tehtud?	Jah	
3.14.1. Korrashoidu või kontrolli tegev isik (nt teenust pakkuv hooldaja, asutuse või ettevõtte määratud isik vms): Gea Pentson		
3.14.2. Viimase korrashoiutoimingu või kontrolli tegemise kuupäev	Detsember 2023	
Märkused (nt selgitused, viited muudele olulistele dokumentidele, korrashoiuga seotud täpsustused): Visuaalne vaatlus		

4. Ehitises paikneva asutuse või ettevõtte valmisolek tulekahju korral tegutsemiseks		
	Jah	Ei
4.1. Kas ehitise kohta on olemas tulekahju korral tegutsemise plaan?	Jah	
Märkus tegutsemise plaani kohta: Koostatud 2013, kontaktandmete osa täiendatud 2022.		
4.2. Kas töötajad või teenistujad on saanud enda ametikohale vastava tuleohutuskoolituse või juhendamise tulekahju korral tegutsemiseks?	Jah	
Tuleohutusalase koolituse või instrueerimise kuupäev	15.11.2023	
Märkus tuleohutusalase koolituse või instrueerimise kohta: Juhendit tutvustatakse uutele töötajatele tööle asumisel. Kord aastas on siiani toimunud tuleohutus- ja evakuatsioonikoolitus uutele töötajatele. 2023.a. õppust peastaabi otsusel ei toimunud, kuna lisandus vaid üks uus töötaja, keda juhendati personaalselt. Teised on koolitustel korduvalt osalenud.		
4.3. Kas töötajad või teenistujad on saanud vajaliku väljaõppe või juhendamise ehitise tulekustutusvahendite, päästevahendite või tuleohutuspaigaldiste kasutamiseks?	Jah	
Töötajate informeerimise kuupäev	21.09.2022	
Märkus töötajate informeerimise kohta: Koolituse viis läbi SafetyPluss OÜ, Tõnis Ristmägi. 2023.a. koolitust ei toimunud.		
4.4. Kas evakuatsiooni eest vastutavad isikud on saanud vajaliku väljaõppe või juhendamise?	Jah	
Õppuse läbiviimise kuupäev	15.11.2023	
Märkus õppuse läbiviimise kohta: Korruste evakuatsiooni eest vastutavad kooli töötajad. Isikud määratakse iga juhtumi korral eraldi kohal olevate töötajate seast. Põhireeglid üle korratud.		
4.5. Kas on korraldatud, kuidas tulekahjust teavitatakse kõiki ehitises viibivaid inimesi (sh töötajad, külastajad, õpilased jne)?	Jah	
Kontrollimise kuupäev	15.11.2023	
Märkus läbiviimise kohta: Käivitub automaatne tulekahjusignalisatsioonisüsteem või tulekahju avastanud isik käivitab selle ise häirenupust. Peale esimest häiret läheb korrapidaja olukorda kontrollima, vaigistades enne alarmi. Ohuolukorras käivitab ta alarmi uuesti. Evakuatsiooniga alustatakse teise häirekella rakendumisel. Põhireeglid üle korratud.		
4.6. Kas on korraldatud, kuidas tagatakse kõikide ehitises viibivate inimeste evakuatsioon (sh külastajad, hoolealused, õpilased jne)?	Jah	
Kontrollimise kuupäev	15.11.2023	
Märkus läbiviimise kohta: Evakuatsiooniõppust 2023 ei toimunud. Põhireeglid üle korratud.		
4.7. Kas ehitises on viidud läbi õppus tulekahju korral tegutsemise ja evakuatsiooni kohta?		Ei
Õppuse läbiviimise kuupäev		
Märkus õppuse kohta: Evakuatsiooniõppust 2023 ei toimunud. Põhireeglid üle korratud.		

Käesolev aruandevorm on genereeritud Tuleohutuse enesekontrolli aruannete keskkonnas täidetud küsimustiku põhjal

4.8. Kas ehitises on regulaarselt kontrollitud evakuaatsiooniteede ja –pääsude nõuetekohasust (sh vabalt läbitavust ja kasutatavust)?	Jah	
Kontrollimise kuupäev	18.12.2023	
Märkus kontrollimise kohta: Evakuatsioonideteedele ja pääsude ette on keelatud ladustada liikumist takistavaid asju (nt mööblit) ja uksi lukustada.		
4.9. Kas ehitise evakuatsiooniteed ja –pääsud ning tuleohutuspaigaldised on nõuetekohaselt tähistatud?	Jah	
Kontrollimise kuupäev	18.12.2023	
Märkus tähistamise kohta: Koridorides ja väljapääsu uste kohal on evakuatsioonivalgustid või järelehelenduvad märgised. Valgusteid kontrollib käidukorraldaja.		
4.10. Kas territooriumisisesed teed ja sisenemisteed ehitisse on päästemeeskondadele läbitavad?	Jah	
Kontrollimise kuupäev	18.12.2023	
Märkus läbitavuse kohta: Parkimine hoone ümbruses on korraldatud nii, et hoonele oleks tagatud ligipääs.		

5. Enesekontrolli käigus avastatud puudused ja nende kõrvaldamine				
5.1. Enesekontrolli käigus avastatud puudus	5.2. Tegevus puuduse kõrvaldamiseks	ja likvideerimise tähtaeg	5.3. Puuduse kõrvaldamise eest vastutaja	Puuduse märkused
Ehitises ei ole viidud läbi õppust tulekahju korral tegutsemise ja evakuatsiooni kohta	Järgmisel aastal õppus läbi viia	22.11.2024	Peastaap	
Exit18 aku ei vasta nõuetele	Välja vahetada terve valgusti	29.09.2023	KH Energia-Konsult	Tehtud
Tuletõkkeuksed 103/116, 210/205, 210/207 ei sulgu (puudu luku keel; sulgur ei tööta piisavalt hästi)	Vahetada lukud; reguleerida sulgur	29.12.2023	Gea Pentson	Tehtud
6kg ABC tulekustutid nr 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25 on saanud 10a vanaks	Välja vahetada	31.07.2023	Gea Pentson	Soetatud uued kustutid
Köögi vahtkustuti on 10a vana	Välja vahetada	31.07.2023	Gea Pentson	Soetatud uus kustuti
2kg CO2 kustuti nr 3 on 10a vana	Välja vahetada	31.07.2023	Gea Pentson	Soetatud uus kustuti

6. Tegevused ehitises	
Kaitseliit (Muu haridus- või teadushoone)	
6.1. Asutuse või ettevõtte nimi: Kaitseliit	
6.2. Juriidiline aadress: Rapla maakond, Rapla vald, Alu alevik, Keskuse tee 2	
6.3. Äriregistri kood: 74000725	
6.4. Kontaktandmed: Keskuse tee 2, Alu alevik, 79601 Raplamaa, kontaktisik Gea Pentson, tel 50 80 789	
6.5. Kes on tuleohutusalase enesekontrolli eest vastutav(ad) isik(ud)?: Gea Pentson	
6.6. Tuleohutuse eest vastutava(te) isiku(te) vastutusala: Tuleohutuse eest vastutav isik on Gea Pentson	
6.7. Põhitegevuse kirjeldus: Täiskasvanute koolitus	

Käesolev aruandevorm on genereeritud Tuleohutuse enesekontrolli aruannete keskkonnas täidetud küsimustiku põhjal

6.8. Asutuse või ettevõtte kasutamise kellaeg: **E-N kell 8.00-17.00, R kell 8.00-14.30, õppetöö ajal E-P kell 7.00-23.00, korrapidamine 24h**

6.9. Maksimaalne kasutajate arv tegevuspinnal: **120**

6.10. Nendest töötajaid või teenistujaid: **20**

6.11. Kas asutuse või ettevõtte kohta on olemas tulekahju korral tegutsemise plaan?	Jah	
---	------------	--

Märkus tegutsemise plaani kohta: **Jah, juhendiga saab tutvuda I korrusel korrapidaja ruumis. Kaitseliidu kooli külalistele kehtib Külastaja tuleohutus-meelespea, mis asub I ja III korruse infostendil ning majutusruumide infomappides.**

6.12. Kas asutuse või ettevõtte kohta on töötajad või teenistujad saanud tuleohutusalase koolituse või juhendamise tulekahju korral tegutsemiseks?	Jah	
--	------------	--

Märkus tuleohutusalase koolituse või instrueerimise kohta: **Juhendit tutvustatakse töötaja tööle asumisel.**

6.13. Kas asutuses või ettevõttes on tagatud töötajatele või teenistujatele vajalikud oskused tulekustutusvahendite, päästevahendite või tuleohutuspäigaldiste kasutamiseks?	Jah	
--	------------	--

Märkus töötajate informeerimise kohta:

6.14. Kas asutuses või ettevõttes ladustatakse või töödeldakse plahvatusohtlikke või isesüttimisele kalduvaid ained?	Jah	
--	------------	--

Ohtlikud ained

Aine nimetus	Kogus
Lõhkematerjal	Minimaalne vajalik, muutub vastavalt vajadusele

Märkus ohtlike ainete kohta: **Keldrikorrusel asuvad kooli ja Rapla maleva relvaruumid. Lõhkematerjali (sh I ohuklassi lõhkematerjale) hoitakse tingimustes, mis tagavad selle säilimise ja ohutuse ning välistavad lõhkematerjali kättesaadavuse kõrvalistele isikutele. Relvaruumidesse pääsevad isikud on lõhkematerjalide käitlemise osas juhendatud. Relvaruumid vastavad kehtestatud nõuetele ja neis hoitakse lõhkeainet lubatud koguse piires ning minimaalses vajalikus koguses.**

7. Tuleohutusuaruande kinnitamine

7.1. Tuleohutusuaruande koostaja kinnitab esitatud andmete õigsust: **GEA PENTSON**
/allkirjastatud digitaalselt/

7.2. Aruande esitamise kuupäev: **27.02.2024**

Otsus: Loen tuleohutusuaruande 2023. aasta eest esitatuks.