

**PÄÄSTEAMET**  
**IDA PÄÄSTEKESKUS**

**PAIKVAATLUSE PROTOKOLL HALDUSMENETLUSES nr 7.2-5.3/3085-3**

Algus: 

02	09
----	----

. 2013 . a kell 

12	00
----	----

Lõpp: 

02	09
----	----

. 2013 . a kell 

14	00
----	----

Päästeameti Ida päästekeskuse tuleohutuskontrollibüroo vaneminspektor Irina Belik  
(koostaja ametinimetus ja nimi)

tutvustanud menetlusosalisele HMS §-dest 13; 36; 37; 38 lõikest 3 ja 40 ning RvastS § 5 lõikest 1 tulenevaid menetlusosalise õigusi ning kohustusi, teostas TuOS §39 ning HMS § 18 nõudeid järgides paikvaatluse

EE NEJ AS Balti Elektrogrupp

Kompressoriroone, Elektrogranna tee 59, Narva

(paikvaatluse teostamise koh)

mille juures viibisid järgmised menetlusosalised: IIndrek Randepa  
telekutuse peaspetsialist

(ametikoht, nimi)

kelle esindusõigus on tuvastatud: EE, telefoni nr 28167 28.08.2013

eesmärgiga fikseerida vaadeldava ehitise ja/või territooriumi tuleohutusalane olukord.

Paikvaatlusega tuvastati järgmised asjaolud: Eraavalgustuse hooldeespetsiili ei ole  
fikseeritud 18.08.2013. Erakalpuustuse testimise lahkujeldun on  
kaajastatud BEJ valmistuse hooldevalgustuseks. Erakalpuustuse  
laata kontrolli ajal ei kaotanud. Erakalpuustuse hooldeespetsiili  
ei ole fikseeritud valdi aasta kontroll. Erakalpuustuse erakalpuustuse  
kontrolli ajal ei kaajastatud erakalpuustuse aasta kontrolli  
lühikesejärel.

Kompressorihoone (elektro) lahkujad jaoks asuv tulevaostoli peal puudub  
hooldekiri, kuid pressid on hooldinud aastani 2006. (välj. aasta 1998)

Teises elektrojuhtlas asuv tulevaostoli ei ole kontrollitud ühik on leetud.  
Eraavalgustus on parigaldatud suvel 2013, muid projekti ei ole  
erista da, kuna ei ole vaja veel kasutusele. Elektrojuhtlas <sup>ERK</sup> on  
eraavalgustus on hooljatäpselt parigaldatud.

Kompressorihoone 3,8 m. kõrgusel (2. korrus) on eraavalgustes  
loodi kaardile mõõdetud 1. kaudu ja 01.2013.

Eraavalgustus ei ole mõõdetud üle töökohad.

Kompressorihoonast ei ole mõõdetud üle töökohad. Administrit  
on üles komprima ja ei ole tulutreenus. (3,8 m. kõrgusel - 2. korrus)  
Eraavalgustus ei ole vaheta austav seestpoolt.

Eraavalgustus on olemas puhumatuks ja admiroosas. Ülejäänud  
eristused on mõõdetud üle töökohad.

Hidrantid on kontrolli need NEJ AS töötajad. Äet on koostatud  
BES territooriumil asuvate hidrantide kontrolli välta.

Kompressorihoone tellijaga esilehel on üldöes BES tulualgajappuseks

Tulekahju korral tegutsemis plani kohal ka kompressorihoone välta

Järelevalve teostamiseks nõutud või vastuvõetud dokumendid: sueto e-mail' feel  
elavvalgustuse paigaldusjõoned, voldireste suvestamix akt,  
retkesteeni vahell liid, reksusteeni hoidlindlipp.

Menetlusosaliste taotlused ja ütlused (sh vastuväited):

Protokolliga tutvunud Paul

Menetlustoimingu juures viibijate nimed ja allkirjad: Indrek Paadja Paul  
IPK TKB VANENINSPEKTOR Konstantin Roõubin signatuur

Protokoli koostaja nimi ja allkiri: Irina Belik

**Menetlusosaliste õigused:** kasutada esindajat (HMS § 13); saada teavet õiguste ja kohustuste, menetluse eeldatava kestuse, kiirendamise võimaluste, vajalike taotluste, töendite, muude dokumentide ja vajalike menetlustoimingute kohta (HMS § 36); tutvuda dokumentidega (HMS § 37); esitada oma arvamus ja vastuväited (HMS § 40); nõuda haldusakti andmata jätmist või päästeasutuse toimingu sooritamata jätmist, kui haldusakt või toiming rikuks tema õigusi ja tooks töenäoliselt endaga kaasa tagajärje, mida ei saaks kõrvaldada haldusakti või toimingu hilisemal vaidlustamisel (RVastS § 5 lg 1)

**Menetlusosaliste kohustused:** kohustus esitama ja teatavaks tegema talle teada olevad menetluses tähtsust omavad asjaolud ja töendid (HMS § 38 lg 3).