



Foto 1. Vaade truibile (otsakule) ülavee poolt



Foto 2. Vaade truibile alavee poolt





Foto 3. Otsak



Foto 4. Tühemik otsaku parempoolse (lõunapoolse) külje teepoolse nurga juures





Foto 5. Kahjustunud kivikindlustis ülavee pool



Foto 6. Vajunud kivi otsaku kambrite vahelkohas





Foto 7. Pinnase väljakanne truubi alaveepoolel filtratsioonivee toimel (torude vahakohas)



Foto 8. Pinnase väljakanne truubi alaveepoolel filtratsioonivee toimel (parema kalda pool)





Foto 9. Toru sein (kaetud vetikatega)



Foto 10. Toru lagi (veepiirist ülespoole jääv osa)





Foto 11. Otsaku kambri sisevaade



Foto 12. Vaade torusse alavee poolt






Foto 13. Filtratsioonivee läbivool avast parempoolses (lõunapoolses) torus



Foto 14. Filtratsioonivee läbivool avast parempoolses (lõunapoolses) torus