

Maaparanduse ehitusprojekti nõuetele vastavuse kontroll¹

1	Projekti andmed					
	Nimetus ja number		Saabumise kuupäev		25.01.2023	
	„Kaanisoo maaparandusehitiste rekonstrueerimise projekt V02“ 22-01		Mitmes kord esitati		1	
2	Projekti koostajate andmed					
2.1	MATER registreeringute olemasolu	Projekti koostaja (ettevõtte)	On	x	Ei ole	
		Projekti koostaja või kontrollija (vastutav spetsialist)	On	x	Ei ole	
2.2	Projekti on allkirjastanud	Projekti autor	On	x	Ei ole	
		Projekteerija volitatud esindaja (ettevõtte esindaja)	On	x	Ei ole	
		(ettevõtte) vastutav MATER spetsialist	On	x	Ei ole	
3	Projekteerimistingimused					
3.1	Projekteerimistingimuste kehtivus	Projekteerimistingimuste kuupäev	Kehtivad		Ei kehti	
		15.06.2021	x			
3.2	Projekti vastavus projekteerimistingimustele		Vastab		Ei vasta	
	sh projekteerimistingimustes ette nähtud kooskõlastuste olemasolu	Ametid	On	x	Ei ole	
		Kommunikatsiooni valdajad	On	x	Ei ole	
		Maaomanikud	On	x	Ei ole	
		Muud	On	x	Ei ole	
	sh projekterimistingimustes projekti ekspertiisinõude olemasolu	Ekspertiisinõue	On	x	Ei ole	
		Ekspertiisiakt on esitatud	On	x	Ei ole	
4	Uurimistööd					
4.1	Uurimistööd on esitatud	Kuupäev (kui esitati varem)	On	x	Ei ole	
4.2	Projekti vastavus uurimistöödele		Vastab		Ei vasta	
			x			
5	Projekti sisu					
5.1	Kooskõlastustest tulenevad nõuded	Projektis on arvestatud kooskõlastustest tulenevate nõuetega	On		Ei ole	x
5.2	Projekti seletuskirja vastavus nõuetele		Vastab		Ei vasta	
					x	
5.3	Projekti tabelite vastavus nõuetele		Vastab		Ei vasta	
					x	
5.4	Projekti jooniste vastavus nõuetele		Vastab		Ei vasta	
			x			
6	Kokkuvõte					
6.1	Projekti vastavus nõuetele		Vastab		Ei vasta	
					x	
6.2	Projekti mittevastavuse korral puuduste esitamise kuupäev	-				
6.3	Projekti mittevastavuse korral puuduste likvideerimise tähtaeg	17.03.2023				
6.4	Projekti üle vaadanud ametniku nimi	Sander Koemets				

¹ Kontrollitud on ehitusprojekti nõuetele vastavust maaparandusseadusele ja sellega kehtestatud rakendusaktidele.

Kontrollitud on vaid neid nõudeid, kus on tehtud vastav märge tabelis. Projektis võib esineda veel puudusi.