

Juri Marinets

Saatja: Juri Marinets
Saatmisaeg: neljapäev, 12. september 2024 12:23
Adressaat: 'Deniss Kovaljov'
Koopia: 'info@eduson.ee'
Teema: RE: Tuleohutuskontroll tõendi DHS Delta - Tartu mnt 14, Tallinn.
Manused: Tuleohutuskontrolli käigus tuvastatud puudused.pdf

Tere

Vastuskirjana registreerinud dokumendihaldussüsteemis DHS Delta **12.09.2024 nr 7.2-2.1/5892.**

Juri Marinets

Ohutusjärelvalve büroo
inspektor
mob: +372 526 0518
Juri.Marinets@rescue.ee

PÄÄSTEAMET

Erika 3 | 10416 Tallinn
rescue.ee
ohutusportaal.paasteamet.ee



From: Deniss Kovaljov <deniss.kovaljov@gmail.com>
Sent: Tuesday, September 10, 2024 12:00 PM
To: PÄA Põhja <pohja@rescue.ee>; Juri Marinets <Juri.Marinets@rescue.ee>; info@eduson.ee
Subject: Tuleohutuskontroll tõendi taotluse alusel - Tartu mnt 14

TÄHELEPANU! Tegemist on väljastpoolt asutust saabunud kirjaga. Tundmatu saatja korral palume linke ja faile mitte avada!

Tere,
Palun ametlikult väljstada tõendi või registreerimis numbri Delta süsteetimist teistatud kontroll aktist.
Mailile

Info@eduson.ee

Lugupidamisega,

Deniss Kovaljov
MTÜ Edu Valem
Juhatuse liikme abi
Arengujuht
58200022

----- Forwarded message -----

От: **Aleksandra Mäesepp** <Aleksandra.Maesepp@rescue.ee>

Date: чт, 30 мая 2024 г., 12:12

Subject: Tuleohutuskontroll tõendi taotluse alusel - Tartu mnt 14

To: deniss.kovaljov@gmail.com <deniss.kovaljov@gmail.com>

Tere

29.05.2024 teostas Päästeamet vastavalt laekunud avaldusele tuleohutuskontrolli [Tartu mnt 14](#), Tallinn ruumides. Tuleohutuskontrolli käigus tuvastati järgmised puudused:

- Ruumide evakuatsiooniteed ja evakuatsioonipääsud ei ole osaliselt tähistatud evakuatsioonivalgustusega;
- Tulekustutite arv ei ole piisav;
- Osade evakuatsioonipääsude uksed ei ole kergesti avatavad evakuatsiooni suunas, lukk ja link on ära võetud;
- Osad ATS-i andurid on seinale liiga lähedal, mille tõttu ei pruugi olla tagatud andurite toimepidevus;
- ATS-i keskseade näitab riket;
- ATS-i ja suitsueemaldussüsteemi hoolduspäevikus märgitud vastutav isik ei ole õige, tuleb korrigeerida infot;
- Klasside ruumide uste avamisel evakuatsioonitee laius koridorides ei ole tagatud.
- Voolikusüsteem ei ole õigeaegselt kontrollitud.
- Kohapeal ei esitatud ATS-i, suitsueemaldussüsteemi ja evakuatsioonivalgustuse hooldusdokumentatsiooni.

Hetkel ruumid ei ole kasutusel. Tõendi saamiseks peab mainitud puudused likvideerima ja esitama kogu vajalikku hooldusdokumentatsiooni. Kui hooldusaktides on fikseeritud puudused, peab neid samuti likvideerima. Tuleohutusülevaatus [Tartu mnt 14, Tallinn](#) hoone kohta on teostatud, kuid tuvastatud puudused ei ole veel likvideeritud, tähtajaks on märgitud september 2024.

Lugupidamisega

Aleksandra Mäesepp

Ohutusjärelvalve büroo

peainspektor

mob: +372 5194 4248

Aleksandra.Maesepp@rescue.ee

PÄÄSTEAMET

[Erika 3 | 10416 Tallinn](#)

www.rescue.ee

<http://www.facebook.com/paasteamet>



OHUTUSE EESTVEDAJA