



AS Norwes Metal
tegevjuht@norwes.ee

Teie: 15.02.2019 nr e-kiri

Meie: 11.03.2019 nr 7.2-2.3/2056-2

Teatis

15. veebruaril 2019. aastal on laekunud Päästeameti Ida päästkeskusele Norwes Metal Aktsiaseltsilt teavitus ettekirjutuse nr 7.2-6.4/1198 punktide 1 kuni 4 täitmisest. Haldusorgan on tuvastanud esitatud tõendusmaterjalide hindamisel, et Sillamäel Töötuse tn 5 asuvate hoonete kohta 13.06.2018 antud ettekirjutuse punkt 2 on täidetud. Punktide 1, 3 ja 4 täitmise hindamiseks esitatud tõendusmaterjal on osutanud puudulikuks.

Punktiga 1 kohustati adressaati hoonete kõik väljapääsuteed ja lõppväljapääsud evakuatsiooni suunamise märkidega. Täitmise tähtjaks määrati 30.06.2018. Esitatud piltidel on näha üksikutesse kohtadesse paigaldatud evakuatsioonivalgustust, mis on kohustuslik vaid metallitööstuse hoonele, maalritsehhile ja büroohoonele. Pildid ei kajasta evakuatsioonimärgistuse paigaldamist. Seega ei olnud võimalik ettekirjutuse täitmist aktsepteerida.

Punktiga 3 kohustati adressaati paigaldama metallitööstuse hoonesse, büroohoonesse ja metallilattu kaksikümmend seitse 6 kg tulekustutusaine massiga tulekustutit (22 kustutit – metallitööstuse hoonesse, 4 kustutit – büroohoonesse ja üks kustuti – metallilattu) ning järgida nende ja olemasolevate tulekustutite paigaldamisel tuleohutusnõudeid. Täitmise tähtjaks määrati 30.07.2018. Esitatud piltidel on näha kustutite paiknemisasukohtade skeemi. Pildid ei kajasta paigaldatud kustuteid. Seega ei olnud võimalik ettekirjutuse täitmist aktsepteerida.

Punktiga 4 kohustati adressaati paigaldama metallitööstuse hoone, maalritsehhi ja büroohoone kasutusel olevate ruumide evakuatsiooni- ja väljumisteede ühiskasutuses olevatele aladele evakuatsioonivalgustus. Täitmise tähtjaks määrati 30.12.2018. Esitatud piltidel on näha üksikutesse kohtadesse paigaldatud evakuatsioonivalgustust, kuid valgustuse paigaldamise kohta käivat dokumentatsiooni ei ole esitatud.

Haldusorgan palub hiljemalt 21.03.2019 võimaldada haldusorganil teostada järelkontrolli ettekirjutuse punktide 1, 3 ja 4 täitmise üle ning tutvuda objektil evakuatsioonivalgustuse paigaldamise (punkti 4) osas järgmiste dokumentidega:

1. valgustiheduse mõõtmisakt (aktist peab selguma, millised on valgustiheduse mõõdistuse tulemused);
2. süsteemi toimimisaja mõõtmisakt (aktist peab selguma, millised on aku katsetamise tulemused: evakuatsioonivalgustuse toimimise kontroll kogu ettenähtud toimimisaja jooksul);
3. teostusjoonised (teostusjoonistel peab olema välja toodud evakuatsioonivalgustuse kõik komponendid, kasutatud ringmärgid ning objekti ja joonise koostaja andmed).

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Irina Belik

Ohutusjärelvalve büroo peainspektor

Ida päästekeskus

+372 5860 2188

irina.belik@rescue.ee