

Anneli Antsman

Saatja: Korteriühistu Õismäe tee 105 <oismaetee105ky@gmail.com>
Saatmisaeg: neljapäev, 1. juuni 2023 08:56
Adressaat: Anneli Antsman
Teema: Re: 14.02.2019 Ettekirjutuse nr 7.2-6.2/376 punkt 4 täitmine

TÄHELEPANU! Tegemist on väljastpoolt asutust saabunud kirjaga. Tundmatu saatja korral palume linke ja faile mitte avada!

Tere

Seoses Õismäe tee piksekaitsega annan teada, et laskime teha olemasolevate kontuuride mõõdistusi. Stopfire OÜ, kes meil kohale käis, mõõdistusi ei teinud ja koostas orienteeruva pakkumise, firma esindaja ütles, et oma pakkumisega ei anna nad kindlat lubadust, et nende teostatavad tööd aitavad nõutud takistuse näitule jõudmist. Meie elektrikust juhatusel liige ütles, et tuleb teha spetsiaalse seadmega mõõdistusi, et teha kindlaks, kus kohas kontuur on katki. Mõõdistused tehti 31.05.23, protokoll ei ole veel valmis, aga on juba teada, et mõlema kontuuri näidud ei vasta nõuetele ja tuleb taastada maandust. Meie juhatusel liige ütleb, et maanduse taastamiseks tuleb lüüa maa sisse metallvardad ja seejärel teha mõõdistusi, vajadusel lisada vardad. Tegeleme sellega.

Lugupidamisega
Anna Ventmann

пн, 15 мая 2023 г. в 09:18, Anneli Antsman <Anneli.Antsman@rescue.ee>:

Tere

Projekt peab kindlasti piksekaitsesüsteemil (tuleohutuspaigaldisel) olemas olema, st kui ei ole võimalik üles leida vana algset projekti, tuleks see uuesti koostada paigaldamise ajal kehtinud normidest ja paigaldusest lähtuvalt, seda siis juhul kui süsteemi praegu ei rekonstrueerita vaid taastatakse (st asendatakse osad samaväärsete vastu). Juhul, kui piksekaitsesüsteem läheb rekonstrueerimisele (st ei ole võimalik taastada nii, et tagaks nõutava toimepidevuse), tuleb koostada uus piksekaitsesüsteemi projekt vastavalt juba täna kehtivatele nõuetele.

Lugupidamisega,

Anneli Antsman

Ohutusjärelvalve büroo

peainspektor

mob: +372 5866 7703

Anneli.Antsman@rescue.ee

PÄÄSTEAMET