

Piirikirjeldus: Lättesilma

Piiripunkti nr	Piiripunkti vorm	Piiri kulgemise viis	Märkus	Paigalduse info	Piir tehakse kindlaks
1	veekogu telje punkt	veekogu telg	–	–	–
2	veekogu telje punkt			–	–
14	metalltoru	sirgjooneline	–	paigaldatud	–
15	metalltoru	sirgjooneline	–	paigaldatud	–
11	piirimärk paigaldamata	sirgjooneline	–	–	–
12	metalltoru	sirgjooneline	–	olemasolev	–
13	metalltoru	sirgjooneline	–	olemasolev	–

Piirikirjeldus: Allika

Piiripunkti nr	Piiripunkti vorm	Piiri kulgemise viis	Märkus	Paigalduse info	Piir tehakse kindlaks
2	veekogu telje punkt	veekogu telg	–	–	–
3	veekogu telje punkt	sirgjooneline	–	–	–
4	metalltoru			olemasolev	jah
5	metalltoru	sirgjooneline	–	olemasolev	–
6	metalltoru	sirgjooneline	–	olemasolev	–
7	piirikivi	sirgjooneline	–	olemasolev	–
8	piirikivi	sirgjooneline	–	korrastatud	–
9	teemaa serva punkt	teemaa serv *	* piir kulgeb 6.5m tee teljest	–	–
10	piirikivi	sirgjooneline	–	olemasolev	–
11	piirimärk paigaldamata	sirgjooneline	–	–	–
15	metalltoru	sirgjooneline	–	paigaldatud	–
14	metalltoru	sirgjooneline	–	paigaldatud	–

Asjaosaliste märkused ja taotlused

Punktidesse 14, 15 on paigaldatud uued metalltorust piirimärgid vastavalt jagamise asendiplaanile.

Punktis 8 looduses olemasolev piirikivi on korrastatud, tsentriauk on nõuetekohaseks puuritud.

Punktis 11 ei ole piirimärk säilinud ja kuna see asub haritaval maal ning takistaks maa põllumajanduslikku kasutamist, on jäetud piirimärk paigaldamata.

Piirimärgi koordinaadid on määratud Allika ja Aksi katastriüksuste varasemate mõõdistusandmete alusel.

Punktis 12 peaks Aksi ja Allika katastriüksuste piiriprotokollide järgi olema piirikivi, Jänesnurme katastriüksuse piiriprotokoll järgi on punktis 12 metalltorust piirimärk, punktis 12 on looduses olemasolev metalltorust piirimärk, punkti 12 jääb piirimärgiks looduses olemasolev metalltorust piirimärk.

Punktis 13 peaks Allika katastriüksuste piiriprotokoll järgi olema piirikivi, Jänesnurme katastriüksuse piiriprotokoll järgi on punktis 13 metalltorust piirimärk, punktis 13 on looduses olemasolev metalltorust piirimärk, punkti 13 jääb piirimärgiks looduses olemasolev metalltorust piirimärk.

1997.a. koostatud Aksi, Allika, Lepiku katastriüksuste piiriprotokollides on kirjas, et riigiteega kulgeb piir mööda tee eralduse serva mööda, Aksi, Allika, Lepiku katastriüksuste abrissidel on näidatud, et riigiteega piir kulgeb mööda tee eralduse serva mööda 6.5m kaugusel tee teljest.

1999.a. koostatud 18143 Vissi-Vooreküla tee katastriüksuse plaanil on näidatud, et piir kulgeb mööda tee eralduse serva mööda 6.5m kaugusel tee teljest.

2023.a. koostatud piiriprotokollis piir kulgeb piirilõigus 8–9 mööda teemaa serva 6.5m kaugusel tee teljest, katastriüksuse piiri kuju looduses ei muutu.