



Märkused: II rühma hoiatustõke on paigaldatud haagisele, mida veab sõiduauto. Puurmasin on varustatud igas suunas nähtava vilkuriga. Liikuva iseloomuga töö liikluse korraldamises lähtutakse Maanteeameti juhendist "Riigiteede ajutine liikluskorraldus" (MA2018-009)

KOOSKÕLASTATUD
Teehoiuteenistuse põhja osakonna
korrashoiu ja liikluskorralduse üksus
Jaan Saia, Harju maakonna liikluskorraldaja
31.10.2025. a reg. nr. 174392
Leht 3 lehti 5

<div>Reaalprojekt</div> <div>Reaalprojekt OÜ Vabaduse pst 174b 10917 Tallinn Estonia tel +372 608 11 00 www.reaalprojekt.ee reaalprojekt@reaalprojekt.ee</div>			Töö nimetus Mnt nr 11196 km 0 - 0,1 Geotehniline pinnaseuuring	
Tellija Roadplan OÜ			Asukoht Lääne-Harju vald, Harju maakond	Töö nr GL25044
Vastutav täitja:	M. GAŠKOV	oktoober 2025	Joonise nimetus Puurimisaegse ajutise liikluskorralduse tüüpskeem	Möötkava N/A
Osakonna juht:	L. ARUMÄE	oktoober 2025		Joonise nr 1.3
-	-	-		
-	-	-		