

Maatoiming nr 202406264495

Piirikirjeldus

Piiripunktidega seotud maatükid	87901:004:0650, 87901:004:1158, 87901:004:1180, 87901:004:0630, 87901:004:0084
Katastrimõõdistamise aeg	12. detsember 2024 kuni 13. detsember 2025

Katastrimõõdistamise tulemus

Piiripunkti nr skeemil	Koordinaadid	Piiripunkti liik	Piiripunkti tunnus	Piirimärgi paigaldamine
8	X = 6428277.62 Y = 688319.39	PIIRIKIVI	100001315128	KORRASTATUD
14	X = 6428675.37 Y = 688646.09	PUITPOST	100001236794	TAASTATUD
12	X = 6428647.37 Y = 688257.73	PIIRIKIVI	100005330359	KORRASTATUD
11	X = 6428640.52 Y = 688132.54	PUITPOST	100001236803	OLEMASOLEV
10	X = 6428301.29 Y = 688155.56	METALLTORU	100001315126	OLEMASOLEV
5	X = 6428458.26 Y = 688445.38	METALLTORU	100007491715	PAIGALDATUD
4	X = 6428507.75 Y = 688286.62	METALLTORU	100007491713	PAIGALDATUD
3	X = 6428380.28 Y = 688325.3	METALLTORU	100007491712	PAIGALDATUD
2	X = 6428264.6 Y = 688457.06	PIIRIKIVI	100001315129	KORRASTATUD
1	X = 6428238.69 Y = 688601.84	PIIRIKIVI	100001315130	KORRASTATUD
6	X = 6428485.7 Y = 688454.69	METALLTORU	100007491714	PAIGALDATUD
7	X = 6428339.09 Y = 688629.7	METALLTORU	100003687418	OLEMASOLEV
13	X = 6428660.47 Y = 688410.75	METALLTORU	100005330358	TAASTATUD

Muud tähtsust omavad asjaolud

Märkuse nr skeemil

Märkus

1115	PIIRIKIRJELDUS: Piir kulgeb kõikide piirimärkide vahel sirgjooneliselt piirimärgist piirimärki.
1116	NR:1 (PIIRIKIVI). Kupitsaga piirikivi on korrastatud ja puuritud tsentritähis. NR:2 (PIIRIKIVI). Piirikivi on korrastatud ja puuritud tsentritähis. NR:3 (METALLTORU). Paigaldatud lähtudes maakorralduskavast. NR:4 (METALLTORU). Paigaldatud lähtudes maakorralduskavast. NR:5 (METALLTORU). Paigaldatud lähtudes maakorralduskavast. NR:6 (METALLTORU). Paigaldatud lähtudes maakorralduskavast. NR:7 (METALLTORU). Maastikul on kupitsaga metalltoru (kupitsa ääres on ka väiksem maakivi mis ei vasta piirikivi nõuetele). Varasemate piiriprotokollide järgi peaks olema piirikivi. Kuna metalltoru asub varasemate mõõdistusandmete järgses asukohas siis on piirimärgiks jäetud metalltoru. NR:8 (PIIRIKIVI). Kupitsaga piirikivi on korrastatud ja puuritud tsentritähis. NR:12 (PIIRIKIVI). Kupitsaga piirikivi on korrastatud ja puuritud tsentritähis. NR:13 (METALLTORU). Kõdunenud puitposti asemele, kupitsa keskele, on taastatud metalltoru. NR:14 (PUITPOST). Kõdunenud puitposti asemele, kupitsa keskele, on taastatud metalltoru.

Lisa 1

