

FOTOTABEL

Lisa märgukirja juurde



Foto nr 1 Lammutustööd Santovi tee 4 , Ervita külas



Foto nr 2 Ervita külasse sissesõidutee(Väinjärve - Ervita – Rõhu tee nr 15113), teekaitsevööndis olevad ehitusjäätmed

Koostas: Meelis Laurmann Järva valla järelevalvespetsialist.

FOTOTABEL

Lisa märgukirja juurde



Foto nr 3 Lähivaade ehitusjätmete hulgas olevale alajaamast pärit detailile.

Koostas: Meelis Laurmann Järva valla järelevalvespetsialist.