

Ehitusloa taotlus nr 2211271/00078

Kuupäev 20.01.2022

Ehitustegevuse liik

Laiendamine üle 33%,Hoone,Elamu ja selle teenindamiseks vajalik hoone,Jah,Ehitisealuse pinnaga üle 60 m2,Laiendamine,Olemasoleva hoone kompleksne rekonstrueerimine

Taotleja

Häätare OÜ (12748672)
Kontaktisik JUHAN LÜÜS (37008122713)
E-post juhan.lyys@gmail.com
Kontaktaadress Kitse 12, Tõrva
Telefon 5341 2617

Taotleja

IVAR BAUMANN (38611194222)
E-post saareoue@gmail.com
Kontaktaadress Lindgumi, Metsapoolle küla, Häädemeeste vald
Telefon 5358 4634

Ehitusprojekti koostaja

Häätare OÜ (12748672)
Kontaktisik JUHAN LÜÜS (37008122713)
E-post juhan.lyys@gmail.com
Kontaktaadress Kitse 12, Tõrva
Telefon 5341 2617

Ehitise andmed

Ehitisregistri kood 103042579
Ehitise nimetus Elamu

Ehitise asukoht

Ehitise koha-aadress

Pärnu maakond, Häädemeeste vald, Metsapoolle küla, Lindgumi

Katastritunnus	Katastriüksuse koha-aadress
21303:006:0031	Pärnu maakond, Häädemeeste vald, Metsapoolle küla, Lindgumi

Ehitise koordinaadid

X	Y	X	Y	X	Y
1. 6417058.29	523387.42	2. 6417059.25	523397.02	3. 6417069.64	523395.98
4. 6417068.68	523386.38	5. 6417058.29	523387.42		

Ehitisealune pind (m ²)	98,9
Maapealse osa alune pind (m ²)	98,9
Maapealsete korruste arv	2
Maa-aluste korruste arv	0
Absoluutne kõrgus (m)	14,5
Kõrgus (m)	6,4
Pikkus (m)	10,3
Laius (m)	9,7
Sügavus (m)	0
Suletud netopind (m ²)	116,3
Kõetav pind (m ²)	116,3
Maht (m ³)	456
Maapealse osa maht (m ³)	456
Üldkasutatav pind (m ²)	0
Tehnopind (m ²)	0

Kasutamise otstarve ja pinnad

Kood	Kasutamise otstarve	Eluruumide pind (m ²)	Mitteeluruumide pind (m ²)
11101	Üksikelamu	116.3	
KOKKU (m ²)		116.3	

Elektrisüsteemi liik	võrk
Veevarustuse liik	lokaalne, puurkaev
Kanalisatsiooni liik	lokaalne, puhasti
Soojusvarustuse liik	lokaalküte, kohtküte
Soojusallikas	soojuspump, ahi, kamin, pliit
Energiaallikas	tahke (puit, turvas, brikett, puitgraanul, saepuru vmt), maasoojus + elekter
Ventilatsiooni liik	loomulik ventilatsioon (sh ilma loomuliku tõmbe lõõrideta), soojustagastusega ventilatsioon
Jahutussüsteemi liik	puudub
Võrgu- või mahutigaasi olemasolu	olemas

Täiendavad andmed

Liftide arv 0

Konstruksioonid ja materjalid

Vundamendi liik	madalvundament
Kande- ja jäigastavate konstruktsioonide materjal	väike- või suurplokk, näiteks vaht, mull, kergkruus, kärg, betoon, puit
Välisseina välisviimistluse materjal	puit (vooder)
Välisseina liik	vahetäitega sõrestik
Katuste ja katuselagede kandva osa materjal	puit
Vahelagede kandva osa materjal	puit
Katusekatte materjal	plekk

Eluruumi andmed

Elu- ruumi nr	Eluruumi sisse- pääsu korrus	Eluruumi tubade arv	Eluruumi pind (m²)	Eluruumi kõetav pind (m²)	Eluruumi köökide arv	Eluruumi avatud köökide arv	Eluruumi rõdude ja lodžade pind (m²)
	Gaasi- paigaldise olemasolu	Pesemis- võimalus	Tualett	Soojus- varustuse liik	Soojus- allikas	Energia- allikas	Aadress
	1	5	116.3	0	1	0	0
	puudub	vann/dušš	vesiklosett	lokaalküte, kohtküte	soojuspump , ahi, kamin, pliit	tahke (puit, turvas, brikett, puitgraanul, saepuru vmt), maasoojus + elekter	Lindgumi

Kokku eluruumide pind
(m²) **116.3**

Kokku elurume **1**

Esitatavad dokumendid

Dokumendi nimetus	Faili nimi	Liik	Number	Kuupäev	Väljaandja	Märkus
Projekt	Energiaarvutuse l_põhinev_energ iamärgise_teatis _Nr_2211566/00 003_Koondvaad e.asice	Energiaarvutuse l_põhinev energiamärgise teatis	2211566/00003	03.01.2022		
	422021_EP_v03 _LindgumiElamu Rek.asice	Ehitusprojekt	42-2021	30.12.2021	Häätare OÜ	
	422021_EP_AR -3- 01_v03_Seletus kiri.pdf	Fail konteinerist	42-2021	30.12.2021	Häätare OÜ	
	422021_EP_AS- 4- 01_v02_Asendip laan.pdf	Fail konteinerist	42-2021	30.12.2021	Häätare OÜ	
	422021_EP_AS- 4- 02_Situatsioon keem.pdf	Fail konteinerist	42-2021	30.12.2021	Häätare OÜ	
	422021_EP_AR -5- 01_Pohiplaan.p df	Fail konteinerist	42-2021	30.12.2021	Häätare OÜ	
	422021_EP_AR -5- 02_Katusekorru seplaan.pdf	Fail konteinerist	42-2021	30.12.2021	Häätare OÜ	
	422021_EP_AR -6- 01_v02_Loige.p df	Fail konteinerist	42-2021	30.12.2021	Häätare OÜ	

Dokumendi nimetus	Faili nimi	Liik	Number	Kuupäev	Väljaandja	Märkus
	422021_EP_AR -6- 02_v02_Vaated. pdf	Fail konteinerist	42-2021	30.12.2021	Häätare OÜ	
	422021_EP_AR -6- 03_Vaated2.pdf	Fail konteinerist	42-2021	30.12.2021	Häätare OÜ	