

<b>Tuletõrje voolikusüsteemide kontrolli akt</b>	<b>Kuupäev:</b> 27.01.2018
<b>Klient:</b> KÜ Ehitajate tee 111	<b>Objekt:</b> Ehitajate tee 111, Tallinn

I Tuletõrjeveevõrgu veeandmise tõhususe kontroll					Hinnang
Tuletõrje-veearustuse üldskeem				<div>V</div>	
Pumpade ja siibrite tähistused				<div>V</div>	
Seadmete ja torustiku tehniline seisund				<div>V</div>	
Automaatika- ja juhtimisseadmed				<div>V</div>	
Signaalseadmed ja häireedastus				<div>X</div>	
Väline toitesisend				<div>X</div>	
Staatiline rõhk bar	<div>4</div>	Töörõhk bar	<div>2</div>	Vooluhulk l/min	<div>140</div>
Joatoru läbilaskevõime (7bar) l/min		<div>360</div>	mõõdetud TVS-st		<div>31</div>
V - nõuetele vastav					M - nõuetele mittevastav
					X - puudub

<b>Hinnang tõhususele:</b>	<b>TÕHUS</b>
----------------------------	--------------

<b>II Voolikusüsteemide kontroll</b>		vastavalt siseministri määrusele 30. august 2010 nr.39
Voolikusüsteemide koguarv:	<input type="text" value="32"/>	
Lamevoolikusüsteeme:	<input type="text" value="32"/>	
Voolikupoole:	<input type="text"/>	
Voolikud/poolid hooldatud.	<input type="text"/>	
Voolikusüsteemide kontrolli tulemused eraldi kontrolli-lehel.		

<b>Hinnang voolikusüsteemidele:</b>	<b>KORRAS</b>
-------------------------------------	---------------

Puudused:  
 Juhend on puudu järgnevatelt kappidelt: 1-1; 4-1; 4-2; 5-1; 6-1; 7-2; 8-1; 12-1; 13-1; 14-1; 14-2; 15-2  
 Kraan vajab remonti: 1-2; 7-1  
 Voolikusüsteemi kleeps on puudu järgnevatel kappidelt: 7-2; 5-1

Tehtud tööd:

Täiendavate tööde vajadus:  
 Teha kraanid korda 1-2; 7-1

Märkused:

<b>Järgmise kontrolli aeg:</b>	<b>juuni. 2019 a.</b>
--------------------------------	-----------------------

	Raigo Metsaru
(kliendi esindaja allkiri, nimi)	(kontrolli teostaja allkiri, nimi)

# VOOLIKUSÜSTEEMIDE KONTROLL-LEHT

Klient: **KÜ Ehitajate tee 111**  
 Objekt: **Ehitajate tee 111, Tallinn**  
 Kuupäev: **27.06.2018**



Tondi Tulekaitse OÜ  
 Tondi 1, Tallinn 11313  
 tel 650 6191

Voolikusüsteemi tähis	1-1	1-2	2-1	2-2	3-1	3-2	4-1	4-2	5-1	5-2	6-1	6-2	7-1	7-2	8-1	8-2	9-1	9-2	10-1
Vaba juurdepääs	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K
Märgistus	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K
Kasutusjuhend	P	K	K	K	K	K	K	P	P	K	P	K	K	P	P	K	K	K	K
Kahjustused, lekked	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K
Torustik	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K
Torustiku kinnitus	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K
Voolikukapp	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K
Kraan	K	M	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	M	K	K	K	K	K	K
Liitmikud	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K
Voolik	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K
Joatoru	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K
Käivituslüli	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K
<b>Kasutamiskõlblikus</b>	<b>K</b>	<b>K</b>	<b>K</b>	<b>K</b>	<b>K</b>	<b>K</b>	<b>K</b>	<b>K</b>	<b>K</b>	<b>K</b>	<b>K</b>	<b>K</b>	<b>K</b>	<b>K</b>	<b>K</b>	<b>K</b>	<b>K</b>	<b>K</b>	<b>K</b>

**K** - korras, vastab nõuetele

**E** - ei vasta nõuetele

**M** - mittekorras

**P** - puudub

Kontrollis: Raigo Metsaru

[illegible]