

Piirikirjeldus: Kõrvenurme

Piiripunkti nr	Piiripunkti vorm	Piiri kulgemise viis	Märkus	Paigalduse info	Piir tehakse kindlaks
1	metalltoru	sirgjooneline	–	olemasolev	–
2	metalltoru *			olemasolev	–
3	piirikivi	sirgjooneline	* maa all	korrastatud	–
4	metalltoru	sirgjooneline	–	olemasolev	–
5	metalltoru	sirgjooneline	–	olemasolev	–
6	metalltoru	sirgjooneline	–	olemasolev	–
7	metalltoru	sirgjooneline	–	olemasolev	–
8	metalltoru	sirgjooneline	–	paigaldatud	–
9	metalltoru	sirgjooneline	–	paigaldatud	–
10	metalltoru	sirgjooneline	–	paigaldatud	–
11	metalltoru	sirgjooneline	–	olemasolev	–
12	metalltoru	sirgjooneline	–	olemasolev	–
13	piirikivi	sirgjooneline	–	korrastatud	–
14	piirimärk paigaldamata	sirgjooneline	–	–	–
15	metalltoru	teemaa serv *	* piir kulgeb 8.5m tee teljest	olemasolev	–

Piirikirjeldus: Taga-Kõrve

Piiripunkti nr	Piiripunkti vorm	Piiri kulgemise viis	Märkus	Paigalduse info	Piir tehakse kindlaks
7	metalltoru	sirgjooneline	–	olemasolev	–
16	piirikivi			olemasolev	–
17	piirikivi	sirgjooneline	–	olemasolev	–
18	metalltoru	sirgjooneline	–	olemasolev	–
19	metalltoru	sirgjooneline	–	taastatud	–
20	metalltoru	sirgjooneline	–	paigaldatud	–
21	kaldajoone punkt	kaldajoon	–	–	–
22	kaldajoone punkt	sirgjooneline	–	–	–
23	metalltoru	sirgjooneline	–	paigaldatud	–
24	puitpost	sirgjooneline	–	olemasolev	–
25	puitpost	sirgjooneline	–	olemasolev	–
10	metalltoru	sirgjooneline	–	paigaldatud	–
9	metalltoru	sirgjooneline	–	paigaldatud	–
8	metalltoru	sirgjooneline	–	paigaldatud	–

Asjaosaliste märkused ja taotlused

Punktidesse 8, 9, 10 on paigaldatud uued metalltorust piirimärgid vastavalt jagamise asendiplaanile.

Punktis 3 looduses olemasolev piirikivi on korrastatud, tsentriauk on nõuetekohaseks puuritud.

Punktis 13 looduses olemasolev piirikivi on korrastatud, tsentriauk on nõuetekohaseks puuritud. Punktis 13 Taga-Kõrve ja Kõrve katastriüksuste piiriprotokollide järgi peaks olema piirimärgiks metalltoru, kuid looduses on punktis 13 piirikivi, mis sai korrastatud, tsentriauk sai puuritud nõuetekohaseks.

Punktis 19 vana piirimärk on hävinud, punkt 19 sai taastatud uue metalltorust piirimärgiga, arvestades joone pikkust ja arvestades vastavalt Taga-Kõrve, Kiidjärve metskond 205, Penijärve katastriüksuste plaanidega.

Punktis 14 ei olnud piirimärk säilinud ja kuna see piirimärk asub haritaval maal ning takistaks maa põllumajanduslikku kasutamist, on jäetud piirimärk paigaldamata. Piirimärgi koordinaat on määratud Taga-Kõrve ja Kõrve katastriüksuste varasemate mõõdistusandmete alusel.

Punktidesse 20, 23 on paigaldatud uued metalltorust piirimärgid looduses piiri kulgemise selgemaks kirjeldamiseks.