



PÕLLUMAJANDUS- JA TOIDUAMET

MAAPARANDUSE JÄRELEVALVE PROTOKOLL

nr KP_2404794

KONTROLLITAVAD NÕUDED		TEENUS
Avarii põhjuste uurimine		Määramata
KLIENT		ETTEVÕTTE KOOD
RIIGIMETSA MAJANDAMISE KESKUS		70004459
ESINDAJA	TELEFON	E-MAIL
Puudub	6767500	rmk@rmk.ee

TUVASTATUD ASJAOLUD
Meetme 1.9.1 vastavuskontrolli käigus avastati, et koordinaatidel XY: 6525457, 487354 on kinnistul 45202:002:0271, Kullamaa metskond 237 korrastatud kraav toonud kontrollitavasse maaparandussüsteemi eesvoolu märkimisväärselt setet. Sete takistab eesvoolu toimimist.

KONTROLLITAVA ESINDAJA SELGITUSED
Puudub

KINNISASJA ANDMED		
Katastritunnus	Omanikud/volitatud esindaja	
45202:002:0271	RIIGIMETSA MAJANDAMISE KESKUS	
ASUKOHA ANDMED		
Maakond	Linn/vald	Küla/asula
Lääne maakond	Lääne-Nigula vald	Ehmja küla
REGISTREERINGU ANDMED		
Süsteemi kood	Ehitise kood	Nimetus
5110610020080	001	Martna II,III

NÕUETE KONTROLL

KONTROLLITUD NÕUDED

Avarii põhjuste uurimine	Tulemus
Avarii põhjuste uurimine	Ei
Koordinaatidel XY: 6525457, 487354 on kinnistul 45202:002:0271, Kullamaa metskond 237 korrastatud kraav toonud maaparandussüsteemi eesvoolu märkimisväärselt setet (foto 1).	

MENETLUSTOIMINGU INFO

KOHAPEALNE KONTROLL	
Kuupäev: 05.06.2024	Aeg: 13:09 - 13:42
PROTOKOLLI KOOSTAMINE	

Kuupäev: 06.06.2024 - 07.06.2024		Kestus: 2,38 (h)
KONTROLLI LÄBIVIIMISE KOHT		
Lääne-Nigula vald Ehmja küla		
KONTROLLI LÄBIVIIMISE MAAKOND		
Lääne maakond		
KONTROLLI ISELOOM		
Esmane, Etteteatamata, Kontroll		
KOHALDATUD MEETMED		
Puudub		
KLIENT ANDIS NÕUSOLEKU	KLIENT EI ANDNUD NÕUSOLEKUT	
Puudub	Valdusesse sisenemine, Valduse läbivaatus	
ISIK ON ANDNUD NÕUSOLEKU MENETLUSES DOKUMENTIDE ELEKTROONILISEKS KÄTTETOIMETAMISEKS		
Ei		
KONTROLLI JUURES VIIBISID		
Puudub		
KONTROLLI JUURES VIIBISID PTA AMETNIK(UD)		
AIVE ALJASTE		
DOKUMENDID		
Dokumendi tüüp	Nimetus	
Foto	RMK.JPG	
PROTOKOLLI KOOSTAJA (AMETINIMETUS JA NIMI)		ALLKIRI
HEIKI PAJUR		/Allkirjastatud digitaalselt/
AMETINIMETUS		
Peaspetsialist		