



## PÕLLUMAJANDUS- JA TOIDUAMET

### MAAPARANDUSE JÄRELEVALVE PROTOKOLL

nr KP\_2406803

KONTROLLITAVAD NÕUDED	TEENUS	
Avarii põhjuste uurimine	Määramata	
KLIENT	ETTEVÕTTE KOOD	
TRANSPORDIAMET	70001490	
ESINDAJA	TELEFON	E-MAIL
Puudub	+372 620 1200	info@transpordiamet.ee

TUVASTATUD ASJAOLUD
Rumba(PÜ-34/T) maaparandussüsteemi 5111040010100/001 eesvoolul, 16196 Kirbla - Rumba - Vana-Vigala tee koordinaatidel XY: 6510154, 507704 asuva binokkeltruubi üks toru on ummistunud oksarisuga ja ei toimi.

KONTROLLITAVA ESINDAJA SELGITUSED
Puudub

KINNISASJA ANDMED	
Katastritunnus	Omanikud/volitatud esindaja
41103:002:0028	TRANSPORDIAMET

ASUKOHA ANDMED		
Maakond	Linn/vald	Küla/asula
Pärnu maakond	Lääneranna vald	Rumba küla

REGISTREERINGU ANDMED		
Süsteemi kood	Ehitise kood	Nimetus
5111040010110	001	Rumba kraavitus
5111040010100	001	Rumba(PÜ-34/T)
5111580020070	101	Raba tee

### NÕUETE KONTROLL

KONTROLLITUD NÕUDED	
Avarii põhjuste uurimine	Tulemus
Avarii põhjuste uurimine	Ei
16196 Kirbla - Rumba - Vana-Vigala tee koordinaatidel XY: 6510154, 507704 asuva binokkeltruubi üks toru on ummistunud oksarisuga ja ei toimi.	

### MENETLUSTOIMINGU INFO

KOHAPEALNE KONTROLL	
Kuupäev: 03.07.2024	Aeg: 14:56 - 15:10

PROTOKOLLI KOOSTAMINE	
Kuupäev: 03.07.2024 - 03.07.2024	Kestus: 2 (h)
KONTROLLI LÄBIVIIMISE KOHT	
Lääneranna vald Rumba küla	
KONTROLLI LÄBIVIIMISE MAAKOND	
Pärnu maakond	
KONTROLLI ISELOOM	
Esmane, Etteteatamata, Kontroll	
KOHALDATUD MEETMED	
Puudub	
KLIENT ANDIS NÕUSOLEKU	KLIENT EI ANDNUD NÕUSOLEKUT
Puudub	Valdusesse sisenemine, Valduse läbivaatus
ISIK ON ANDNUD NÕUSOLEKU MENETLUSES DOKUMENTIDE ELEKTROONILISEKS KÄTTETOIMETAMISEKS	
Ei	
KONTROLLI JUURES VIIBISID	
Puudub	
KONTROLLI JUURES VIIBISID PTA AMETNIK(UD)	
REIGO ROOS	
DOKUMENDID	
Dokumendi tüüp	Nimetus
Foto	MaanteeAm.JPG
PROTOKOLLI KOOSTAJA (AMETINIMETUS JA NIMI)	
HEIKI PAJUR	ALLKIRI
	/Allkirjastatud digitaalselt/
AMETINIMETUS	
Peaspetsialist	