

Lisa 3 Kultuuriministeeriumi valitsemisala 2019. aasta remondifondi vahendite detailne jaotus asutuste ja tööde lõikes.

Asutus	Hoone/rajatise nimetus ja asukoht (aadress)	Remondivajaduse kokkuvõtlik nimetus	2019 täpsustatud summa	Remontöö liik	Vajaduse eesmärk ja põhjendus
Eesti Rahvusringhääling	Telemaja (Gonsiori 27/Faelhmanni 12/Faelhmanni 10)	Faelhmanni 10 Akende vahetus trepikojas koos aknapaalede korrastamisega	6 400	1 - oht elule	Täielikult amortiseerunud. Oht allakukkumisele
Eesti Rahvusringhääling	Telemaja (Gonsiori 27/Faelhmanni 12/Faelhmanni 10)	Gonsiori 27 Akende vahetus ja akendevaheliste seinaosade ehitus (lääne poolne otsasein)	30 200	1 - oht elule	Täielikult amortiseerunud. Oht allakukkumisele
Eesti Rahvusringhääling	Telemaja (Gonsiori 27/Faelhmanni 12/Faelhmanni 10)	Faelhmanni 12 akna ja seinaliite veetihedaks muutmine, ühe akna ümberpaigaldamine	16 700	1 - oht elule	Täielikult amortiseerunud. Fassaadi plaadid kukuvad alla.
Eesti Rahvusringhääling	Telemaja (Gonsiori 27/Faelhmanni 12/Faelhmanni 10)	Telemaja videovalve-/salvestussüsteemi remont ja kaasajastamine	7 400	2 - oht vara säilimisele	Tänane Telemaja videovalvesüsteem ei võimalda oma kvaliteedi tõttu elementaarset iskute tuvastamist ning liikumiste jälgimist ega nende salvestamist. Tegevus on aga hoones toimuva ja turvalisuse tagamiseks hädavajalik.
Eesti Rahvusringhääling	Telemaja (Gonsiori 27/Faelhmanni 12/Faelhmanni 10)	ATSi remont, sprinklersüsteemi reservpumba vahetus	17 900	1 - oht elule	Tuleohutussüsteemide tuleohutusnõuetele vastavaks viimine.
Eesti Rahvusringhääling	Telemaja (Gonsiori 27/Faelhmanni 12/Faelhmanni 10)	Faelhmanni 12 Tallinn uue katusekatte ehitus koos lae soojustamisega	20 600	2 - oht vara säilimisele	Olemasolev katus on täielikult amortiseerunud.
Eesti Rahvusringhääling	Telemaja (Gonsiori 27/Faelhmanni 12/Faelhmanni 10)	Faelhmanni 10 hooneosa katuse vahetus, pööninglae soojustus	119 800	2 - oht vara säilimisele	Olemasolev katus on täielikult amortiseerunud ning katuslagi ka soojustamata, mistõttu tohtud soojakaod.
Eesti Rahvusraamatukogu	Tõnismägi 2, Tallinn	Ripplaed ja valgustid avalikes koridorides	19 000	1 - oht elule	Eesmärgiks on ohutud ja esteetiliselt vastuvõetavad avalikud koridorid. RR on sel sajandil värskenndanud teenuste tagamiseks vältimatud peasissekäigu, fuažee ja peatrepid. Teenuste tagamiseks on vajalikud ka avalikud koridorid, mille nõukaaegsed plekist ripplaed on osaliselt varisemis- ja eluohtlikud. Valgustid on amortiseerunud ja nõuetekohaselt maandamata, mille kohta on tehtud on ettekirjutus. Varisemisohu on ühel korral juba ka realiseerunud. Kriitilises seisus on 15 % uuendamata ripplagedest, ohtlikud veel teist sama palju.
Eesti Rahvusraamatukogu	Tõnismägi 2, Tallinn	Veekahjustused	62 000	2 - oht vara säilimisele	Eesmärgiks on veekindel katus ja heas korras võtmefunktsioonide tööruumid. Suurem osa RR katustest on keeruka kujuga sisemise ärajooksuga lamekatused ja trepid-terrassid, mille juhtumipõhisel renoveerimisel on aastakümnetepikkune ajalugu. Põhiliselt on läbijooksud praeguseks kontrolli all, kuid avariiline on olukord 5. korruse loodekülgel, kus läbi terrassi jookseb vesi hoone neljanda korruse konstruktsioonidesse ja ruumidesse. Lekked RR säilitusekssemplaride vastuvõtukeskuses on küll peatatud, kuid veekahjustuste tagajärjed on likvideerimata, alles on sisenevate raamatute bioloogilise saaste oht (hallitus, seened jms).
Rahvusoper Estonia	Rahvusoper Estonia, Estonia pst 4	publikuuste ees oleva peatrepi remont	4 500	1 - oht elule	trepp on laiali vajunud
Rahvusoper Estonia	Rahvusoper Estonia, Estonia pst 4	sokli remont	7 500	2 - oht vara säilimisele	
Rahvusoper Estonia	Rahvusoper Estonia, Estonia pst 4	kivikatuse puhastus ja remont	40 000	2 - oht vara säilimisele	
Rahvusoper Estonia	Suur-Sõjamäe 44	paneelivaheliste vuukide vahede taastamine	12 000	2 - oht vara säilimisele	vuukidest tungib vesi hoonesse
Rahvusoper Estonia	Rahvusoper Estonia, Estonia pst 4	ATS süsteemi remont	60 000	1 - oht elule	Tänane alatasa mittetöötav ja tootmisest mahavõetud ATS süsteem (varuosade puudus) asendatakse kaasaegse ATS süsteemiga. Käesoleva taotluse raames, mis on tööde 1.etapp, eemaldatakse vana keskseade Autronica, andurid, ja ühendusmoodulid ning paigaldatakse uus ATS-süsteem koos anduritega. Olemasolevat kaabeldust kasutatakse ära niipalju kui võimalik, samuti säilib olemasolev signaaliedastussüsteem. Täiendatakse aastast 2012 kehtiv Päästeametite ettekirjutus (2019. a rakendatav suuniraha).
Eesti Ajaloomuuseum SA	Lai 14	katuse vahetus	150 000	2 - oht vara säilimisele	katus ei pea vett ja on soojustamata
Eesti Ajaloomuuseum SA	Lai 14	elektri- ja nõrkvoolupaigaldis	50 000	1 - oht elule	amortiseerunud juhtmetik
Eesti Kunstimuuseum SA	Niguliste muuseum Niguliste 3, Tallinn	Elektrisüsteemide remonttööd	73 550	1 - oht elule	Amortiseerunud ja eluohtliku elektrisüsteemi remont ja seadmestiku uuendamine
Eesti Vabaõhumuuseum SA	pumpla (Vabaõhumuuseumi tee 10)	Liberty pumpla ja seadmete remont	7 000	2 - oht vara säilimisele	Normidele vastava joogivee kvaliteedi tagamine. Liberty pumpla kuulub servituudi järgi EVVMile ja sealt tuleb puurkaevu, mis vajalik kõrtsi ja selle ümbruse joogiveega varustamiseks. Oma puurkaev on kulude kokkuhoid, kuid tervisekaitse nõuded on ranged
Eesti Vabaõhumuuseum SA	Vabaõhumuuseumi tee 12	Vabaõhumuuseumi maaparandustööde projekteerimine (kuivenduskraavid)	9 300	2 - oht vara säilimisele	Liigniiskusega tekib oht muuseumi eksponaathoonete säilimisele. Museaalthooned ujusid vees, hallitasid ja leidis vammid. 2017. a näitas, et olemasolevad kraavid enam ei tööta, nende juhuslikust puhastamisest ei piisa. Ilmselt on Kakumäe piirkonna ehitused muutnud Harku raba vete liikumisi ja on vaja teha kogu EVMi territooriumi pinnase uuringud koos melioratsiooni projektiga. Projekti kohaselt saab anda olemasolevatele kraavidele õiged kalded ja kaldad.
Eesti Vabaõhumuuseum SA	Vabaõhumuuseumi tee 12	Kuivenduskraavide remont	24 700	2 - oht vara säilimisele	Liigniiskusega tekib oht muuseumi eksponaathoonete säilimisele. Olemasolevate kraavide projektijärgne puhastamine.

Asutus	Hoone/rajatise nimetus ja asukoht (aadress)	Remondivajaduse kokkuvõtlik nimetus	2019 täpsustatud summa	Remontöö liik	Vajaduse eesmärk ja põhjendus
Eesti Vabaõhumuuseum SA	viilhall (Vabaõhumuuseumi tee 12)	uste vahetus, katuse remont	18 000	2 - oht vara säilimisele	Katus sajab suurema vihmaga läbi, ukсед on deformeerunud. Viilhallid oleksid uue külastuskeskuse ja hoidla puhul läinud lammutamisele, seepärast ei ole olnud mõtet kapitaalselt investeerida.
Eesti Vabaõhumuuseum SA	pääslahoone	põranda vahetus, vaheseinte lammutamine (hoone remondi esimene etapp)	26 000	3 - teenuste tagamine	Algselt planeeriti töötajate ligipääsetavuse ja töötingimuste parendamise eesmärgil vahetada välja välisüksed. Sihtasutus taotleb raha kasumist kogu ruumi remondiks, mille tulemusena paranevad töötajate töötingimused, külastajate heaolu ooteala suurenemisega ja saab täidetud ka <u>invatingimuste parendamise eesmärk</u> .
Eesti Vabaõhumuuseum SA	Vabaõhumuuseumi tee 12	Tuletõrje trassi pisiremont	3 000	3 - teenuste tagamine	Trassile kontrollkraanide lisamine.
Eesti Vabaõhumuuseum SA	Ekspostistioon (Vabaõhumuuseumi tee 12)	Hiidlaste rädpüügi maja katus	10 200	2 - oht vara säilimisele	Katus vajab vahetust
Eesti Vabaõhumuuseum SA	Ekspostistioon (Vabaõhumuuseumi tee 12)	Kolga ahi	2 500	2 - oht vara säilimisele	Ahi ei ole kasutatav enne remonti, samas on vajalik programmideks kütmine
Eesti Vabaõhumuuseum SA	Ekspostistioon (Vabaõhumuuseumi tee 12)	Aarte ahi	1 500	2 - oht vara säilimisele	Ahi ei ole kasutatav enne remonti, samas on vajalik programmideks kütmine
Haapsalu ja Läänemaa Muuseumid SA	Haapsalu Raudteejaam, Raudtee 2, Haapsalu	Katuse, katuse tornide ja korstende remont	9 600	1 - oht elule	Jaamahoone katuselt pudeneb inimestele pähe krohvi ja pehkinud puitdetailide, katuse läbijooksud otsene kahju hoone konstruktsioonile.
Haapsalu ja Läänemaa Muuseumid SA	Haapsalu Raudteejaam, Raudtee 2, Haapsalu	Puitfassaadi, välisuste ja hoone kandekonstruktsiooni osaline vahetus	9 800	2 - oht vara säilimisele	Jaamahoone lõunatiiva akende aluse välisvooderduse, kandekonstruktsioonide ja soojustuse osaline vahetus.
Hiiumaa Muuseumid SA	Pikk Maja, Vabrikuväljak 8, Kärkla	katuse, fassaadi, avade, aia ja värava remont	24 000	2 - oht vara säilimisele	vajalik hävinud/raskelt kahjustunud detailide vahetamine ja värvimine edasise kahjustumise vähendamiseks
Hiiumaa Muuseumid SA	Mihkli talumuuseum. Malvaste küla	Rookatuste harjamine ja remont	5 000	2 - oht vara säilimisele	mitme katuse harjamine ning ühe aida katuse osaline vahetamine/remontimine samblast tekkinud kahjustuste tõttu
Hiiumaa Muuseumid SA	Kroogi talu, Valgu küla	Korstnen	500	2 - oht vara säilimisele	Kroogi talu korstnapitsi uuesti ladumine ja krohvimine
Hiiumaa Muuseumid SA	Kroogi talu, Valgu küla	akende remont	900	2 - oht vara säilimisele	peahooneel üks aken klaasida, kõrvalhooneel parandada katki visatud aknad
Narva Muuseum SA	Narva Linnus (Konvendihoone), Peterburi mnt 2, Narva	Kaevutorni paekiviseina remont	75 730	1 - oht elule	Paekivi müüritis on lagunemas, oht promenaadil kõndivatele inimestele.
Narva Muuseum SA	Kunstigalerii, Vestervalli 21, Narva	Vesivarastuse ja kanalisatsiooni remont	33 400	2 - oht vara säilimisele	Veevarustuse ja kanalisatsiooni süsteem on amortiseeritud. Suur avariirisk.
Narva Muuseum SA	Administratiivhoone (kivisaal), Peterburi mnt. 2, Narva	Kivisaali lõunafassaadi ja katuse akende restaureerimine	83 000	2 - oht vara säilimisele	Fassadikrohv on kukkumas. Aknad ja ukсед vajavad väljavahetamist.
Saaremaa Muuseum SA	Mihkli talumuuseumi vana saun, Viki küla, Saaremaa vald	Terviklik remont.	7 200	2 - oht vara säilimisele	Kiviseinad on osaliselt varisemisohtlikud, palkseinad mädanikkahjustustega. Saunahoone vajab kiiremas korras seinte ja vahelae ning akende restaureerimist. Hind sisaldab MK eritingimuste ja tööühendi koostamist.
Saaremaa Muuseum SA	Mihkli talumuuseumi elumaja ja maantee vaheline kiviaed, Viki küla, Saaremaa vald	Piirdemüüride remont ca 25m.	10 400	2 - oht vara säilimisele	Pinnas on kiviaia ja elumaja vahel hoone poole kaldu, mistõttu pinnaveed valguvad hoone alla. Mädanikkahjustused, hoone nurk on vajunud ca 15cm. Pinnase kallete muutmiseks on vaja kiviaiale rajada sügavamale ulatuv betoonist vundament ja ehitada uus kiviaed. Hind sisaldab MK eritingimuste ja projekti maksumust (teekaitse võõndl).
Saaremaa Muuseum SA	Kuressaare kindluse suurtükitor, Lossihoov 1, Kuressaare, Saaremaa vald	Katusekatte remont.	54 285	2 - oht vara säilimisele	Katusekate valmis 2014. aastal. Täna on tormaltunud paljud kattekiivid puruks peksnud. Katus vajab osade uute kivide paigaldamist ja standardiväliste kinnituste lisamist. Hind sisaldab MK eritingimuste ja tööühendi koostamist.
Virumaa Muuseumid SA	Palmse mõisa magasi ait, Palmse mõis, Palmse küla, Haljala vald	Asub mõisa peahoone vastas, teostada tuleb katusekonstruktsioonide vettpidavaks muutmise.	100 000	2 - oht vara säilimisele	
Virumaa Muuseumid SA	Karepa silmukõök, Karepa küla, Haljala vald	Asub Selja jõe kaldal, varingupiirkonnas, ainulaadne hoone kogu Eestis. Vajab täielikku restaureerimist	20 000	2 - oht vara säilimisele	
Virumaa Muuseumid SA	Hoidla katuse vahetus, Tiigi tn 21, Rakvere	Katus laseb läbi ja vajab remonti.	15 000	2 - oht vara säilimisele	
Virumaa Muuseumid SA	Politseimuuseumi ajaloolise pritsikuuri katuse parandamine, Tallinna 5, Rakvere	Katus laseb läbi ja vajab remonti.	15 000	2 - oht vara säilimisele	
Võru Instituut	Kreutzwaldi muuseum, elumaja ja kõrvalhoone, Kreutzwaldi 31, Võru	Elumaja: fassaadi ja katuse remont, veranda põranda, akende, uste ja välisseinte remont. Kõrvalhoone: katuse, välisvoodri (sh välisüksed ja valvesüseemide juhtmete ümberpaigutamine) ja vundamendi remont. Muinsuskaitse järelevalve jm kaasnevad tööd.	105 400	2 - oht vara säilimisele	2019. a remonttööde plaanis kinnitati 7 erinevat Kreutzwaldi muuseumi elumaja ja kõrvalmajaga seotud remonttööd maksumusega 168 000 eurot. Võru Instituut koostas kõik tööd ühte riigihankesse (viitenr 208669), mille maksumuseks kujunes 105 400 eurot.

Asutus	Hoone/rajatise nimetus ja asukoht (aadress)	Remondivajaduse kokkuvõtlik nimetus	2019 täpsustatud summa	Remontöö liik	Vajaduse eesmärk ja põhjendus
Võru Instituut	Mõniste muuseum, suuresemete hoidla, Rõuge vald, Võru maakond	Õppehoone kuuri (suuresemete hoidla) rekonstrueerimine	62 600	1 - oht elule	Hoone praegune seisukord on väga kriitiline, maja on kokkukukkumise äärel. Tugede ja trossidega on hoone kukkumisest seni ajani ära hoiatud, kuid see lahendus ei saa kesta kaua.
Võru Instituut	Mõniste muuseum, avafondihoidla ja töökoda, Kuutsi küla, Rõuge vald	Laastukatuste remont	11 660	2 - oht vara säilimisele	Hoonete laastukatused on vanuse tõttu väga halvas seisus ja ei pea enam vett, katused tuleb remondi korras välja vahetada. Võetud hinnapakumiste kohaselt on kulu koos mittetagastatava käibemaksu osaga 12 811,50 eurot, <u>puudu jääva summa katab Võru Instituut olemasoleva eelarve vahenditest.</u>
Võru Instituut	Põlva muuseum, Punaku talu elamu, Kanepi vald, Põlvamaa	vana korstnapitsi lammutamine ja uue ehitamine	795	2 - oht vara säilimisele	Korstnapitsi alumine osa mureneb ja parandamiseks tuleb korstnapits uuesti ehitada
A.H.Tammsaare Muuseum Vargamäel SA	Rookatuste hooldus (8 hoonet)	hooldustöö	3 100	2 - oht vara säilimisele	Rookatused kuuluvad muuseumikompleksi juurde
A.H.Tammsaare Muuseum Vargamäel SA	Ait	laudpõranda, konstruktsioonide ja postide väljavahetamine	5 000	1 - oht elule	lahtised lauad, postid; mädanenud konstruktsioonid,
A.H.Tammsaare Muuseum Vargamäel SA	Karjatall	ukse (1) ja värava (1) parandus	300	2 - oht vara säilimisele	vajavad parandamist
A.H.Tammsaare Muuseum Vargamäel SA	Saunikud	põrnada renoveerimine	3 800	1 - oht elule	Sügavad suured augus, kus külastajatel on suur oht komistada ja kukkuda
Jõulumäe Tervisespordikeskus SA	Asfaltkattega liikumisrada	Asfaltkattega liikumisraja ülekate	105 711	1 - oht elule	Olemasolev asfaltkattega liikumisrada vajab ülekate, kuna raja kasutamine on muutunud ohtlikuks. Asfaltkattega liikumisrada on ehitatud mitmes osas. Remonti vajav »8000 m² osa on ehitatud 1984. a, viimane remont ja asfaldiga ülekattmine tehti 2003. a. Jõulumäe töötajate ja abilisestega on igaaastasel parandatud tekkinud auke, „muhke“, katet jne. Hetkel sellest enam ei piisa. Kogu liikumisraja ulatuses on vaja teostada ülekate (»8000 m²), enne seda aukude, „muhkude“ jms parandus, aluspinna ettevalmistustööd. Asfaltkattega liikumisrada on Jõulumäe Tervisespordikeskuse üks väga olulistest spordirajatistest nii keskuse majandamisel (õppetreeningkogunemised, võistlused) kui ka omaalgatuslikus korras kasutamisel, seda kasutavad rullsuusatajad, rulluisutajad, jalgratturid, inverteeritud jpt, nii harrastajad kui tippspordilased lastest veteranideni. Asfaltkattega liikumisraja töökorra taastamine on väga oluline keskuse teenuste kvaliteedi tagamisel, kaasneb eelarvet toetav majanduslik mõju, lisaks kohalduvad esinduslikkuse ning esteetilisuse nõuded. Igal aastal korraldatakse nii riigisiseseid kui ka rahvusvahelisi võistlusi kõigil eelnimetatud spordialadel. Käesoleval aastal rullsuusa- ja rulluisutamise üleriigilisi, rahvusvahelisi võistlusi korraldada ei saa, kuna raja kasutamine on muutunud ohtlikuks. Rajal juhtub igal aastal raskeid kukkumisi just rajakatte ebatasasuse tõttu. Viimane raske vigastus kukkumisel, mida meie hetkel teame, oli mõlema õlaliigese nihetus. Juhtunud on veel luumurde ja väiksemaid õnnetusi.
Jõulumäe Tervisespordikeskus SA	Päkapiku matkarada, Leina küla, Häädemeeste vald	Päkapiku matkaraja renoveerimine ja vahendite remont	4 289	2 - oht vara säilimisele	Väikelaste matkaraja nn Päkapiku matkaraja renoveerimine ja vahendite remont. Päkapiku matkarada on ~2 km pikkune vahelduva maastikuga matkarada. Rajal on päkapikkude elu tutvustavad punktid, mõistatused, metsa sobilikud treeningpaigad ning tareke. Metsamatkad pakuvad põnevaid ja praktilisi õuetegevusi nii lastele, noortele kui täiskasvanutele.
Tehvandi Spordikeskus SA	Tartumaa Tervisespordikeskus, Uderna küla, Elva vald	Lasketiirude kuulipüüdesinte renoveerimine	34 494	1 - oht elule	Tulenevalt kuulipüüdesinte (kahe lasketiiru vaheline ning liikuva märklauda kuulipüüdesin) amortiseerunud seisust ning koostamisel oleva justiitsministri määruse „Lasketiiru ja laskepaiga ning laskevõistluse ja treeninglaskmise ohutusnõuded“ nõuete tagamiseks on vajalik renoveerida olemasolev kuulipüüdesin, mis tagaks nii ohutusest tulenevaid nõudeid kui teenuse osutamist lasketiirudes.
Tehvandi Spordikeskus SA	Tartumaa Tervisespordikeskus, Uderna küla, Elva vald	Katlamaja tuletõkkeuste paigaldamine	9 506	1 - oht elule	Nõuetele vastavate vahendite ning välisuste paigaldamine (olemasolevate asendamine) keskuse katlamajas.
Eesti Draamateater SA	Draamateater, Pärnu mnt 5, Tallinn	Teatrihoone välisruumid	15 000	2 - oht vara säilimisele	Teatrihoone neli välisust mis on ilma räästata ja uksepind on väljast kaetud spooniga on täielikult amortiseerunud ja vajavad väljavahetamist. Ukse lendid on mädanenud ja on aja küsimus millal uksed eest kukuvad.
Endla Teater SA	teatrihoone, Keskväljak 1	Katuste remonttööd	65 000	2 - oht vara säilimisele	Katus ei ole osaliselt sademetekindel ja kahjustab seetõttu all olevaid ruume.
Ugala Teater SA	Vaksali 7, Viljandi	maja kliima parandustööd	10 000	2 - oht vara säilimisele	kelder niiske hallitab, põhja vesi tungib majja.

Asutus	Hoone/rajatise nimetus ja asukoht (aadress)	Remondivajaduse kokkuvõtlik nimetus	2019 täpsustatud summa	Remontöö liik	Vajaduse eesmärk ja põhjendus
Vene Teater SA	Teatrihoone, Vabaduse väljak 5, Tallinn	Teatrimaja automaatse tulekahjusignalisatsiooni, valvesignalisatsiooni ja hoonesse sissepääsu juhtimise uuendamine	894	1 - oht elule	Juhtimissüsteemi tarkvara ja riistvara on vananenud. Uuendatakse praegu 2006. aastast pärit tarkvara Esmikko ja Esgraf aastast 2006 pärit versiooni uuendamisega. Vahetatakse välja vananenud riistvara ja vajadusel osa seadmeid ja andureid.
Vene Teater SA	Teatrihoone, Vabaduse väljak 5, Tallinn	maalisaali värvimisala ventilatsioon	6 301	1 - oht elule	Seni ventilatsioon puudulik. Maalisaalis puudub eraldi värvimisala dekoratsioonide ja väiksemate esemete värvimiseks. Värvimisegakaasnev lõhn ja tolm levib kogu maalisaali ja ka teistesse ruumidesse. Probleemi lahendamiseks paigaldatakse torustikud, mis ühendatakse ventilatsioonisüsteemide üldise juhtimissüsteemiga.
Vene Teater SA	Teatrihoone, Vabaduse väljak 5, Tallinn	suure ja väikese proovisaali jahutus	4 062	1 - oht elule	Senimaani on jahutus olnud puudulik. Saale ei saa praegu normaalselt kasutada, kuna ürituste käigus tõuseb temperatuur oluliselt (25-29 kraadini). Probleemi lahendamiseks lisatakse olemasolevale ventilatsioonisüsteemile esialgses projektis ettenähtud, kuid ehitustööde käigus ärajäetud jahutusseadmed.
Vene Teater SA	Teatrihoone, Vabaduse väljak 5, Tallinn	suure saali lava eeslava osa ning pöördlava ja pörandate remont	3 743	1 - oht elule	
Vanalinna Teatrimaja SA	Sakala 3	Turvauksed, tuletõkkeuksed	12 800	3 - teenuste tagamine	Amortiseerunud ei vasta varsti päästeameti nõuetele
Teater Vanemuine SA	Jaamamõisa 34 ja 34a-dekoratsioonilad	Katuse veepidavustamine	25 700	2 - oht vara säilimisele	Kaarhallid ehitatud 80 ndatel, katused lekivad, dekoratsioonid hallitavad
Eesti Kontsert SA	Jõhvi kontserdimaja, Pargi 40, Jõhvi	Jõhvi kontserdimaja evakuatsiooni torude puhastus ja proovisaalide magnetukse kinnitused	20 680	1 - oht elule	Päästeameti ettekirjutus, tähtaeg nõuetega vastavusse viimiseks oktoober 2019. Evakuatsiooni torude puhastuse töö maksumus 14 280 eurot ja proovisaalide magnetukse kinnituste remonttöö maksumus 6400 eurot.
Kultuurileht SA	Voorimehe 9	Katuse konstruktsioonide ja pleki vahetus	60 000	2 - oht vara säilimisele	Voorimehe 9 tänavapoolne tiib on ehitatud kolmekümnendatel aastatel ja katuse konstruktsioonid on pehkinud ning katus sajab läbi. Esialgse eksperthinnangu alusel on tööde maksumus (projekteerimine ja teostus) hinnanguliselt 120 000 €. Hoones asuvad Sirbi toimetuse ruumid ja ülemisel korrusel on seoses läbijooksudega laes ja seintel kahjustused.
Kultuurileht SA	Voorimehe 9, Tallinn	tuletõkke uste paigaldus ja autonoomsete tulekahjusignalisatsioonandurite paigaldus	10 000	1 - oht elule	Vastavalt Päästeameti ettekirjutisele tuleb ukсед ja signalisatsioon paigaldada 2019. aasta lõpuks. Võimalusel teostada 2019. a katusetööde teostamise järgselt jäävast jäägist (ca 60 000 €).
Kultuurileht SA	Voorimehe 9, Tallinn	3. korruse siseruumide remont	50 000	2 - oht vara säilimisele	Ruumides on katusest läbisadanud vee tõttu kahjustunud laed ja seinad. Ruumides asuvad Sirp toimetuse töökohad. Tubades hallitab ja osaliselt on laed pudedad ning seintel on tapeet lahti. Võimalusel teostada 2019. a katusetööde teostamise järgselt jäävast jäägist (ca 60 000 €).
Kunstihoone SA	Vabaduse väljak 8	Kunstihoone akende ja uste restaureerimine	105 600	1 - oht elule	Lisaks ka remondi liik: 1,2,3,6. Kõik sise- ja välisüksed on vaja restaureerida. Paljud ukсед ei vasta tuletõrjenõuetele ning nende kasutamine avalikku funktsiooni omavas hoones on ohtlik. Paljud aknad on avariilised. Kohati eest ära kukkumas. Kohati juba kukkunud. Kohati lihtsalt väga halvas seisus. Soojapidavus on väga kehv.

2 000 000