

## Piirikirjeldus – Mäe

Piiri-punkti nr	Piiripunkti vorm	Piiri kulgemise viis	Märkus	Paigaldamise info
1	metalltoru*	sirgjooneline	*maaga tasa	paigaldatud
2	piirikivi	sirgjooneline	*puuritud tsentriauk	korrasstatud*
3	metalltoru	sirgjooneline	-	olemasolev
4	piirikivi	sirgjooneline	-	olemasolev
5	metalltoru	sirgjooneline	-	olemasolev
6	metalltoru	sirgjooneline	-	taastatud
7	metalltoru	sirgjooneline	-	taastatud
8	metalltoru*	sirgjooneline	*maa all	olemasolev
9	metalltoru	sirgjooneline	-	olemasolev
10	metalltoru	sirgjooneline	-	olemasolev
11	betonipost	sirgjooneline	-	olemasolev
12	metalltoru	sirgjooneline	-	taastatud
13	metalltoru	sirgjooneline	-	taastatud
14	metalltoru	sirgjooneline	-	olemasolev
15	metalltoru	sirgjooneline	-	taastatud
16	metalltoru	sirgjooneline	-	taastatud
17	metalltoru	sirgjooneline	-	olemasolev
18	teemaa serva punkt	teemaa serv*	*piir kulgeb 9 m tee teljest	-

### Märkused:

- Piiripunkt nr 1 juures jäeti maa harimise käigus hävinenud piirimärk varasemalt koordineeritud asukohta taastamata, sest takistab maa harimist. Piiri sirgjoone pikendusele põllu äärde teemaa serva kaugust (9 m tee teljest) arvestades paigaldati uus piirimärk **nr 1**.
- Piirimärk **nr 6** taastati lagunenuks puitposti tsentrisse.
- Piiripunktides nr 7, 12, 13, 15, 16 ei olnud looduses piirimärke säilinud, piirimärgid **nr 7, 12, 13, 15, 16** taastati viimati mõõdistatud Mäe katastriüksuse piiriandmete (koordinaatide) alusel.