

KATSEPROTOKOLL

Piksekaitse mõõtmine



Tellimuse nr	Teostamise kp	Protokolli nr	Protokolli kp
392	1.04.2020	213-19-120-8	2.04.2020

Tellija Eletrex OÜ		Tellija aadress Metsasarve tee 2/2-1, Lohkva küla, Luunja	Kontaktandmed Sander Seene	Ehitis/selle osa Äri-ja korterelamu piksekaitse maandusp.
Ehitise aadress Alevi 3a, Tartu		Ehitise omanik Makiki OÜ	Omaniku aadress Alevi 3a, Tartu	
Kontrolli juhend /metoodika			Katsestandard EVS-EN 62305-4	Määramatus ±20%
Kasutatud seadmed Multitester		Seadme nimetus Megger	Seadme mark ja number MFT 1835 Nr. R286	Kalibreerimistähtaeg 24.05.2021
Õhuniiskus 75%		Temperatuur +1 °C		

Katseprotokolli nr 213-19-120-8 katsetulemused

Tähised											
Jrk nr	Varjatud ühenduste katkematus										Märkus
1	Välgupüüdurite süsteem on katkematu		Allaviikude süsteem on katkematu		Maandussüsteem on katkematu		Potensiaaliühtlustessüsteem on katkematu		Metallpaigaldise potensiaaliühtlustus		
			JAH		JAH		JAH		JAH		
2	Pinnas										
3	Maandustakistus										
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.		
	34,1	48,8	54,3	49,2	36,5	51,6	48,7				
	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.		
4	Maandussüsteemi takistus										
	Mõõdetud kaitsejuhiga										
	Mõõdetud kaitsejuhita										
Mõõtmised teostas ekspert											
Härmo Luht											
Allkiri											

Inspecta Estonia OÜ
Teaduspargi 8, 12618 Tallinn, Eesti
Tel +372 659 9470
estonia@inspecta.com
Laborite aadressid: Telliskivi 59 Tallinn, Suur-Jõe 60 Pärnu, Õpetaja 9a Tartu

