
60
55
50
R -2000
R -300
R -500
R 1500
R 2000
i = -0,026
i = -0,010
i = -0,005
i = -0,007
i = -0,022
i = 0,007
i = 0,011
i = -0,009
0+00
1+00
2+00
3+00
4+00
5+00
6+00
7+00
8+00
9+00

| | | |